






L1540500

EN Instruction manual	AUTO DARKENING WELDING HELMET 3
PL Instrukcja obsługi	PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z AUTOMATYCZNYM FILTREM.....8
RU Инструкция по эксплуатации	СВАРОЧНЫЙ ШЛЕМ С АВТОЗАТЕМНЯЮЩИМСЯ ФИЛЬТРОМ.... 14
RO Instrucțiuni de folosire	MASCĂ DE SUDURĂ CU FILTRU AUTOMAT21
LT Naudojimo instrukcija	AUTOMATIŠKAI UŽTAMSĖJANTIS SUVIRINTOJO SKYDELIS 27
LV Lietošanas instrukcija	METINĀŠANAS ĶĪVERE AR AUTOMĀTISKO FILTRU 33
CS Návod na obsluhu	SVÁŘECÍ HELMA S AUTOMATICKÝM FILTREM 39
HU Használati útmutató	AUTOMATA HEGESZTŐPAJZS 45
SK Návod na obsluhu	ZVÁRACIA HELMA S AUTOMATICKÝM FILTROM..... 51
SL Navodila za uporabo	VARILNA MASKA S SAMODEJNIM FILTROM 57
HR Upute za upotrebu	ŠALJICA ZA ZAVARIVANJE SA AUTOMATSKIM FILTEROM..... 63
BS Upute za upotrebu	ŠALJICA ZA ZAVARIVANJE SA AUTOMATSKIM FILTEROM 69



✍ **NOTES:** _____

13. GARANCIJA:

Da biste iskoristili garancijsku uslugu, neispravan proizvod možete vratiti na mjesto kupnje ili kod ovlaštenog distributera ili preprodavača PROFIX proizvoda od kojih je proizvod kupljen. Prije vraćanja proizvoda morate dobiti informacije o pravilima povrata. Tipično, trebali biste uključiti podatke o identifikaciji proizvoda, uključujući broj modela i serijski broj, te detaljan opis prijavljenog problema. Morate priložiti i dokaz o kupovini na prodajnom mjestu koji potvrđuje da garancijski rok nije završen.

1. Garancija proizvoda obuhvata dvije godine od datuma kupovine.
2. Kvarovi koji su otkriveni tijekom jamstvenog roka besplatno će se otkloniti u roku od 14 radnih dana od datuma isporuke proizvoda na adresu tvrtke koja se prodaje, a garancijski rok produžava se za trajanje popravka.
3. Garantni list je važeći ako ima datum kupovine, pečat prodajnog mjesta ili prilog u obliku dokaza o kupnji.
4. Da biste izvršili garancijski popravak, proizvod se mora dostaviti na prodajno mjesto o svom trošku. Nakon popravke, proizvod će biti poslat oglašivaču na teret garanta.
5. Oglašivač treba osigurati vizir primjereno zaštićen od oštećenja tokom transporta.
6. Oglašavanje -limiting odgovoran za bilo kakvu kacigu gubitak u trenutku isporuke, a garant obavezuje da daju popraviti kacige oglašivača i odgovoran je za svoj eventualni gubitak u transportu.
7. Tijekom jamstvenog roka oštećeni ventil će se popraviti besplatno ili ga garant zamijeniti za isti, bez oštećenja. Ako nije moguće popraviti ili zamijeniti uređaj novim uređajem, oglašivač ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili na odabir druge opreme obje vrijednosti i specifikacija. Svaku novčanu razliku izmirit će garant ili oglašivač, ovisno o troškovima predmeta koje odabere oglašivač.
8. Ova garancija pokriva kvarove opreme koji su posljedica normalnog rada ili zbog oštećenja proizvodnje, a ne odnosi se na potrošni materijal ili drugu dodatnu opremu .
9. Jamstvo ne pokriva kvarove koji nastaju zbog:
 - Neovlašteni popravak, preinake ili strukturne promjene koje provodi korisnik ili druge neovlaštene osobe.
 - Mehanička, termička, hemijska ili namjerna oštećenja opreme.
 - Skladištenje i održavanje vizira i druga oštećenja nastala po krivici korisnika.
 - Opadajuća kvaliteta proizvoda zbog procesa prirodnog habanja, npr. Abrazije vanjskog premaza proizvoda, ogrebotina, napuklih klizača itd.
 - Oštećenja nastala kao posljedica nepoštivanja načela ispravnog rada, kao i upotreba opreme suprotno njegovoj namjeravanoj uporabi.

Garant također može odbiti prihvatiti reklamaciju u slučaju formalne greške u vezi s prodajnim dokumentima, poput prazne garancijske kartice, bez dokaza o kupovini itd.

.....
Datum kupovine i pečat prodavača

ADRESA SERVISA:

Profix Sp. z o.o.
ul. Dobra 3
Łomna-Łas
05-152 Czosnów
e-mail: serwis@profix.com.pl
tel. 022 785 96 75



OPERATION MANUAL AUTO DARKENING WELDING HELMET L1540500 Original text translation



**TO ENSURE SAFE USE, READ THE PRODUCT USER'S MANUAL IN DETAIL.
Keep these instructions for future reference.**

1. INTENDED USE AND SPECIFICATION:

Auto darkening welding helmet **LAHTI PRO L1540500** is intended for face and eye protection against sparks, spatter, and harmful radiation in welding works. Conforms to EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 and Regulation 2016/425.

The internet address where the EU declaration of conformity can be accessed: www.lahtipro.pl

The welding helmet was examined in: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany. No of the Notified Body: 0196.

The helmet may also be used as personal protection equipment in minor and short grinding works (grinding metal with flap discs). It is not a suitable piece of personal protection for metal grinding with grinding discs.

The helmet has a large, 100x50 mm viewing area. The automatic darkening filter goes dark after an arc occurs and clears when welding is complete.

The helmet provides a complete protection against UV/IR (ultraviolet/infrared) radiation even with shade deactivated. Four sensors guarantee correct operation of the helmet under all conditions and in all positions.

The helmet can be used right away. It has only to be adjusted to welder's head size, and the correct operating parameters have to be set.



WARNING! The welding helmet conforms to welding safety standards.

Safe use of this product requires appropriate welding training. It should be used by trained welders only.

Do not use the helmet without a protective glass or filter.

Do not use the helmet if any of its elements are damaged. Use at ambient temperatures of -5°C to +55°C.



WARNING!

This welding helmet must not be used for cutting with laser or oxyacetylene torches. The helmet does not protect against explosive or corrosive substances.

The helmet does not protect against heavy impact, for example with grinding discs.

Never put the helmet on hot surfaces.



WARNING!

Do not weld in the overhead position when using the welding helmet.

Check the filter lens and the external and internal clear lenses often. Immediately replace a scratched or cracked filter or clear lenses.

Always wear protective glasses or goggles under the welding helmet and protective clothing to protect the skin against radiation, burns, and spatter.

2. HELMET DESIGN:

The auto darkening welding helmet consists of the following three basic modules:

- helmet body made of thermostable, durable, spatter-resistant polymer;
- headgear;
- auto darkening filter.

■ **Components of the helmet** (see fig. A, p. 2):

1. Helmet body
2. Adjustable headgear
3. Headgear adjustment mechanism
4. Regulation for helmet angle and eye-to-filter distance

5a. Operation mode and shade knob

6. External protection plate

7. Filter cartridge

8. Internal protection plate

■ **Components of the auto darkening filter ADF** (see fig. B, p. 2):

1. Internal clear lens and LCD auto-darkening filter

2. TEST button

3. Empty battery indicator

4. Control for clearing delay after welding

5. Shade ranges switch

6. Sensitivity adjustment

7. Battery compartment

8. Radiation sensors

9. Solar cells

10. UV/IR filter

3. TECHNICAL PARAMETERS:

MODEL	L1540500
Power: solar cells + 1 replaceable lithium CR2032 battery	
Power on/off	automatic
Viewing area	100x50 mm
Filter size	110x90x10 mm
Shade at clear	4 acc. to DIN
UV/IR radiation protection	Constant – 13 acc. to DIN
Darkening range	5-8/9-13 acc. to DIN
TIG rating	>10 AMPS
Dark/clear switching delay	0.1~1.0 s
Sensitivity/delay	smooth
Operating temperature	-5°C to +55°C
Storage temperature	-20°C to +70°C
Number of arc optical sensors	4
'Grinding' mode	yes
Body material	PA, PE, cotton, foam, stainless steel
Filter autotest	yes
Total weight	480g
Box dimensions	330x230x230 mm

Internal protective glass model IC-20 105.6 x 58 mm

External protective glass model FC-15 116.5 x 104mm

4. RECOMMENDED SHADES:

Read section 8 of the manual (USE/Selecting the shade). Select the right shade as per the recommendations in the table below with the shade range switch (5-8 or 9-13) (6) and the mode and shade dial (5a) (see Figs B and C on page 2)

The table below presents recommended shades for specific welding methods and currents. The following also affect the shade of a filter:

- type of base metal;
- light level (values in the table refer to average working conditions where the distance between eyes and weld puddle is about 50 cm and average light intensity is about 100 lx);
- operator's position in relation to the flame or electric arc. If the welder leans

shade change is necessary;

- human factor (values in the table refer to operators with normal sight. Persons with sight defects should adjust shade to their needs by trying out greater or weaker shades);

- it is recommended to increase shade for outside works in bright sunlight at least by one degree;
- Shade might need to be increased/decreased depending on ambient conditions.

WELDING PROCESS	CURRENT INTENSITY (A)																				
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
SMAW	8			9			10			11			12			13			14		
MAG	8			9			10			11			12			13			14		
TIG	8			9			10			11			12			13			14		
Heavy metal MIG				9			10			11			12			13			14		
Lightweight alloy MIG							10			11			12			13			14		
PAC							9			10			11			12			13		
PAW	4	5	6	7	8	9	10	11	12												

■ Abbreviations:

SMAW – shielded metal arc welding

MAG – metal active gas welding;

TIG – tungsten inert gas welding;

MIG – metal inert gas welding;

PAC – plasma arc cutting;

PAW – plasma arc welding.

5. USE PRECAUTIONS:



WARNING! It is essential to read this manual before using the welding helmet. Follow site specific OHS regulations. In the case of any incorrect operation or doubt as to how to use the helmet correctly, report it to your supervisor or contact local authorised technical service.

- It is forbidden to use the helmet at variance with its intended use.
- Always assess operability of the welding helmet prior to work. The helmet is unfit for use if it has damage, fogged surface, discolouration, scratches and cracks of the protective glass or helmet. Replace the helmet or glass with a new one. **CAUTION! Only genuine and appropriate parts may be used as replacements.**
- Select an appropriate filter shade to the type of work that will be performed.
- In the case of any incorrect operation of the helmet, especially auto darkening filter failure (for example: no darkening, too long darkening delay, too early clearance), damage to helmet body, etc. immediately cease work and report the problem to a supervisor or contact local authorised technical service.
- The helmet does not protect against objects at high speed.
- The helmet does not protect against corrosive or explosive substances.
- Do not put the helmet or auto darkening filter on hot surfaces.
- During operation, keep the external protective plate installed. Using the helmet without the external protective plate may damage the helmet and render warranty void.
- Replace the external protective glass regularly. Use original glasses.
- Avoid positions where spatter and radiation may affect unprotected body parts (overhead welding). Use additional protection if possible.
- Protect the filter against liquids and dirt. Avoid contact with water or excessive humidity.
- Before each use, clean dirt off the helmet and make sure the optical sensors and solar cells in the front are not obstructed.
- Protect the helmet and its components against solvents. Clean with soft, moist cloth.



WARNING! Product warranty is void and user's bodily safety compromised in the case of any modification of the welding helmet, unintended use, or failure to follow this manual.

6. BEFORE USE:

Check whether there is a protective film on the external and internal clear lens and whether the solar cell is intact and free of dust. Pay particular attention to the cleanliness of the radiation sensors (arc sensors). Check all working parts to make sure they are not worn or damaged. Replace any scratched or damaged parts immediately to prevent injury.

The helmet is delivered to you assembled and ready to be used. Nevertheless, the following is necessary before use:

1. Before the first use of the welding helmet, remove protective film from the auto darkening filter. Otherwise the shade may be incorrect or the filter may not work.
2. Make sure the helmet is fit for the planned type of work and that all components of the helmet are in place, installed correctly and operational.
3. Adjust the headgear so that it is optimally fitted to the head.
4. Set the sensitivity, delay time, and shade of the welding filter correctly.

7. HELMET ADJUSTMENT (see fig. C, p. 2):

Before use, adjust the helmet to ensure maximum protection and comfort of use.

Correct adjustment of the helmet provides the maximum protection of eyes against ultraviolet (UV) and infrared (IR) radiation.

■ Band adjustment

The total circumference of operator's headgear can be reduced or increased with the knob at the back:

- To reduce the circumference, press the **A** knob and rotate it clockwise.
- To increase the circumference, press the **A** knob and rotate it counterclockwise.

The circumference is set correctly when the helmet does not fall off operator's head and it does not exert excessive pressure on the head.

Helmet positioned too high may make the shell fall; helmet positioned too low may be uncomfortable. The optimum position of the helmet on operator's head may be set with the **B** band in the upper part of the headgear.

Verify band adjustment by putting the helmet up and down when fitted on the head. If the band is adjusted correctly, the helmet should be stable

10. ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE:

1. Za čišćenje filtra koristiti maramice, papir za čišćenje leća ili čistu pamučnu krpu i deterdžent.
2. Za čišćenje lica maske i trake protiv znojenja koristiti neutralni deterdžent.
3. Redovito mijenjajte vanjski i unutarnji štitnik i traku protiv znojenja.
4. Ne koristiti kaustična otapala ili benzin za razrjeđivanje deterdženta.

Upute za čišćenje i dezinfekciju.

Očistite zavarivački filter čistom maramicom ili krpom koja ne ostavlja dlačice. Ne uranjajte šljem u vodu. Ne koristite otapala. Senzore, solarnu ćeliju i leće filtra održavajte čistima. Očistite uložak filtra i školjku šljema pomoću otopine vode sa sapunom i meke krpice. Ne koristite otapala niti abrazivne deterdžente. Prebacite proizvod na način brušenja i stavite ga na čisto, suho mjesto za pohranu.

Koristite isključivo originalne rezervne dijelove

ZAŠTITA OKOLINE:



NAPOMENA! Prikazani simbol znači da je zabranjeno odlaganje rabljene opreme zajedno s drugim otpadom (uz rizik od novčane kazne). Štetne komponente koje se nalaze u električnoj i elektroničkoj opremi štetno djeluju na prirodni okoliš i zdravlje ljudi.

Domaćinstvo bi trebalo pridonijeti oporavku i ponovnoj uporabi (recikliranju) korištene opreme. U Poljskoj i Europi kreira se ili već postoji sustav prikupljanja rabljene opreme, pod kojim su sva navedena prodajna mjesta oprema mora uzeti rabljenu opremu. Osim toga, postoje mjesta za prikupljanje gore navedenih oprema.

11. OBRAZLOŽENJE FILTERSKIH MARKINGA:

Oznake na maski:

DIN EN 175: GX EN 175 F CE

GX – simbol proizvođača

EN 175 – norma

zaštita od čestica velike brzine – F (45 m/s)

EN ISO 16321: 16321 GXW14 C 1-M CE

16321 – norma

GX – simbol proizvođača

W14 – maksimalan stupanj zatamnjenosti zavarivačkog filtra

Razina udara – C (45 m/s)

Model glave: 1-M

Materijal izrade: PA, PE, pamuk, pjena, nehrđajući čelik

Oznake na filtru:

16321 GXW4/5-8/9-13V2 CEWARRING – do not use above +55 °C

16321 – norma

GX – simbol proizvođača

W4/5-8/9-13 – Br. skale (W = zavarivački filter, 4 = svijetlo stanje, 5-8/9-13 = tamno stanje)

V2 – razred kutne ovisnosti,

WARRING – do not use above +55 °C – POZOR ne koristiti na temperaturi iznad 55 °C

Oznake na prednjoj zaštitnoj leći

GX 1 B (objašnjenje GX = identifikacija proizvođača, 1 = optički razred, B = otpornost na udare energije 120 m/s)

Oznake na unutarnjoj zaštitnoj leći

GX 1 F (objašnjenje GX = identifikacija proizvođača, 1 = optički razred, F = otpornost na udare niske energije 45 m/s)

■ Upozorenje o sukladnosti označavanja

Ako simboli označavanja nisu zajednički za različite dijelove zaštitne opreme, potrebno je cjelini dodijeliti nižu razinu zaštite

-Upozorenje: Materijali koji mogu doći u dodir s kožom korisnika, mogu izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba

-Upozorenje: Štitnici za oči koji štite od čestica velike brzine a koji se nose preko standardnih oftalmoloških naočala, mogu prenijeti udare i time mogu predstavljati opasnost za korisnika.

-Upozorenje: Ako je potrebna zaštita od čestica velike brzine pri ekstremnim temperaturama, odabrani štitnik za oči treba biti označen slovom T odmah iza slova koja označavaju udar, tj. FT, BT ili AT. Ako iza slova koja označavaju udar ne slijedi slovo T, štitnik za oči treba koristiti samo protiv čestica velike brzine pri sobnoj temperaturi. Korisnik se treba obratiti predstavniku zaduženom za zaštitu na radu, kako bi bio siguran da osobne naočale pružaju odgovarajuću zaštitu u uvjetima rada.

UVOZNIK/OVLAŠTENI ZASTUPNIK:

Profix Sp. z o. o.

ul. Marywilska 34,

03-228 Varšava, Poljska



Politika tvrtke PROFIX je politika kontinuiranog poboljšanja svojih proizvoda i, prema tome, tvrtka zadržava pravo promjene specifikacije proizvoda bez prethodne obavijesti. Slike navedene u korisničkom priručniku su primjeri i mogu se malo razlikovati od stvarnog izgleda kupljenog uređaja.


Ovaj je priručnik zaštićen autorskim pravima. Kopiranje / reprodukcija bez pismenog pristanka Profix Sp. z o. o. je zabranjeno.

■ Zamjena vanjske zaštitne leće/ vađenje filtra za automatsko zatamnjivanje ADF iz kućišta

Bez upotrebe alata zamijenite vanjsku zaštitnu leću ako je oštećena (napuknuta, izgubena, udubljena ili prljava). Prije postavljanja nove, uklonite zaštitnu foliju.

Pritisnite gumb za zaključavanje kazete filtra ADF i izvadite kazetu iz kućišta, zatim postavite novu zaštitnu leću.

ADF se može izvaditi kao što je prikazano na crtežima u nastavku.




Prije korištenja provjerite je li vanjska zaštitna leća postavljena i je li zaštitna folija uklonjena sa leće. Provjerite je li leća čista i da nema prijavštine niti usitnjenih komadića materijala na „Foto-senzorima“ (8) Potrebno je imati na umu da prepora za zaštitu očiju od čestica velike brzine može predstavljati rizik za korisnika zbog prijenosa udara, kada se nosi preko standardnih dioptrijskih naočala.

Oprema za zaštitu očiju može se koristiti isključivo u slučaju čestica koje se kreću velikom brzinom na sobnoj temperaturi.

■ Zamjena unutarnje zaštitne leće

Odvojite ADF filtar za automatsko zatamnjivanje s vizira kacige.

Podignite jedan rub unutarnje zaštitne leće i izvucite je iz filtra (crtež 2) Uklonite zaštitnu foliju s nove unutarnje zaštitne leće filtra i postavite je tako što je postavite na filtar tako da sjedne na mjesto u četiri kuta (crtež 3).



Set zamjenskih sočiva, šifra PROFIX L1540501.

■ Zamjena baterije za napajanje filtra:

Ako svijetli diodni indikator s oznakom „LOW BATTERY“ (3), baterije je potrebno zamijeniti novima.

1. Otvorite poklopac spremnika za baterije (7) i izvadite staru bateriju, zamijenite ju litijском baterijom CR2032. Osigurajte da pozitivna (+) strana baterije bude okrenuta prema gore.

2. Baterija traje otprilike 2000 sati rada. ADF ne radi kada svijetli diodni indikator s oznakom „LOW BATTERY“ (3). Tada je potrebno zamijeniti bateriju.

■ Napomene

1. Ovaj zavarivački ADF filtar sa automatskim zatamnjivanjem nije prikladan za lasersko i oksidno-acetilensko zavarivanje.

2. Ne postavljajte ADF filtar sa automatskim zatamnjivanjem u blizini izvora topline ili vlage.

3. Ne vadite ADF filtar iz kazete filtra niti otvarajte kućište ADF-a nepotrebno.

4. Prije korištenja provjerite je li zavarivanje/brušenje ispravno odabrano.

5. Vanjska zaštitna leća mora biti uvijek postavljena. U suprotnom slučaju ADF se može oštetiti.

6. Ne vršite nikakve promjene ili zamjene kazete ADF filtra.

7. Odmah prestanite koristiti ADF i kontaktirajte svog prodavača ako filtar ne može potamniti tijekom zavarivanja.

8. Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivače za čišćenje ADF-a. Ne stavljajte kućište ADF-a u vodu.

9. Reakcija tekućih kristala (LCD) ADF-a bit će sporija ako je temperatura okruženja niska, ali neće utjecati na zaštitne funkcije.

10. Potrebno je bez odlaganja zamijeniti ADF ako je ADF oštećen ili izguben jer će to utjecati na vidljivost i ozbiljno smanjiti učinkovitost zaštite.

11. Odmah zamijenite vizir ako je oštećen ili izguben. Prilikom zamjene ne koristite tvrde predmete u kontaktu sa staklima filtra.

12. Površinu ADF-a, senzora i solarnih ćelija potrebno je redovito čistiti.

13. Tijelo maske i ostali elementi nisu otporni na oštećenja uzrokovana silovitim udarcem, eksplozijom ili kaustičnom tekućinom.

14. Preporučamo korištenje tijekom 2 godine. Vrijeme korištenja ovisi o različitim čimbenicima kao što su korištenje, čišćenje, skladištenje i održavanje. Preporučuju se česte provjere i zamjena u slučaju oštećenja.

15. Filtar za automatsko zatamnjivanje potrebno je uvijek koristiti zajedno s unutarnjom zaštitnom lećom.

16. Ovaj vizir odgovara modelu glave 1-M.

17. Viziri koji su bili izloženi udaru ne smiju se koristiti i potrebno ih je baciti i zamijeniti.

18. Ako simboli razine udara nisu isti za zaštitnu leću/filtar kao i za okvir, tada se niža razina treba pripisati cijelom viziru.

19. Nije prikladno za vožnju automobila ili korištenje na javnim cestama.

9. RJEŠAVANJE RJEŠAVANJA:

1. Gledanje kroz filter je otežano

a) Zaštitna folija na vanjskoj/unutarnjoj zaštitnoj leći filtra - Skinuti zaštitnu foliju

b) Zaprļana vanjska/unutarnja zaštitna leća filtra Očistiti ili zamijeniti zaštitnu leću

c) Zaprļan filter Očistiti filter

2. Filter se ne zatamnjuje nakon paljenja luka

a) Odabran je način brušenja/odabrati način zavarivanja i podesiti razinu zatamnjivanja od 5 do 8 / 9 do 13

b) Pokriven senzor promjene intenziteta svjetla ili solarna ćelija/između senzora i solarnih ćelija s jedne i zavarivačkog luka s druge strane ne smije biti nikakvih prepreka.

c) Osjetljivost postavljena na NISKUP - ostaviti osjetljivost na odgovarajuću razinu.

3. Filter se zatamnjuje iako nema luka

a) Osjetljivost postavljena na VISOKU - Postaviti osjetljivost na odgovarajuću razinu

4. Filter se ne rasvjetljuje nakon što je zavarivanje završeno.

a) Odgoda postavljena na MAKSIMALNU - Postaviti odgovarajuću odgodu

on operator's head. If positioning is incorrect, readjust the band.

■ Helmet-to-face distance adjustment:

To adjust this distance, unscrew mounting nuts C and put the screws through square holes D in headgear frame to move the helmet closer to or further from the face. When the right distance is set, tighten the nuts C.

NOTE! Perform the adjustment for both sides of the helmet. The smallest possible filter-to-eye distance is recommended for the best sharpness.

■ Helmet angle adjustment

If helmet angle is not right for the operator, it may be adjusted:

- Loosen mounting screws C.
- Change helmet angle.
- Tighten mounting screws C.

CAUTION! The correct helmet angle protects against spatter and radiation reaching operator's chin.

8. USE:

■ Helmet power source

The welding helmet is powered by a single CR2030 lithium battery and solar cells. It provides battery life of 2000 hours under normal operating conditions. Filter power is automatically controlled by optical sensors.

The internal control panel has the TEST button, which can be used to control correct operation of helmet systems (the operation mode switch should be set to welding), and an LED indicator for empty battery. The low voltage diode is off when power provided to the filter is sufficient. When the diode is on, the batteries should be replaced.

■ Helmet shade selection:

Select the right shade for the specific welding job using the table on page 4. The device comes with two shade ranges. Set the range 5–8 or 9–13 with the shade range switch (5), and then select the right shade with the dial (5a). For example, to set the shade to 7, select the 5–8 range and then set the dial (5a) to 11 (7)



Set the dial (5a) to Grind when grinding to disable darkening. The Grind mode prevents auto-darkening.

■ Sensitivity settings/ Sensitivity adjustment

The sensitivity can be set to LOW (L) or HIGH (H) with the dial (6). Select setting L when the ambient light is intensive or when another welding machine is used nearby. Select setting H when the welding amperage is low and welding takes place in poorly lit areas, especially for argon arc welding at low currents. The range between LOW and HIGH is suitable for most indoor and outdoor welding operations.



■ Delay control

After welding, the LCD filter lens (1, Fig. 8) automatically switches from dark to clear with the specified delay to compensate for the glow of the welded part. The delay can be set from MIN (F) (0.1 sec.) to MAX (S) (1.0 sec.) with a continuous dial located inside. The minimum delay is suitable for point welding or short welds. The maximum delay is suitable for high-amperage welding. It also reduces eye fatigue from the arc. The range between MIN (F) and MAX (S) is suitable for most indoor and outdoor welding operations.

■ Diagnostics

Checks before welding:

Set the dial for clearing time after welding (4) to S or F and set the sensitivity adjustment dial to H. Set any shade with dial (5a) other than Grind. Point the radiation sensors (8) towards a light source, such as ceiling lights, a lamp, etc. The LCD auto-darkening filter (1) should darken. You can change the shade with dial 5a. The auto-darkening filter works correctly. If the LCD auto-darkening


filter (1) does not darken as a result of the procedure described above, you may need to replace the battery or the auto-darkening filter may be damaged.

■ Replacing the external clear lens / removing the auto-darkening filter from the shell

Replace the external clear lens if it is damaged (cracked, scratched, indented, or dirty). The operation does not require any tools. Remove the protective film before installing a new lens.

Press the auto-darkening filter cartridge lock and remove the cartridge from the shell. Install a new clear lens.

The auto-darkening filter can be removed as shown.



Before use, make sure the external clear lens is installed and has no protective film. Make sure the lens is clean and free of dirt and spatter on the radiation sensors (8).

Remember that protective eyewear for high-speed particle impact may pose a risk of impact transfer to the user if it is worn on standard corrective glasses.


Eyewear can be used only for high-speed particle impact at room temperature.

■ Replacing the internal clear lens

Detach the auto-darkening filter from the shell.

Lift one edge of the internal clear lens and remove it from the filter (Fig. 2).

Remove the protective film from the internal clear lens and install it by placing it on the filter and snapping it on in the corners (Fig. 3).



Set of replacement lenses, code PROFIX L1540501

■ Notes

1. This auto-darkening welding filter is not suitable for laser and oxyacetylene welding.
2. Do not place the auto-darkening filter near heat or moisture sources.
3. Do not remove the auto-darkening filter from the cartridge, and do not open the filter housing unnecessarily.
4. Before use, make sure the welding/grinding mode is selected correctly.
5. The external clear lens must always be installed. Otherwise, the auto-darkening filter may become damaged.

6. Do not modify or replace the auto-darkening filter cartridge.
7. Stop using the auto-darkening filter immediately and contact the seller if the filter does not darken during welding.
8. Do not clean the auto-darkening filter with alcohol, petrol or thinners. Do not put the auto-darkening filter housing into the water.
9. The auto-darkening filter liquid crystal's response is slower in low ambient temperatures. This does not affect the protective function.
10. Immediately replace the auto-darkening filter if it is damaged or scratched because it may affect visibility and seriously reduce protection level.
11. Immediately replace the helmet if it is damaged or scratched. Do not use hard objects on the filter lenses during replacement.
12. Regularly clean the surfaces of the auto-darkening filter, sensors, and solar cells.
13. The helmet body and other components are not resistant to impact, explosion, or caustic liquids.
14. The recommended service life is 2 years. The service life depends on various factors, such as use, cleaning, storage, and maintenance. Inspect the product frequently and replace it if needed.
15. The auto-darkening filter should always be used together with the internal clear lens.
16. This helmet is suitable for head model 1-M.
17. Do not use helmets that were impacted. Replace them with new ones.
18. If the impact resistance levels for the clear lens and the filter differ, the complete helmet is assigned the lower level.
19. Not for driving or use on public roads.

9. TROUBLESHOOTING:

1. Difficult to see through filter
 - a) Protective film on front/inside cover filter not removed - Remove protective film
 - b) Front/inside cover filter dirty - Clean or replace front/inside cover filter
 - c) Filter lens dirty - Clean filter lens
2. Filter does not darken when arc is struck.
 - a) Grind Mode Selected - Select Weld Mode and adjust Shade from 5 to 8/9 to 13
 - b) Foto Sensors or Solar Panel blocked - Make sure sensors or solar panel are exposed to weld arc without blocking
 - c) Set Sensitivity to LOW - Adjust sensitivity to required level.
3. Filter darkens without arc
 - a) Set Sensitivity to HIGH - Adjust sensitivity to required level.
4. Filter remains dark after welding
 - a) Set Delay to MAX - Adjust delay to required level

10. MAINTENANCE AND STORAGE:

- Maintenance
1. Clean the filter with tissues, lens-cleaning tissue, or a clean cotton cloth and a detergent.
 2. Clean the shell of the helmet and the sweatband with a neutral detergent.
 3. Regularly replace the internal and external protector and the sweatband.
 4. Do not dilute the detergent with caustic solvents or petrol.
- Cleaning and disinfection instructions.
- Clean the filter with a clean, lint-free tissue or cloth. Do not submerge the helmet in water. Do not use solvents. Keep the sensors, solar cell, and filter lens clean. Clean the filter lens and helmet shell with soapy water and a cloth. Do not use solvents or abrasive cleaning agents. Switch the mode to grinding and put the product in a clean, dry place for storage.
- Use only original spare parts.
- The product should be stored in provided unit packaging in a dark, dry, ventilated, and locked room. Store in temperatures of -20° C to +70° C.

Protect the product against dust, particulate, and other contaminants (foil bags etc.). Protect against mechanical damage. Transport in the provided unit packaging, in boxes, in closed vehicles.

■ Cleaning

Clean the filter with a clean and soft cloth or cotton. Do not submerge the helmet and filter in water. Never use abrasive substances, solvents, or oil-based detergents.

Do not open the filter cartridge by yourself. The filter cartridge may be disassembled by authorised service or qualified technician. Otherwise the warranty is rendered void.

■ Replacing the protective glass:

In order to ensure long and fault-free operation of the filter, it is forbidden to use the helmet without polycarbonate protective glasses. Replace the front protective glass on a regular basis. Hitting spatter tarnishes it, which is a natural phenomenon.


In order to replace the protective glass, remove the auto darkening filter cartridge and pull the glass towards the inside of the helmet.

CAUTION! The filter element should be replaced and installed by qualified and competent personnel only.

■ Replacing the filter batteries:

When the LOW BATTERY (3) LED is on, replace the battery.

1. Open the battery compartment (7), remove the old battery, and insert a new CR2032 battery. Position the battery with the positive (+) pole up.
2. The battery will last for approximately 2,000 hours. When the LOW BATTERY (3) LED is on, the auto-darkening filter does not work. Replace the battery.



11. MARKINGS

■ Helmet markings

DIN EN 175: GX EN 175 F CE

GX – manufacturer symbol

EN 175 – standard

High-speed particle impact resistance – F (45 m/s)

EN ISO 16321: 16321 GX W14 C 1-M CE

16321 – standard

GX – manufacturer symbol

W14 – the maximum filter shade

Impact resistance – C (45 m/s)

Head model: 1-M Material: PA, PE, cotton, foam, stainless steel

■ Filter markings

16321 GX W4/5-8/9-13 V2 CE WARNING – do not use above +55 °C

16321 – standard

GX – manufacturer symbol

W4/5-8/9-13 – Scale No. (W = welding filter, 4 = light state, 5-8/9-13 = dark state)

V2 – angle dependence class

WARNING – do not use above +55 °C

External clear lens markings

GX 1 B (GX = manufacturer symbol, 1 = optical class, B = impact resistance of 120 m/s)

Internal clear lens markings

GX 1 F (GX = manufacturer symbol, 1 = optical class, F = low-energy impact resistance of 45 m/s)

7. PRIKLJUČIVANJE ČELIKA (vidi sl. C, str. 2):

Kacigu treba prilagoditi prije upotrebe kako bi se osigurala maksimalna zaštita i udobnost.

Zahvaljujući ispravnom položaju kacige, postiže se maksimalna zaštita očiju od ultraljubičastog (UV) i infracrvenog (IR) zračenja.

■ Podešavanje pojasa

Ukupni opseg trake za glavu operatera može se povećati ili smanjiti gumbom na stražnjoj strani trake za glavu:

- Da biste smanjili opseg, pritisnite gumb **A** i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu.

- Da biste povećali opseg, pritisnite gumb **A** i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ispravna postavka opsega pojasa je kada kaciga za zavarivanje ne padne s glave operatera i ako remen ne izazove pretjerani pritisak.

Previsoko postavljanje vizira na glavu operatera može uzrokovati pad maske, prenisko postavljanje vizira može uzrokovati nelagodu pri korištenju. Optimalni položaj vizira na glavi rukovodaca može se postaviti pomoću trake **B** smještene u gornjem dijelu trake za glavu.

Trebali bi provjeriti stane od traka za glavu puta podizanje i spuštanje vizir kada je na glavu. Ako se pojas pravilno podešava, vizir treba čvrsto držati glavu operatera. Ako se utvrdi nepravilnost i ponovno podesite pojas.

■ Kontrolirati udaljenost između kacige i licem:

Da biste to učinili, otpustite pričvršne matice **C** i vijke provucite kroz četvrtaste rupe **D** u zaglavju za glavu, pomaknuvši kacigu bliže ili dalje od lica. Nakon namještaljke stegnute maticu **C**.

NAPOMENA! Podešavanje treba obaviti s obje strane kacige. Da bi se dobili najbolji fokus se preporučuje kao najmanje jšutnja udaljenosti između filtera i očima.

■ Podešavanje kuta spuštanja kacige

Ako kut nagiba maske nije prikladan za operatera, može se podesiti:

- Otpustiti montiranje matice **C**.

- Promijenite postavku kuta vizira.

- zategnuti montiranje matice **C**.

NAPOMENA! Ispravan kut nagiba kacige štiti od prodiranja strugotine i zračenja prema bradi operatera.

8. UPORABA:

■ Opskrba kaciga

Maska se napaja pomoću jedne litijske baterije CR2032 i solarnih ćelija. U normalnim uvjetima zavarivanja to osigurava život baterije od 2000 sati.

Uključivanje i isključivanje filtra automatski se kontroliraju fotosenzori.

Na unutarnjoj upravljačkoj ploči nalazi se tipka "TEST" koja omogućuje provjeru ispravnog rada automatizacije kaciga (prekidač načina rada treba postaviti za zavarivanje) i diodni indikator stanja pražnjenja baterije. Dioda niskog napona ne radi kada je napajanje filtera dovoljno. Osvjetljenje diode pokazuje potrebna zamjena baterije.

■ Odabir razine zatamnjenosti maske:

Pomoću tablice na stranici 70 odaberite razinu zatamnjenosti koja odgovara određenom postupku zavarivanja. Uređaj ima dva raspona stupnja zatamnjenosti. „Prekidačem raspona stupnja zatamnjenosti“ (5) postavite stupanj zatamnjenosti u odabranim rasponima. Na primjer, za postavljanje razine zatamnjenja na 7, potrebno je odabrati raspon 5-8 i zatim na gumbu (5a) odabrati poziciju: 11 (7)



Tijekom brušenja potrebno je postaviti gumb (5a) na poziciju „Grind“, čime se isključuje zatamnjenost. Načinom rada brušenja („Grind“) se sprječava automatsko zatamnjenje filtra.

■ Postavke osjetljivosti/ Podešavanje osjetljivosti (SENSITIVITY)



Osjetljivost se može podesiti na LOW (L) ili HIGH (H) pomoću bestupanjskog gumba (6). Postavka „L“ je odgovarajuća u slučaju prejakog osvjetljenja okruženja ili kada je drugi aparat za zavarivanje u blizini. Postavka „H“ prikladna je za zavarivanje s niskom jakosti struje i zavarivanje u slabo osvjetljenim područjima, posebno za zavarivanje argonskim lukom s niskom jakosti struje. Izbor između LOW i HIGH prikladan je za većinu operacija zavarivanja, unutra i vani.

Kontrola odgode

Nakon što je zavarivanje završeno, „LCD panel s automatskim zatamnjenjem“ (1. crtež B) automatski se mijenja iz tamnog u svijetli, ali uz postavljen odgodu, kako bi se kompenzirao učinak isijavanja koji se javlja na zavarivanom elementu. Vrijeme odgode može se podesiti na MIN (F) (0,1 sek.) ili MAX (S) (1,0 sek.) pomoću bestupanjskog gumba. Minimalna odgoda prikladna je za točkasto zavarivanje ili kratke varove. Maksimalna odgoda prikladna je za zavarivanje jakom strujom i smanjuje umor očiju uzrokovan lukom. Izbor između MIN (F) i MAX (S) prikladan je za većinu operacija zavarivanja, unutra i vani.

Informacije o prepoznavanju kvarova

Provjera prije zavarivanja:

Postavite „Gumb za podešavanje vremena rasvjetljivanja nakon zavarivanja“ (4) na poziciju „S“ ili „F“ i postavite gumb „Podešavanja osjetljivosti“ na poziciju „H“. „Gumbom“ (5a) postavite željeni stupanj zatamnjenja („Gumb“ 5a ne može biti postavljen na poziciju „Grind“). Usmjerite „Foto-senzore“ (8) prema izvoru svjetla kao što je rasvjeta sa stropa, svjetiljka itd. „LCD panel s automatskim zatamnjenjem“ (1) bi se sada trebao prebaciti u tamni način. Promjenom postavki „Gumba“ 5a dobit ćete manje ili veće stupnjeve zatamnjenja. Tada automatski zavarivački filter radi ispravno. Ako se „LCD panel s automatskim zatamnjenjem“ (1) na zatamnjuje kada se vrše navedeni postupci, potrebna je zamjena baterije ili je automatski zavarivački filter može biti oštećen.

4. TAMNIJE PREPORUKE:

Pročitajte točku „8“ uputa (UPORABA/Odabir razine zatamnjena maske). Pomoću „prekidača raspona stupnja zatamnjivosti“ (5-8 ili 9-13) (6) i „gumba za podešavanje načina rada i stupnja zatamnjivosti“ (5a) (vidi crtež B,C str. 2) odaberite odgovarajuću razinu zatamnjivosti preporučenu u tablici ispod.

Tablica u nastavku prikazuje preporučene razine potamnjavanja za određenu metodu zavarivanja i vrijednost struje zavarivanja. Na odabir zatamnjivača filtera također utječu:

- vrsta matičnog metala;

- razina osvijetljenja (vrijednosti navedene u tablici prikladne su za prosječne radne uvjete u kojima je udaljenost radnika od oka od zavarivanja oko 50 cm, a prosječna

osvijetljenost je približno 100 lx);

- položaj operatera u odnosu na plamen ili električni luk. Ovisno o tome da li se zavarivač naginje nad radnim dijelom ili radije ispruženih ruku, možda će biti potrebna promjena barem jednog stupnja tame;

- ljudski faktor (vrijednosti navedene u tablici pogodine su za operatore s normalnim vidom. Osobe s oštećenjem vida trebaju odabrati stupanj zatamnjavanja prema individualnim potrebama, koristeći naizmjenično veće ili manje nesvijestice);

- za radove koji se izvode na otvorenom na jakom sunčevom svjetlu preporučuje se povećanje stupnja zamračenja za najmanje jedno;

Ovisno o uvjetima u kojima se odvija postupak zavarivanja, možda će biti potrebno povećati / smanjiti stupanj tame.

PROCES ZAVARIVANJA	TRENUTNO (A)																						
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600		
SMAW	8							9	10			11			12			13			14		
MAG	8							9	10			11			12			13			14		
TIG	8							9	10			11			12			13			14		
MIG teški metali	8							9	10			11			12			13			14		
MIG svjetlosne legure	8							9	10			11			12			13			14		
PAC	8							9	10			11			12			13			14		
PAW	4	5	6	7	8	9	10	11	12														

■ Objašnjenje kratica:

REL - zavarivanje elektrode obložene

MAG - zavarivanje topljivom elektrodom u kemijski aktivnom plinskom štitniku;

TIG - zavarivanje volframove elektrode u inertnom plinu;

MIG - zavarivanje sa topljivom elektrodom u inertnom plinskom štitniku;

PAC - rezanje mlazom u plazmi;

PAW - mikroplazmatsko zavarivanje lukom.

5. PRAVILA SIGURNE UPOTREBE:

NAPOMENA! Prije upotrebe kacige za zavarivanje, obavezno je pročitati ovaj priručnik. Moraju se poštivati pravila zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti u radu kacige, bilo kakvih nedoumica u vezi s njenom pravilnom uporabom, prijavite to svom nadzorniku ili kontaktirajte lokalni ovlašteni servisni centar. Zabranjeno je koristiti kacigu za njenu namjenu.

• Prije početka radova tehničke karakteristike kacige za zavarivanje moraju se procijeniti. Kaciga gubi svoju pogodnost za upotrebu ako u zaštitnom staklu ili viziru dođe do oštećenja, zamrljanja, promjene boje, ogrebotina ili pukotina. U tom slučaju vizir ili leće treba zamijeniti.

NAPOMENA! Samo originalni i dobro usklađena dijelovi mogu se koristiti za zamjenu.

• Ovisno o procesu zavarivanja, koji korisnik započne, odaberite odgovarajući stupanj zatamnjavanja filtera.

• U slučaju bilo kakvih nepravilnosti u radu kacige, posebno neispravnog filtera automatskog zatamnjavanja (na primjer: nema zatamnjavanja filtera, prekasnog zatamnjavanja, preranog osvijetljenja), oštećenja na tijelu kacige itd., Odmah prestanite s radom i prijavite problem svom nadzorniku ili kontaktirajte lokalni ovlašteni servis.

• Kaciga ne štiti od udara brzih predmeta.

• Kaciga ne štiti od korozivnih ili eksplozivnih tvari.

• Ne stavljajte kacigu i filter za automatsko zatamnjavanje na vruću površinu.

• Kad vizir djeluje, uvijek mora biti postavljena vanjska zaštitna leća. Rad

bez ugrađene vanjske zaštitne leće može dovesti do kvara kacige i gubitka jamstva.

• Redovito mijenjajte vanjsko zaštitno staklo. Koristite originalno staklo.

• Izbjegavajte položaje koji omogućuju zavarivanje prskanjem i zračenjem da dođu do nezaštićenih dijelova tijela (zavarivanje iznad glave). Ako to nije moguće, treba primijeniti dodatnu zaštitu.

• Zaštitite filter od tekućine ili prljavštine. Izbjegavajte kontakt s vodom ili pretjeranom vlagom.

• Prije svake uporabe očistite kacigu od prljavštine i provjerite da fotosenzori i solarne ćelije smještene na prednjoj strani kacige nisu prekrivene.

• Zaštitite kacigu i njezine dijelove od otapala. Za čišćenje koristite meku vlažnu krpku.

NAPOMENA! Ne vrši nikakve izmjene na kacigi za zavarivanje, koristeći je suprotno namjeravanoj upotrebi, ne slijedeći upute date u ovom priručniku, izlaže korisnika ozljeđivanju i rezultira gubitkom jamstva.

6. PRIPREMA ZA UPORABU:

Kaciga se isporučuje sastavljena i spremna za upotrebu. No prije upotrebe morate učiniti sljedeće:

Provjerite nalazili se zaštitna folija na vanjskoj i unutarnjoj zaštitnoj leći filtera, da li je solarna ćelija oštećena ili blokirana prašinom, posebno obratite pozornost da foto-senzori (senzori luka zavarivanja) nisu zaprljani.

Provjerite vizualno sve radne dijelove, jesu li istrošeni ili oštećeni. Sve izgubene ili oštećene dijelove je potrebno bez odlaganja zamijeniti, da bi se izbjegle ozljede.

1. Kada prvi put koristite kacigu za zavarivanje, rukovatelj bi trebao ukloniti zaštitni film sa filtera za potamnjavanje, jer u protivnom tama može biti pogrešna ili filter možda neće raditi.

2. Provjerite je li kaciga prikladna za namjeravanu uporabu i jesu li svi dijelovi kacige na svom mjestu, pravilno sastavljeni i rade pravilno.

3. Podesite traku za glavu sa sklopom šarki tako da se optimalno uklapa u glavu korisnika.

4. Napravite odgovarajuće postavke za osjetljivost, vrijeme kašnjenja i razinu tame zavarivačkog filtera.

Marking compliance warning

If various parts of protective equipment bear different markings, the complete equipment is assigned the lowest declared protection level.

- Warning: Materials in contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive people.

- Warning: Protective eyewear against high-speed particle impact worn over standard corrective glasses may transfer impact and endanger the user.

- Warning: If high-speed particle impact at extreme temperatures is required, the eyewear should be marked "T" immediately after the letter referring to impact resistance, such as FT, BT, or AT. If there is no letter T after the letter specifying impact resistance, the eyewear should be used only against high-speed particle impact at room temperature. The user should consult an OSH representative to make sure their personal glasses provide sufficient occupational protection.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT:



CAUTION! The symbol nearby denotes that old equipment must never be thrown away together with other waste (with the penalty of a fine). Hazardous components of electronic equipment may adversely affect the natural environment and human health.

Each household may contribute to the recovery and reuse (recycling) of old machinery and equipment. Both in Poland and Europe a system for recovery of used equipment either exists or is being created. The system obliges all organizations that sell such equipment to collect the used machinery and appliances. Moreover, general purpose collecting points for such equipment are available.

IMPORTER/AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Profix Sp. z o.o.,

ul. Marywilska 34,

03-228 Warszawa, Polska

12. WARRANTY:

In order to be provided a warranty service, the user has to return a defective product at the point of sale or to an authorised distributor or reseller of PROFIX where it was purchased. Learn about the return policy prior to returning a product. Usually, product identification data, including model number and serial number and a detailed description of the problem are necessary. A receipt that confirms the purchase and the validity of the warranty has to be submitted as well.

1. The warranty runs for two years following purchase.

2. Any defects found during the warranty period shall be removed free of charge within 14 business days after the product was delivered at seller's address. The warranty period is extended by the repair time.

3. A warranty card is valid if it contains purchase date, stamp of the point of sale, or a sales receipt.

4. In order for a product to be repaired, it has to be delivered at user's cost to the point of sale. After repair, the product shall be sent to the claimant at warrantor's cost.

5. The claimant should deliver the helmet appropriately protected against damage for transport.

6. The claimant shall be liable for the helmet being lost during delivery to the point of sale and the warrantor is obliged to deliver a repaired helmet to the claimant and shall be liable for it being lost during transport.

7. During the warranty period, damaged equipment shall be repaired by the warrantor or replaced with new one that is the same and undamaged free of charge. If it is impossible to repair or replace the device with a new one, the claimant may have the amount paid returned or select a different device with similar specification and features. Any financial discrepancies shall be compensated by the warrantor or the claimant depending on the price of the selected device.

8. This warranty covers defects that occurred during appropriate use or were caused by factory defects and does not apply to consumables or other additional equipment.

9. The warranty does not cover defects that resulted from:

- Repairs, modifications, or changes in the structure made by the user or other unauthorised persons.

- Mechanical, thermal, chemical damage or deliberate damage.

- Helmet storage and maintenance and other damage attributable to the user.

- Decreased product quality that results from wear and tear, e.g. abrasion of the external coating, scratches, broken glass, etc.

- Damage caused by improper and unintended use.

The warrantor may refuse to accept a claim if the sales document has a formal defect, such as not filled in warranty card, no purchase receipt, etc.

SERVICE CENTRE ADDRESS:

Profix Sp. z o.o.

ul. Dobra 3

Łomża-Las

05-152 Czosnów

e-mail: serwis@profix.com.pl tel. 022 785 96 75

.....
Purchase data and stamp of the seller



The policy of the PROFIX company consists in permanent improvements of the offered products and therefore the company reserves the right to make amendments to the product specification without a prior notice. The images included into the operation manual are only of the exemplary nature and may slightly differ from actual appearance of the device purchased. This instruction manual is protected by copyright. Copying it without the written consent of PROFIX Co. Ltd. is prohibited.



DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA PRODUKTU.

Zachowaj instrukcję do ewentualnego przyszłego wykorzystania.

1. PRZEZNACZENIE I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Przyłbica spawalnicza z automatycznym filtrem samościemniającym **LAHTI PRO L1540500** przeznaczona jest do ochrony twarzy i oczu przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania. Spełnia wymagania norm EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 oraz Rozporządzenia 2016/425.

Adres strony internetowej, na której można uzyskać dostęp do deklaracji zgodności UE: www.lahtipro.pl

Badania przyłbicy przeprowadzono: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany. Nr jednostki notyfikowanej: 0196.

Przyłbicę można stosować również, jako środek ochrony osobistej podczas drobnych i krótkotrwałych prac szlifierskich (szlifowanie powierzchni metalowych przy użyciu tarcz listkowych). Nie nadaje się do ochrony osobistej podczas procesu cięcia metali tarczami szlifierskimi.

Przyłbica wyposażona jest w duży wizjer o wymiarach 100x50 mm. Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny.

Przyłbica zapewnia kompletną ochronę przed promieniowaniem UV/IR (ultrafioletowe/podczerwone), nawet wówczas gdy filtr jest rozjaśniony. 4 fotoczuJNIki gwarantują poprawną pracę przyłbicy w każdych warunkach i położeniu.

Przyłbica jest gotowa do natychmiastowego użytkowania, wymaga jedynie dopasowania do rozmiaru głowy spawacza oraz doboru i nastawy właściwych parametrów użytkowych.



UWAGA! Przyłbica spawalnicza spełnia normy w zakresie bezpieczeństwa spawania. Tylko przeszkoleni spawacze powinni jej używać.

Bezpieczne używanie tego produktu wymaga właściwego wyszkolenia w zakresie spawalnictwa. Nie używać maski bez szkła ochronnego lub bez filtra.

Nie używać maski jeśli jakkolwiek jej część jest uszkodzona. Używać w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +55°C.



OSTRZEŻENIE!

Przyłbica spawalnicza nie jest odpowiednia do cięcia palnikami laserowymi i acetyleno-tlenowymi. Przyłbica nie stanowi ochrony przed substancjami wybuchowymi lub żrącymi.

Przyłbica nie stanowi ochrony przed mocnymi uderzeniami, np. tarcz szlifierskich.

Nigdy nie kładź przyłbicy na rozgrzanych powierzchniach.



OSTRZEŻENIE!

Nie spawaj w pozycji górnej podczas korzystania z przyłbicy.

Często sprawdzaj filtr oraz zewnętrzną i wewnętrzną szybką ochronną filtra i natychmiast wymień porysowany lub pęknięty filtr lub porysowane lub pęknięte szybki ochronne filtra.

Zawsze noś okulary ochronne lub gogle pod kaskiem spawalniczym oraz odzież ochronną, aby chronić skórę przed promieniowaniem, oparzeniami i odpryskami.

2. BUDOWA PRZYŁBICY:

Samościemniająca przyłbica spawalnicza zbudowana jest z trzech podstawowych modułów:

- korpusu przyłbicy, wykonanego z termu stabilnego, odpornego na zużycie;

polimeru, w który nie wtapiają się odpryski spawalnicze;

- zespołu zawieszającego z nagłowiem;
- filtra samościemniającego.

■ Elementy przyłbicy (patrz rys. A, str. 2):

1. Korpus przyłbicy
2. Nagłowie regulowane
3. Mechanizm dopasowania nagłowia do obwodu głowy
4. Mechanizm regulacji kąta pochylecia przyłbicy oraz odległości pomiędzy oczami spawacza a szybką filtra ochronnego

5a. Pokrętło ustawienia trybu pracy i stopnia zaciemnienia

6. Zewnętrzna szybka ochronna

7. Kasetka filtra

8. Wewnętrzna szybka ochronna

■ Elementy filtra samościemniającego ADF (patrz rys. B, str. 2):

1. Wewnętrzna szybka ochronna + panel samościemniający LCD
2. Przycisk TEST
3. Wskaźnik rozładowania baterii
4. Regulacja czasu rozjaśnienia po spawaniu
5. Przelącznik zakresu stopnia zaciemnienia
6. Regulacja czułości
7. Komora baterii
8. FotoczuJNIk
9. Ogniwa solarne
10. UV/IR filtr

3. DANETECHNICZNE:

MODEL	L1540500
Zasilanie: ogniwa solarne + 1x CR2032 litowa bateria wymienna	
Włączanie/wyłączanie zasilania	automatyczne
Wymiar pola widzenia	100mmx53 mm
Rozmiar filtra	110x90x10 mm
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	4 wg DIN
Stopień ochrony przed promieniowaniem UV/IR	Stały - 13 wg DIN
Zakres stopni zaciemnienia	5-8/9-13 wg DIN
Wskaźnik TIG	>10 AMPS
Opóźnienie przełączania- ciemny/jasny	0.1~1.0 s
Czułość/opóźnienie	płynna regulacja
Temperatura pracy	od -5°C do +55°C
Temperatura przechowywania	od -20°C do +70°C
Ilość fotoczuJNIków łuku	4
Funkcja „szlifowanie”	tak
Materiał przyłbicy	PA, PE, bawelna, pianka, stal nierdzewna
Samokontrola filtra	tak
Masa całkowita	480g
Wymiary pudełka	330x230x230 mm

Wewnętrzna szybka ochronna model IC-20 105.6 x 58 mm

Zewnętrzna szybka ochronna model FC-15 116.5 x 104 mm



ZA SIGURNU UPOTREBU, UPUTSTVO ZA PROIZVOD TREBA PROČITATI.

Čuvajte priručnik za buduću upotrebu.

1. NAMJENA KORIŠTENJA I KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Kaciga za zavarivanje s automatskim filterom za samotamnjenje **LAHTI PRO L1540500** dizajnirana je za zaštitu lica i očiju od iskre, čipsa i štetnog zračenja tokom zavarivanja. Udoboljava zahtjevnima norme EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 i Uredbe 2016/425. Adresa web stranice na kojoj možete pristupiti EU izvaji o sukladnosti: www.lahtipro.pl

Provedeno je testiranje kaciga: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Njemačka. No jedinica obavijest: 0196.

Kaciga se također može koristiti kao lična zaštitna oprema za vrijeme manjih i kratkotrajnih radova brušenja (brušenje metalnih površina pomoću zaklopnih diskova). Nije pogodna za ličnu zaštitu tokom procesa rezanja metala brusnim kotačima.

Kaciga je opremljena velikim viziorom 100x50 mm. Automatski filter za zamračivanje automatski se mijenja iz svijetlog u tamni nakon paljenja luka i nakon zavarivanja ponovo postaje svijetlim.

Kaciga pruža potpunu zaštitu od UV / IR (ultralubičastog / infracrvenog) zračenja, čak i kada je filter osvijetljen. Četiri foto-senzora garantiraju ispravan rad maske u svim uslovima i položajima.

Kaciga je spremna za trenutnu upotrebu, treba je samo prilagoditi veličini glave zavarivača te odabiru i podešavanju ispravnih parametara performansi.



NAPOMENA! Kaciga za zavarivanje ispunjava sigurnosne standarde za zavarivanje. Koriste ga samo obučeni zavarivači.

Sigurna upotreba ovog proizvoda zahtijeva pravilnu obuku za zavarivanje. Ne koristite masku napravljenu od zaštitnog stakla ili bez filtera.

Ne koristite masku ako je bilo koji njen dio oštećen. Koristite na sobnoj temperaturi od -5°C do +55°C.



UPOZORENJE!

Kaciga za zavarivanje nije prikladna za rezanje laserskim i oksidno-acetilenskim bakljama. Kaciga ne štiti od eksplozivnih ili korozivnih materija.

Vizir ne pruža zaštitu od teških udara.

Ne stavljajte kacigu vrućih površina.



UPOZORENJE!

Ne varite u gornjem položaju tokom korištenja maske Često proverjavajte filter te vanjsku i unutrašnju zaštitnu leću filtera i bez odlaganja zamijenite izgrebani ili napuknuti filter ili izgrebane ili napuknute zaštitne leće filtera.

Uvijek nosite otvorene ili zatvorene zaštitne naočale ispod varilačke kacige te zaštitnu odjeću kako biste zaštitili kožu od zračenja, opekotina i prskotina.

2. IZGRADNJA:

Kalem za zavarivanje koji se sam zatamnjuje sastoji se od tri osnovna modula:

- tijelo kacige izrađeno od termički stabilnog polimera otpornog na habanje u koji se ne zalijepi raspršivač;
- šarku montaže na pokrivala za glavu;
- filter za tamnjenje.

■ Komponente kaciga (vidi sliku A, stranica 2):

1. Tijelo kacige
2. Regulisana pokrivala za glavu
3. Mehanizam odgovarajuće trake na opseg glave
4. Mehanizam za podešavanje kuta vizira i udaljenosti između očiju zavarivača i sočiva zaštitnog filtera
- 5a. Dugme za podešavanje načina rada i stepena zatamnjenosti
6. Vanjsko zaštitno staklo
7. Uložak filtra
8. Unutrašnje zaštitno staklo

■ Komponente automatskog zatamnjenja (vidi sliku B, stranica 2):

1. Unutrašnja zaštitna leća + LCD panel s automatskim zatamnivanjem
2. Tipka TEST
3. Indikator ispražnjenosti baterije
4. Podešavanje vremena rasvjetljavanja nakon varenja
5. Prekidač raspona stepena zatamnjenosti
6. Podešavanje osjetljivosti
7. Spremnik baterije
8. Foto-senzori
9. Solarne ćelije
10. UV/IR filter

3. TEHNIČKI PODACI:

MODEL	L1540500
Napajanje: solarne ćelije + jednu zamjensku litijumsku bateriju CR2032	
Uključivanje / isključivanje napajanja	automatski
Dimenzija vidnog polja	100x50 mm
Veličina filtra	110x90x10 mm
Stepen zatamnjenja svetlosti	4 prema DIN-u
Stepen zaštite od UV / IR zračenja	Čvrsta - 13 prema DIN-u
Raspon tame	5-8/9-13 prema DIN-u
TIG indikator	>10 AMPS
Kašnjenje prebacivanja - tamno / svijetlo	0.1~1.0 s
Osjetljivost / Odgoda	glatko podešavanje
Radna temperatura	od -5°C do +55°C
Temperatura skladištenja	od -20°C do +70°C
Broj lučnih fotosenzora	4
Funkcija "brušenje"	tako
Materijal za vizir	PA, PE, pamuk, pena, nerđajući čelik
Filtrirajte samokontrolu	tako
Ukupna težina	480g
Dimenzije kutije	330x230x230 mm

Unutrašnje zaštitno staklo model IC-20 105.6 x 58 mm

Eksterno zaštitno staklo model FC-15 116.5 x 104 mm

13. GARANCJA:

Da biste iskoristili garancijsku uslugu, neispravan proizvod možete vratiti na mjesto kupnje ili kod ovlaštenog distributera ili preprodavača PROFIX proizvoda od kojih je proizvod kupljen. Prije vraćanja proizvoda morate dobiti informacije o pravilima povrata. Obično trebate uključiti podatke o identifikaciji proizvoda, uključujući broj modela i serijski broj, te detaljan opis prijavljenog problema. Morate priložiti i dokaz o kupnji na prodajnom mjestu koji potvrđuje da garancijski rok nije završen.

1. Jamstvo proizvoda obuhvaća dvije godine od datuma kupnje.
2. Kvarovi koji su otkriveni tijekom jamstvenog razdoblja bit će besplatno uklonjeni u roku od 14 radnih dana od datuma isporuke proizvoda na adresu tvrtke koja se prodaje, a jamstveno razdoblje se produžava za trajanje popravka.
3. Jamstvena kartica vrijedi ako ima datum kupnje, pečat prodajnog mjesta ili prilog u obliku dokaza o kupnji.
4. Da biste izvršili garancijski popravak, proizvod se mora dostaviti na prodajno mjesto o svom trošku. Nakon popravka, proizvod će biti poslat oglašivaču na teret jamca.
5. Oglašivač treba osigurati vizir primjereno zaštićen od oštećenja tijekom transporta.
6. Oglašavanje -limiting odgovoran za bilo kakav gubitak kácigu u vrijeme isporuke, a jamac se obvezuje osigurati popravljao kácigu za oglašivača i odgovoran je za moguću gubitak u transportu.
7. Tijekom jamstvenog roka oštećeni ventil popraviti će se besplatno ili ga garant zamijeniti za isti, bez oštećenja. Ako nije moguće popraviti ili zamijeniti uređaj novim uređajem, oglašivač ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili na odabir druge opreme i vrijednosti i specifikacija. Svaku novčanu razliku izmirit će jamac ili oglašivač, ovisno o troškovima predmeta koje odabere oglašivač.
8. Ovo jamstvo pokriva kvarove opreme koji su posljedica normalnog rada ili oštećenja proizvodnje, a ne odnosi se na potrošni materijal ili drugu dodatnu opremu.
9. Jamstvo ne pokriva nedostatke koji proizlaze iz:
 - Neovlaštenog popravka, preinake ili strukturne promjene koje provodi korisnik ili druge neovlaštene osobe.
 - Mehanička, termička, kemijska ili namjerna oštećenja opreme.
 - Skladištenje i održavanje vizira i druge štete nastale krivnjom korisnika.
 - Opadajuća kvaliteta proizvoda zbog procesa prirodnog trošenja, npr. Abrazije vanjskog premaza proizvoda, ogrebotina, napuklih klizača itd.
 - Oštećenja nastala kao posljedica nepoštivanja načela ispravnog rada, kao i upotreba opreme suprotno namjeravanoj uporabi.

Garant također može odbiti prihvatiti reklamaciju u slučaju formalne greške u vezi s prodajnim dokumentima, poput prazne garancijske kartice, bez dokaza o kupnji itd.

.....
Datum kupnje i prodajni pečat

ADRESA SERWISA:

Profix Sp. z o.o.

ul. Dobra 3

Łomna-Las

05-152 Czosnów

e-mail: serwis@profix.com.pl

tel. 022 785 96 75

4. REKOMENDOWANE STOPNIE ZACIEMIENIA:

Zapoznaj się z punktem „8” instrukcji (UŻYTKOWANIE/Wybór poziomu zaciemnienia przyłbicy). Za pomocą „przełącznika zakresu stopnia zaciemnienia (5-8 lub 9-13)“ (6) oraz „pokrętką ustawienia trybu pracy i stopnia zaciemnienia“ (5a) (patrz rys. B, str. 2) wybierz odpowiedni stopień zaciemnienia rekomendowany w tabeli poniżej.

W poniższej tabeli przedstawione są rekomendowane stopnie przyciemnienia dla określonej metody spawalniczej i wartości prądu spawania. Na dobór stopnia przyciemnienia filtra mają również wpływ:

- rodzaj metalu rodzimego;
- stopień oświetlenia (wartości podane w tabeli są odpowiednie dla uśrednionych warunków pracy, przy których odległość oczu operatora od jeziora spawalniczego wynosi ok. 50 cm, a średnie natężenie oświetlenia wynosi ok. 100 lx);

PROCES SPAWANIA	NATĘŻENIE PRĄDU (A)																						
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600		
SMAW	8								9	10	11	12	13								14		
MAG	8								9	10	11				12				13				14
TIG	8				9				10	11				12				13					
MIG metali ciężkich	9								10	11				12				13				14	
MIG stopów lekkich	9								10	11				12				13				14	
PAC	9								10	11	12				13								
PAW	4	5	6	7	8	9	10	11				12											

■ objaśnienie skrótów:

SMAW – spawanie elektrodą otuloną

MAG – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego chemicznie;

TIG – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego;

MIG – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego;

PAC – cięcie strumieniem plazmowym;

PAW – spawanie łukiem mikroplazmy.

5. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:



UWAGA! Przed użyciem przyłbicy spawalniczej należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Należy przestrzegać zasad BHP panujących w zakładzie pracy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu przyłbicy, wątpliwości dotyczących jej prawidłowego użycia, należy zgłosić to przełożonemu lub skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.

- Zabronione jest użytkowanie przyłbicy niezgodne z przeznaczeniem.
- Przed każdym przystąpieniem do pracy należy dokonać oceny sprawności technicznej przyłbicy spawalniczej. Przyłbica traci przydatność do użycia, jeżeli występują uszkodzenia, zmatowienia, przebarwienia, zarysowania oraz pęknięcia szybki ochronnej lub przyłbicy. W takim przypadku przyłbicę lub szybkę należy wymienić na nową. **UWAGA! Tylko oryginalne i właściwie dobrane części mogą być użyte na wymianę.**
- W zależności od procesu spawalniczego, do jakiego przystępuje użytkownik, dobrać odpowiedni stopień przyciemnienia filtra.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu przyłbicy, w szczególności niepoprawnego działania filtra samościemniającego (na przykład: brak zaciemnienia filtra, zbyt późne zaciemnienie, zbyt wczesne rozjaśnienie), uszkodzenia

– ustawienie operatora względem płomienia lub łuku elektrycznego. W zależności od tego czy spawacz pochyla się nad spawanym przedmiotem lub pracuje z wyciągniętymi rękoma, może być potrzebna zmiana co najmniej o jeden stopień zaciemnienia;

– czynnik ludzki (wartości podane w tabeli są odpowiednie dla operatorów o normalnym wzroku. Osoby z wadami wzroku powinny dobrać wartość stopnia zaciemnienia wg. indywidualnych potrzeb, stosując na przemian kolejne większe lub mniejsze stopnie zaciemnienia);

– dla prac wykonywanych na wolnym powietrzu w silnym świetle słonecznym, zalecane jest zwiększenie stopnia zaciemnienia o co najmniej jeden;

W zależności od warunków, w jakich odbywa się proces spawania, może zaistnieć konieczność zwiększenia/zmniejszenia stopnia przyciemnienia.

korpusu przyłbicy, szybki itp. należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić problem do przełożonego lub skontaktować się z lokalnym autoryzowanym serwisem.

- Przyłbica nie chroni przed uderzeniami rozprzeczonych przedmiotów.
- Przyłbica nie stanowi ochrony przed substancjami żrącymi ani wybuchowymi.
- Nie wolno kłaść przyłbicy oraz filtra samościemniającego na gorącej powierzchni.
- W trakcie pracy przyłbicy, zawsze musi być zamontowana zewnętrzna szybka ochronna. Praca bez zamontowanej zewnętrznej szybki ochronnej może skutkować awarią przyłbicy i utratą gwarancji.
- Regularnie wymieniać zewnętrzną szybką ochronną. Używać oryginalnych szyb.
- Należy unikać pozycji, które umożliwiają dostanie się odprysków spawalniczych i promieniowania do niezabezpieczonych części ciała (spawanie nad głową). Jeśli jest to niemożliwe należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie.
- Chronić filtr przed cieciami lub brudem. Unikać kontaktu z wodą lub nadmierną wilgocią.
- Przed każdym użyciem należy oczyścić przyłbicę z zabrudzeń i sprawdzić, czy fotoczuJNIKI i ogniwa słoneczne umieszczone na froncie przyłbicy nie są zakryte.
- Chronić przyłbicę i jej elementy przed rozpuszczalnikami, do czyszczenia używać miękkiej wilgotnej szmatki.



UWAGA! Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji przyłbicy spawalniczej, używanie jej niezgodnie z przeznaczeniem, naraża użytkownika na obrażenia ciała, oraz skutkuje utratą gwarancji.

6. PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA:

Przyłbica jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do użycia. Jednak przed rozpoczęciem użytkowania należy wykonać następujące czynności:

Sprawdź, czy na zewnętrznych i wewnętrznych szybkach ochronnych filtra znajduje się folia ochronna, czy ognio- i słoneczne nie jest uszkodzone lub zablokowane przez kurz, zwróć szczególną uwagę na to, czy fotoczuJNIKI (czujniki łuku spawalniczego) nie są zanieczyszczone.

Sprawdź wszystkie części robocze, aby zobaczyć, czy nie są zużyte lub uszkodzone. Wszelkie porysowane lub uszkodzone części należy natychmiast wymienić, aby uniknąć obrażeń ciała.

1. Przy pierwszym użyciu przyłbicy spawalniczej operator powinien zdjąć folię ochronną z filtra samozaciemniającego, w innym przypadku stopień zaciemnienia może być nieprawidłowy lub filtr może nie zadziałać.
2. Upewnij się, że przyłbica nadaje się do planowanej pracy oraz, że wszystkie elementy przyłbicy znajdują się na swoim miejscu, są prawidłowo zamontowane oraz działają prawidłowo.
3. Dokonać regulacji nagłowia z zespołem zawiasowym, aby była optymalnie dopasowana do głowy użytkownika.
4. Dokonać odpowiednich ustawień czułości, czasu zwłoki oraz poziomu zaciemnienia filtra spawalniczego.

7. DOPASOWANIE PRZYŁBICY (patrz rys. C, str. 2):

Przed użyciem przyłbicy należy wyregulować w celu zapewnienia maksymalnej ochrony i komfortu użytkownika.

Dzięki prawidłowemu ustawieniu przyłbicy uzyskuje się maksymalną ochronę oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV) oraz podczerwonym (IR).

■ Regulacja opaski

Obwód całkowity opaski na głowę operatora można zwiększać lub zmniejszać poprzez pokrętkę znajdującą się w tylnej części opaski:

- Aby zmniejszyć obwód, należy wcisnąć pokrętkę **A** i obracać go w prawo.
- Aby zwiększyć obwód, należy wcisnąć pokrętkę **A** i obracać go w lewo.

Prawidłowe ustawienie obwodu opaski jest wtedy, gdy przyłbica spawalnicza nie spada z głowy operatora, a opaska nie powoduje nadmiernego ucisku.

Zbyt wysokie umiejscowienie przyłbicy na głowie operatora może powodować spadanie maski, zbyt niskie umiejscowienie przyłbicy może powodować niewygodę w użytkowaniu. Optymalne umiejscowienie przyłbicy na głowie operatora można ustawić poprzez opaskę **B**, mieszczącą się w górnej części nagłowia.

Należy sprawdzić dopasowanie opaski na głowę podnosząc i opuszczając kilkakrotnie przyłbicę, kiedy znajduje się na głowie. Jeżeli opaska jest prawidłowo wyregulowana przyłbica powinna trzymać się stabilnie głowy operatora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ponownie wyregulować opaskę.

■ Regulacja odległości pomiędzy przyłbicą, a twarzą operatora:

W tym celu zwinąć nakrętki mocujące **C** i przelożyć śruby przez kwadratowe otwory **D** w mocowaniu nagłowia, przesuwając przyłbicę bliżej lub dalej od twarzy. Po ustawieniu dokręć nakrętki **C**.

UWAGA! Regulacji należy dokonać po obu stronach przyłbicy. W celu uzyskania najlepszej ostrości zaleca się jak najmniejszą odległość pomiędzy filtrem a oczami.

■ Regulacja kąta opuszczenia przyłbicy

Jeżeli kąt nachylenia maski nie jest odpowiedni dla operatora, można dokonać jego regulacji:

- Poluzować nakrętki mocujące **C**.
- Dokonać zmiany ustawienia kąta nachylenia przyłbicy.
- Dokręcić nakrętki mocujące **C**.

UWAGA! Prawidłowy kąt nachylenia przyłbicy zabezpiecza przed dostawaniem się odprysków i promieniowania w kierunku podbródka operatora.

8. UŻYTKOWANIE:

■ Zasilanie przyłbicy

Zasilanie przyłbicy odbywa się poprzez jedną baterię litową CR2032 oraz ogniwo solarne. W normalnych warunkach spawania zapewnia to żywotność baterii na 2000 godzin pracy.

Włączanie i wyłączanie filtra jest automatycznie kontrolowane przez fotoczuJNIKI.

Na wewnętrzny panel sterowniczy znajdują się przycisk „TEST” pozwalający sprawdzić poprawność działania automatyki przyłbicy oraz diodowy wskaźnik stanu rozładowania baterii. Dioda niskiego napięcia nie działa, gdy zasilanie filtra jest wystarczające. Świecenie się diody sygnalizuje konieczność wymiany baterii.

■ Wybór poziomu zaciemnienia przyłbicy:

Korzystając z tabeli na str. 9 wybrać poziom zaciemnienia odpowiedni dla danego procesu spawania. Urządzenie ma dwa zakresy stopnia zaciemnienia. „Przełącznikiem zakresu stopnia zaciemnienia” (5) ustaw zakres 5-8 lub 9-13 a następnie pokrętką (5a) ustaw odpowiedni stopień zaciemnienia z wybranych zakresów. Na przykład, aby ustawić stopień zaciemnienia 7 należy wybrać zakres 5-8 następnie na pokrętkę (5a) wybrać pozycję: 11 (7)

Podczas szlifowania należy ustawić pokrętkę (5a) na pozycję „Grind”, wyłączając zaciemnienie. Tryb szlifowania („Grind”) zapobiega samoczynnemu przyciemnianiu się filtra.

■ Ustawienia czułości/

Regulacja czułości (SENSITIVITY)

Czułość można ustawić na LOW (L) lub HIGH (H) za pomocą pokrętki bezstopniowej (6). Ustawienie LOW jest odpowiednie w przypadku nadmiernego oświetlenia otoczenia lub gdy w pobliżu znajduje się inna spawarka. Ustawienie HIGH jest odpowiednie do spawania przy niskim natężeniu prądu i spawania w obszarach o słabym oświetleniu, zwłaszcza spawania łukiem argonowym przy niskim natężeniu prądu. Wybór pomiędzy LOW i HIGH jest odpowiedni dla większości operacji spawania wewnątrz i na zewnątrz.

■ Kontrola opóźnienia

Po zakończeniu spawania, panel samościemniający LCD* (1, Rys. B) automatycznie zmienia się z ciemnego na jasny ale z ustawionym opóźnieniem w celu skompensowania efektu poświaty powstającego na elemencie spawany. Czas opóźnienia można ustawić na MIN (F) (0,1 sek.) lub MAX (S) (1,0 sek.) za pomocą pokrętki bezstopniowej wewnątrz wkładu. Minimalne opóźnienie jest odpowiednie do spawania punktowego lub krótkich spoin. Maksymalne opóźnienie jest odpowiednie do spawania dużym prądem i zmniejsza zmęczenie oczu łukiem. Wybór pomiędzy MIN(F) i MAX (S) jest odpowiedni do większości operacji spawania wewnątrz i na zewnątrz.

■ Informacje na temat rozpoznawania awarii

Sprawdzanie przed spawaniem:

Ustaw „Pokrętkę regulacji czasu rozjaśnienia po spawaniu” (4) na pozycję „S” lub „F” oraz ustaw pokrętkę „Regulacji czułości na pozycję „H”. „Pokrętkę” (5a) ustaw dowolny stopień zaciemnienia („Pokrętkę” 5a nie może być ustawione na pozycję „Grind”). Skieruj „FotoczuJNIKI” (8) w stronę źródła światła, takiego jak oświetlenie górne, lampa itp. „Panel samościemniający LCD” (1) powinien teraz przełączyć się w stan ciemny. Zmieniając nastawy „Pokrętkę” 5a uzyskasz mniejsze lub większe stopnie zaciemnienia. Wówczas automatyczny filtr spawalniczy działa prawidłowo. Jeśli „Panel samościemniający LCD” (1) nie ściemnia się, gdy wykonywane są powyższe procedury, wymagana jest wymiana baterii lub automatyczny filtr spawalniczy może być uszkodzony.

10. ODRZĄŻANIE I SKLADNIENIE:

1. Za czyszczenie filtra korzystaj maramice, papier za czyszczenie leca ili čistu pamučnu krpu i deterđent.
2. Za čišćenje lica maske i trake protiv znojenja koristiti neutralni deterđent.
3. Redovito mijenjajte vanjski i unutarnji štitnik i traku protiv znojenja.
4. Ne koristiti kaustična otapala ili benzin za razrjeđivanje deterđenta.

Upute za čišćenje i dezinfekciju.

Očistite zavarivački filter čistom maramicom ili krpom koja ne ostavlja dlačice. Ne uranjajte šljem u vodu. Ne koristite otapala Senzore, solarnu čeliju i leće filtra održavajte čistima. Očistite uložak filtra i školjku šljema pomoću otopine vode sa sapunom i meke krpice. Ne koristite otapala niti abrazivne deterđente. Prebacite proizvod na način brušenja i stavite ga na čisto, suho mjesto za pohranu.

Koristite isključivo originalne rezervne dijelove

ZAŠTITA OKOLINE:

NAPOMENA! Prikazani simbol znači da je zabranjeno odlaganje rabljene opreme zajedno s drugim otpadom (uz rizik od novčane kazne). Štetne komponente koje se nalaze u električnoj i elektroničkoj opremi štetno djeluju na prirodni okoliš i zdravlje ljudi.

Domaćinstvo bi trebalo pridonijeti oporavku i ponovnoj uporabi (recikliranju) korištene opreme. U Poljskoj i Europi kreira se ili već postoji sustav prikupljanja rabljene opreme, pod kojim su sva navedena prodajna mjesta oprema mora uzeti rabljenu opremu. Osim toga, postoje mjesta za prikupljanje gore navedenih oprema.

11. OBRAZLOŽENJE FILTERSKIH MARKINGA:

Oznake na maski:

DIN EN 175: GX EN 175 F CE

GX – simbol proizvođača

EN 175 – norma

zaštita od čestica velike brzine – F (45 m/s)

EN ISO 16321: 16321 GXW14 C 1-M CE

16321 – norma

GX – simbol proizvođača

W14 – maksimalan stupanj zatamnjenosti zavarivačkog filtra

Razina udara – C (45 m/s)

Model glave: 1-M

Materijal izrade: PA, PE, pamuk, pjena, nehrđajući čelik

Oznake na filtru:

16321 GXW4/5-8/9-13V2 CEWARRING – do not use above +55 °C
16321 – norma

GX – simbol proizvođača

W4/5-8/9-13 – Br. skale (W= zavarivački filter, 4= svijetlo stanje, 5-8/9-13=tamno stanje)

V2 – razred kutne ovisnosti,

WARRING – do not use above +55 °C – POZOR ne koristiti na temperaturi iznad 55 °C

Oznake na prednjoj zaštitnoj leći

GX 1 B (objašnjenje GX=identifikacija proizvođača, 1=optički razred, B=otpornost na udare energije 120 m/s)

Oznake na unutarnjoj zaštitnoj leći

GX 1 F (objašnjenje GX=identifikacija proizvođača, 1=optički razred, F=otpornost na udare niske energije 45 m/s)

■ Upozorenje o sukladnosti označavanja

Ako simboli označavanja nisu zajednički za različite dijelove zaštitne opreme, potrebno je cjelini dodijeliti nižu razinu zaštite

-Upozorenje: Materijali koji mogu doći u dodir s kožom korisnika, mogu izazvati alergijske reakcije kod osjetljivih osoba

-Upozorenje: Štitnici za oči koji štite od čestica velike brzine a koji se nose preko standardnih oftalmoloških naočala, mogu prenijeti udare i time mogu predstavljati opasnost za korisnika.

-Upozorenje: Ako je potrebna zaštita od čestica velike brzine pri ekstremnim temperaturama, odabrani štitnik za oči treba biti označen slovom T odmah iza slova koja označavaju udar, tj. FT, BT ili AT. Ako iza slova koja označavaju udar ne slijedi slovo T, štitnik za oči treba koristiti samo protiv čestica velike brzine pri sobnoj temperaturi. Korisnik se treba obratiti predstavniku zaduženom za zaštitu na radu, kako bi bio siguran da osobne naočale pružaju odgovarajuću zaštitu u uvjetima rada.

UVOZNIK/OVLAŠTENI ZASTUPNIK:

Profix Sp. z o. o.

ul. Marywilska 34,

03-228 Varšava, Poljska



Politika tvrtke PROFIX je politika kontinuiranog poboljšanja svojih proizvoda i, prema tome, tvrtka zadržava pravo promjene specifikacije proizvoda bez prethodne obavijesti. Slike navedene u korisničkom priručniku su primjeri i mogu se malo razlikovati od stvarnog izgleda kupljenog uređaja.


Ovaj je priručnik zaštićen autorskim pravima. Kopiranje / reprodukcija bez pismenog pristanka Profix Sp. z o. o. je zabranjeno.

■ Zamjena vanjske zaštitne leće/ vađenje filtra za automatsko zatamnivanje ADF iz kućišta

Bez upotrebe alata zamijenite vanjsku zaštitnu leću ako je oštećena (napuknuta, izgrebena, udubljena ili prljava). Prije postavljanja nove, uklonite zaštitnu foliju.

Pritisnite gumb za zaključavanje kazete filtra ADF i izvadite kazetu iz kućišta, zatim postavite novu zaštitnu leću.

ADF se može izvaditi kao što je prikazano na crtežima u nastavku.




Prije korištenja provjerite je li vanjska zaštitna leća postavljena i je li zaštitna folija uklonjena sa leće. Provjerite je li leća čista i da nema prljavštine niti usitnjenih komadića materijala na „Foto-senzorima“ (8) Potrebno je imati na umu da prepora za zaštitu očiju od čestica velike brzine može predstavljati rizik za korisnika zbog prijenosa udara, kada se nosi preko standardnih dioptrijskih naočala.

Oprema za zaštitu očiju može se koristiti isključivo u slučaju čestica koje se kreću velikom brzinom na sobnoj temperaturi.

■ Zamjena unutarnje zaštitne leće

Odvojite ADF filter za automatsko zatamnivanje s vizira kacice.

Podignite jedan rub unutarnje zaštitne leće i izvucite je iz filtra (crtež 2) Uklonite zaštitnu foliju s nove unutarnje zaštitne leće filtra i postavite je tako što je postavite na filter tako da sjedne na mjesto u četiri kuta (crtež 3).



Set zamjenskih leća, šifra PROFIX L1540501.

■ Zamjena baterije za napajanje filtra:

Ako svijetli diodni indikator s oznakom „LOW BATTERY“ (3), baterije je potrebno zamijeniti novima.

1. Otvorite poklopac spremnika za baterije (7) i izvadite staru bateriju, zamijenite ju litijском baterijom CR2032. Osigurajte da pozitivna (+) strana baterije bude okrenuta prema gore.

2. Baterija traje otprilike 2000 sati rada. ADF ne radi kada svijetli diodni indikator s oznakom „LOW BATTERY“ (3). Tada je potrebno zamijeniti bateriju.

■ Napomene

1. Ovaj zavarivački ADF filter sa automatskim zatamnivanjem nije prikladan za lasersko i oksii-acetilensko zavarivanje.

2. Ne postavljajte ADF filter sa automatskim zatamnivanjem u blizini izvora topline ili vlage.

3. Ne vadite ADF filter iz kazete filtra niti otvarajte kućište ADF-a nepotrebno.

4. Prije korištenja provjerite je li zavarivanje/brušenje ispravno odabrano.

5. Vanjska zaštitna leća mora biti uvijek postavljena. U suprotnom slučaju ADF se može oštetiti.

6. Ne vršite nikakve promjene ili zamjene kazete ADF filtra.

7. Odmah prestanite koristiti ADF i kontaktirajte svog prodavača ako filter ne može potamniti tijekom zavarivanja.

8. Ne koristite alkohol, benzin ili razrjeđivače za čišćenje ADF-a. Ne stavljajte kućište ADF-a u vodu.

9. Reakcija tekućih kristala (LCD) ADF-a bit će sporija ako je temperatura okružja niska, ali neće utjecati na zaštitne funkcije.

10. Potrebno je bez odlaganja zamijeniti ADF ako je ADF oštećen ili izgreben jer će to utjecati na vidljivost i ozbiljno smanjiti učinkovitost zaštite.

11. Odmah zamijenite vizir ako je oštećen ili izgreben. Prilikom zamjene ne koristite tvrde predmete u kontaktu sa staklima filtra.

12. Površinu ADF-a, senzora i solarnih ćelija potrebno je redovito čistiti.

13. Tijelo maske i ostali elementi nisu otporni na oštećenja uzrokovana silovitim udarcem, eksplozijom ili kaustičnom tekućinom.

14. Preporučamo korištenje tijekom 2 godine. Vrijeme korištenja ovisi o različitim čimbenicima kao što su korištenje, čišćenje, skladištenje i održavanje. Preporučuju se česte provjere i zamjena u slučaju oštećenja.

15. Filter za automatsko zatamnivanje potrebno je uvijek koristiti zajedno s unutarnjom zaštitnom lećom.

16. Ovaj vizir odgovara modelu glave 1-M.

17. Viziri koji su bili izloženi udaru ne smiju se koristiti i potrebno ih je baciti i zamijeniti.

18. Ako simboli razine udara nisu isti za zaštitnu leću/filter kao i za okvir, tada se niža razina treba pripisati cijelom viziru.

19. Nije prikladno za vožnju automobila ili korištenje na javnim cestama.

9. RJEŠAVANJE RJEŠAVANJA:

1. Gledanje kroz filter je otežano

a) Zaštitna folija na vanjskoj/unutarnjoj zaštitnoj leći filtra - Skinuti zaštitnu foliju

b) Zaprljena vanjska/unutarnja zaštitna leća filtra Očistiti ili zamijeniti zaštitnu leću

c) Zaprljan filter Očistiti filter

2. Filter se ne zatamnjuje nakon paljenja luka

a) Odabran je način brušenja Ođabрати način zavarivanja i podesiti razinu zatamnjenja od 5 do 8 / 9 do 13

b) Pokriven senzor promjene intenziteta svjetla ili solarna ćelija između senzora i solarnih ćelija s jedne i zavarivačkog luka s druge strane ne smije biti nikakvih prepreka.

c) Osjetljivost postavljena na NISKUP - ostavi osjetljivost na odgovarajuću razinu.

3. Filter se zatamnjuje iako nema luka

a) Osjetljivost postavljena na VISOKU - Postaviti osjetljivost na odgovarajuću razinu


4. Filter se ne rasvjetljuje nakon što je zavarivanje završeno.

a) Odgoda postavljena na MAKSIMALNU - Postaviti odgovarajuću odgodu

■ Wymiana zewnętrznej szybki ochronnej/ wyjmowanie filtra samościemniającego ADF z obudowy

Wymień zewnętrzną szybkę ochronną, jeśli jest uszkodzona (pęknięta, porysowana, wgnębiona lub brudna), bez użycia narzędzi. Przed zamontowaniem nowej usuń folię ochronną.

Naciśnij przyciski blokady kasety filtra ADF, i wyjmij kasę z obudowy, a następnie załóż nową szybkę ochronną ADF można wyjąć, jak pokazano na rysunkach poniżej.



Przed użyciem upewnij się, że zewnętrzna szybka ochronna jest zamontowana, a folia ochronna na szybce została usunięta.

Upewnij się, że szybka jest czysta i nie ma brudu ani odprysków na „FotoczuJNIKACH“ (8)


Należy pamiętać, że sprzęt chroniący oczy przed cząsteczkami o dużej prędkości może stwarzać zagrożenie dla użytkownika w wyniku przenoszenia uderzeń, gdy jest noszony na standardowych okularach korekcyjnych. Sprzęt do ochrony oczu można stosować wyłącznie w przypadku cząstek poruszających się z dużą prędkością, w temperaturze pokojowej.

■ Wymiana wewnętrznej szybki ochronnej

Ođładź filter samościemniający ADF od osłony kasku.

Podnieś jedną krawędź wewnętrznej szybki ochronnej i wyciągnij ją z filtra (rys. 2)

Usuń folię ochronną z nowej wewnętrznej szybki ochronnej filtra i zamontuj ją kładąc na filtrze, tak aby zatrzasknęła w się w czterech narożnikach (rys. 3)



Komplet szybek zamiennych kod PROFIX L1540501

■ Uwagi

1. Ten samościemniający filter ADF spawalniczy nie nadaje się do spawania laserowego i tlenowo-acetylenowego.

2. Nie umieszczaj samościemniającego filtra spawalniczego w pobliżu źródła ciepła lub wilgoci.

3. Nie wyjmuj filtra ADF z kasety filtra ani nie otwieraj obudowy ADF bez uzasadnienia.

4. Przed użyciem sprawdź, czy spawanie/szlifowanie zostało wybrane

prawidłowo.

5. Zewnętrzna szybka ochronna musi być zawsze zamontowana . W przeciwnym razie ADF może zostać uszkodzony.

6. Nie dokonuj żadnych zmian ani wymian kasety filtra ADF.

7. Natychmiast zaprzestań używania ADF i skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli filter nie może stać się ciemny podczas spawania.

8. Nie używaj alkoholu, benzynu ani rozcieńczalników do czyszczenia ADF. Nie wkładaj obudowy ADF do wody.

9. Reakcja ciekłego kryształu (LCD) ADF będzie wolniejsza, jeśli temperatura otoczenia jest niska, ale nie wpłynie to na funkcje ochronne.

10. Należy natychmiast wymienić ADF, jeśli ADF jest uszkodzony lub porysowany, ponieważ wpłynie to na widoczność i poważnie zmniejszy wydajność ochronną.

11. Należy natychmiast wymienić osłonę, jeśli jest uszkodzona lub porysowana. Nie należy używać twardych przedmiotów do kontaktu ze stakłami filtra podczas wymiany.

12. Należy regularnie czyścić powierzchnię ADF, czujników i ogniw słonecznych.

13. Korpus przyłbicy i pozostałe elementy nie są odporne na uszkodzenia spowodowane gwałtownym uderzeniem, wybuchem lub żrącą cieczą.

14. Zalecamy używanie przez okres 2 lat. Czas użytkowania zależy od różnych czynników, takich jak użytkowanie, czyszczenie, przechowywanie i konserwacja. Zalecane są częste kontrole i wymiana, jeśli jest uszkodzona.

15. Filter samościemniający należy zawsze stosować w połączeniu z wewnętrzną szybką ochronną.

16. Ta osłona jest odpowiednia dla modelu głowy 1-M. 1

17. Osłony, które były narażone na uderzenie, nie powinny być używane i należy je wyrzucić i wymienić.

18. Jeśli symbole poziomu uderzenia nie są takie same zarówno dla szybki ochronnej/filtera, jak i oprawki, to dolny poziom należy przypisać kompletnej osłonie.

19. Nie nadaje się do jazdy samochodem ani do użytku na drogach publicznych.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

1. Utrudniona widoczność przez filter

a) Nie usunięto folii ochronnej z przedniej/wewnętrznej pokrywy filtra - Usuń folię ochronną

b) Zabrudzony filter przedniej/wewnętrznej pokrywy - Wyczyść lub wymień filter przedniej/wewnętrznej pokrywy

c) Zabrudzona soczewka filtra - Wyczyść soczewkę filtra

2. Filter nie ciemnieje po zajarzeniu łuku

a) Wybrany tryb szlifowania — wybierz tryb spawania i dostosuj odcięć od 5 do 8/9 do 13

b) Zablokowane fotoczuJNIKI lub panel słoneczny - Upewnij się, że czujniki lub panel słoneczny są wystawione na działanie łuku spawalniczego bez blokowania.

c) Ustaw czułość na NISKA — dostosuj czułość do wymaganego poziomu

3. Filter przyćmiemia się bez luka

a) Ustaw czułość na WYSOKA — dostosuj czułość do wymaganego poziomu

4. Po spawaniu filter pozostaje ciemny

a) Ustaw opóźnienie na MAX — dostosuj opóźnienie do wymaganego poziomu

10. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

1. Do czyszczenia filtra należy używać chusteczek, papieru do czyszczenia soczewek lub czystej bawełnianej ściereczki i detergentu.

2. Do czyszczenia powłoki przyłbicy i opaski przeciwpotnej należy używać neutralnego detergentu.

3. Regularnie wymieniaj zewnętrzną i wewnętrzną ochraniacz oraz opaskę przeciwpotną.

4. Do rozcieńczania detergentu nie należy używać żrących rozpuszczalników ani benzyny.


Wyczyść filtr spawalniczy czystą, niestrzępiącą się chusteczką lub ściereczką. Nie zamurzać helmu w wodzie. Nie używaj rozpuszczalników Utrzymuj czujniki, ogniwo słoneczne i soczewkę filtra w czystości. Wyczyść wkład filtra i skorupę helmu, używając roztworu wody z mydłem i miękkiej ściereczki. Nie używaj rozpuszczalników ani ściernych detergentów czyszczących. Przelącz produkt w tryb szlifowania i umieść go w czystym, suchym miejscu do przechowywania.

Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych

■ Wymiana baterii zasilających filtr:

Jeśli zaświeci się wskaźnik diodowy oznaczony „LOW BATTERY” (3) należy wymieć baterie na nowo.

1. Otwórz pokrywę komory baterii (7) i wyjmij starą baterię, wymieć na baterię litową CR2032. Upewnij się, że dodatnia (+) strona baterii jest skierowana do góry
2. Bateria wystarcza na około 2000 godzin. ADF nie działa, gdy wskaźnik diodowy oznaczony „LOW BATTERY” (3) zaświeci się. Należy wtedy wymienić baterię.



OCHRONA ŚRODOWISKA:

UWAGA! Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczenia użytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem kary grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Gospodarstwo domowe powinno przyczynić się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) użytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest, lub już istnieje, system zbierania użytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować użyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.

11. OZNACZENIA

■ Oznaczenia na przyłbicy:

DIN EN 175: GX EN 175 F CE

GX – symbol producenta

EN 175 – norma

ochrona przed cząsteczkami o dużej prędkości – F (45 m/s)

EN ISO 16321: 16321 GX W14 C 1-M CE

16321 – norma

GX – symbol producenta

W14 – maksymalny stopień zaciemnienia filtra spawalniczego

Poziom uderzenia – C (45 m/s)

Model głowy: 1-M

Materiał wykonania: PA, PE, bawełna, pianka, stal nierdzewna

■ Oznaczenie na filtrze:

16321 GX W4/5-8/9-13 V2 CE WARNING – do not use above +55 °C

16321 – norma

GX – symbol producenta

W4/5-8/9-13 – Nr skali (W= filtr spawalniczy, 4=stan jasny, 5-8/9-13=stan ciemny)

V2 – klasa zależności kątowej,

WARNING – do not use above +55 °C – UWAGA nie używać w temperaturze

powyżej 55 °C

Oznaczenie na przedniej szybie ochronnej

GX 1 B (wyjaśnienie GX=identyfikacja producenta, 1=klasa optyczna,

B=odporność na uderzenia o energii 120 m/s)

Oznaczenie na wewnętrznej szybie ochronnej

GX 1 F (wyjaśnienie GX=identyfikacja producenta, 1=klasa optyczna,

F=odporność na uderzenia o niskiej energii 45 m/s)

■ Ostrzeżenie dotyczące zgodności oznakowania

Jeśli symbole oznakowania nie są wspólne dla różnych części sprzętu ochronnego, niższy poziom ochrony należy przypisać całemu sprzętowi ochronnemu

-Ostrzeżenie: Materiały, które mogą mieć kontakt ze skórą użytkownika, mogą powodować reakcje alergiczne u podatnych osób

-Ostrzeżenie: Ochroniacze oczu chroniące przed cząstkami o dużej prędkości noszone na standardowych okularach okulistycznych mogą przenosić uderzenia, stwarzając tym samym zagrożenie dla użytkownika.

-Ostrzeżenie: Jeśli wymagana jest ochrona przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach, wybrany ochroniacz oczu powinien być oznaczony literą T bezpośrednio po literze oznaczającej uderzenie, tj. FT, BT lub AT. Jeśli po literze oznaczającej uderzenie nie następuje litera T, ochroniacz oczu należy stosować wyłącznie przeciwko cząstkom o dużej prędkości w temperaturze pokojowej. Użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielem ds. BHP, aby upewnić się, że okulary osobiste zapewniają mu odpowiednią ochronę w warunkach pracy.

IMPORTER/UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:

Profix Sp. z o.o.,
ul. Marywilska 34,
03-228 Warszawa, Polska

7. PRIKLUČIVANJE ČELIKA (vidi sl. C, str. 2):

Kacigu treba prilagoditi prije upotrebe kako bi se osigurala maksimalna zaštita i udobnost.

Zahvaljujući ispravnom položaju kacige, postiže se maksimalna zaštita očiju od ultraljubičastog m (UV) i infracrvenog (IR) zračenja.

■ Podešavanje pojasa

Ukupni opseg trake za glavu operatera može se povećati ili smanjiti gumbom na stražnjoj strani trake za glavu:

- Da biste smanjili opseg, pritisnite gumb **A** i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu.

- Da biste povećali opseg, pritisnite gumb **A** i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ispravna postavka opsega pojasa je kada kaciga za zavarivanje ne padne s glave operatera i ako remen ne izazove pretjerani pritisak.

Previsoko postavljanje vizira na glavu operatera može uzrokovati pad maske, prenisko postavljanje vizira može uzrokovati nelagodu pri korištenju. Optimalni položaj vizira na glavu rukovodca može se postaviti pomoću trake **B** smještene u gornjem dijelu trake za glavu.

Trebali bi provjeriti stane od traka za glavu puta podizanje i spuštanje vizir kada je na glavu. Ako se pojas pravilno podešava, vizir treba čvrsto držati glavu operatera. Ako se utvrdi nepravilnost i ponovno podesite pojas.

■ Kontrolirajte udaljenost između kacige i licem:

Da biste to učinili, otpustite pričvršne matice **C** i vijke provucite kroz četvrtaste rupe **D** u zaglavju za glavu, pomaknuvši kacigu bliže ili dalje od lica. Nakon namještaljke stegnute maticu **C**.

NAPOMENA! Podešavanje treba obaviti s obje strane kacige. Da bi se dobili najbolji fokus se preporučuje kao najmanje jštnja udaljenosti između filtera i očima.

■ Podešavanje kuta spuštanja kacige

Ako kut nagiba maske nije prikladan za operatera, može se podesiti:

-Otpustiti montiranje matice **C**.

-Promijenite postavku kuta vizira.

-zategnuti montiranje matice **C**.

NAPOMENA! Ispravan kut nagiba kacige štiti od prodiranja strugotine i zračenja prema bradi operatera.

8. UPORABA:

■ Opskrba kaciga

Maska se napaja pomoću jedne litijske baterije CR2032 i solarnih ćelija. U normalnim uvjetima zavarivanja to osigurava život baterije od 2000 sati.

Uključivanje i isključivanje filtra automatski se kontroliraju fotosenzori.

Na unutarnjoj upravljačkoj ploči nalazi se tipka "TEST" koja omogućuje provjeru ispravnog rada automatizacije kaciga (prekidač načina rada treba postaviti za zavarivanje) i diodni indikator stanja pražnjenja baterije. Dioda niskog napona ne radi kada je napajanje filtra dovoljno. Osvjetljenje diode pokazuje potrebna zamjena baterije.

■ Odabir razine zatamjenosti maske:

Pomoću tablice na stranici 64 odaberite razinu zatamjenosti koja odgovara određenom postupku zavarivanja. Uređaj ima dva raspona stupnja zatamjenosti. „Prekidačem raspona stupnja zatamjenosti” (5) postavite raspon 5-8 ili 9-13 i zatim gumbom (5a) postavite odgovarajući stupanj zatamjenosti u odabranim rasponima. Na primjer, za postavljanje razine zatamjenja na 7, potrebno je odabrati raspon 5-8 i zatim na gumbu (5a) odabrati poziciju: 11 (7)



Tijekom brušenja potrebno je postaviti gumb (5a) na poziciju „Grind”, čime se isključuje zatamnjnost. Načinom rada brušenja („Grind”) se sprječava automatsko zatamnjivanje filtra.

■ Postavke osjetljivosti/ Podešavanje osjetljivosti (SENSITIVITY)



Osjetljivost se može podesiti na LOW (L) ili HIGH (H) pomoću bestupanjskog gumba (6). Postavka „L” je odgovarajuća u slučaju prejakog osvijetljenja okruženja ili kada je drugi aparat za zavarivanje u blizini. Postavka „H” prikladna je za zavarivanje s niskom jakosti struje i zavarivanje u slabo osvijetljenim područjima, posebno za zavarivanje argonskim lukom s niskom jakosti struje. Izbor između LOW i HIGH prikladan je za većinu operacija zavarivanja, unutra i vani.



Kontrola odgode

Nakon što je zavarivanje završeno, „LCD panel s automatskim zatamnjivanjem” (1. crtež B) automatski se mijenja iz tamnog u svijetli, ali uz postavljenog odgodu, kako bi se kompenzirao učinak isijavanja koji se javlja na zavarivanom elementu. Vrijeme odgode može se podesiti na MIN (F) (0,1 sek.) ili MAX (S) (1,0 sek.) pomoću bestupanjskog gumba. Minimalna odgoda prikladna je za točkasto zavarivanje ili kratke varove. Maksimalna odgoda prikladna je za zavarivanje jakim strujom i smanjuje umor očiju uzrokovan lukom. Izbor između MIN (F) i MAX (S) prikladan je za većinu operacija zavarivanja, unutra i vani.

Informacije o prepoznavanju kvarova

Provjera prije zavarivanja:

Postavite „Gumb za podešavanje vremena rasvjetljivanja nakon zavarivanja” (4) na poziciju „S” ili „F” i postavite gumb „Podešavanja osjetljivosti” na poziciju „H”. „Gumbom” (5a) postavite željeni stupanj zatamjenja („Gumb” 5a ne može biti postavljen na poziciju „Grind”). Usmjerite „Foto-senzore” (8) prema izvoru svjetla kao što je rasvijeta sa stropa, svjetiljka itd. „LCD panel s automatskim zatamnjivanjem” (1) bi se sada trebao prebaciti u tamni način. Promjenom postavki „Gumba” 5a dobit ćete manje ili veće stupnjeve zatamjenja. Tada automatski zavarivački filter radi ispravno. Ako se „LCD panel s automatskim zatamnjivanjem” (1) na zatamnjuje kada se vrše navedeni postupci, potrebna je zamjena baterije ili je automatski zavarivački filter može biti oštećen.

Politika firme PROFIX jest politika stalo godoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

4. TAMNIJE PREPORUKE:

Pročitajte točku „8“ uputa (UPORABA/Odabir razine zatamnjena maske). Pomoću „prekidača raspona stupnja zatamnjivosti“ (5-8 ili 9-13) (6) i „gumba za podešavanje načina rada i stupnja zatamnjivosti“ (5a) (vidi crtež B,C str. 2) odaberite odgovarajuću razinu zatamnjivosti preporučenu u tablici ispod.

Tablica u nastavku prikazuje preporučene razine potamnjivanja za određenu metodu zavarivanja i vrijednost struje zavarivanja. Na odabir zatamnjivanja filtra također utječe:

- vrsta matičnog metala;

- razina osvijetljenja (vrijednosti navedene u tablici prikladne su za prosječne radne uvjete u kojima je udaljenost radnika od oka od zavarivanja oko 50 cm, a prosječna

osvijetljenost je približno 100 lx);

- položaj operatera u odnosu na plamen ili električni luk. Ovisno o tome da li se zavarivač naginje nad radnim dijelom ili radište ispruženih ruku, možda će biti potrebna promjena barem jednog stupnja tame;

- ljudski faktor (vrijednosti navedene u tablici pogodno su za operatore s normalnim vidom. Osobe s oštećenjem vida trebaju odabrati stupanj zatamnjivanja prema individualnim potrebama, koristeći naizmjenično veće ili manje nesvijetlice);

- za radove koji se izvode na otvorenom na jakom sunčevom svjetlu preporučuje se povećanje stupnja zamaćenja za najmanje jedno;

Ovisno o uvjetima u kojima se odvija postupak zavarivanja, možda će biti potrebno povećati / smanjiti stupanj tame.

PROCES ZAVARIVANJA	TRENUTNO (A)																						
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600		
SMAW	8							9	10			11			12			13			14		
MAG	8							9	10			11			12			13			14		
TIG	8							9	10			11			12			13			14		
MIG teški metali								9	10			11			12			13			14		
MIG svjetlosne legure								10			11			12			13			14			
PAC								9			10			11			12			13			
PAW	4	5	6	7	8	9	10	11	12														

■ Objašnjenje kratica:

REL - zavarivanje elektrode obložene

MAG - zavarivanje topljivom elektrodom u kemijski aktivnom plinskom štitniku;

TIG - zavarivanje volframove elektrode u inertnom plinu;

MIG - zavarivanje sa topljivom elektrodom u inertnom plinskom štitniku;

PAC - rezanje mlazom u plazmi;

PAW - mikroplazmatsko zavarivanje lukom.

5. PRAVILA SIGURNE UPOTREBE:

! NAPOMENA! Prije upotrebe kacige za zavarivanje, obavezno je pročitati ovaj priručnik. Moraju se poštivati pravila zaštite zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. U slučaju bilo kakvih nepravilnosti u radu kacige, bilo kakvih nedoumica u vezi s njenom pravilnom uporabom, prijavite to svom nadzorniku ili kontaktirajte lokalni ovlašteni servisni centar. Zabranjeno je koristiti kacigu za njenu namjenu.

• Prije početka radova tehničke karakteristike kacige za zavarivanje moraju se procijeniti. Kaciga gubi svoju pogodnost za upotrebu ako u zaštitnom staklu ili viziru dođe do oštećenja, zamrljanja, promjene boje, ogrebotina ili pukotina. U tom slučaju vizir ili leće treba zamijeniti.

! NAPOMENA! Samo originalni i dobro usklađena dijelovi mogu se koristiti za zamjenu.

• Ovisno o procesu zavarivanja, koji korisnik započne, odaberite odgovarajući stupanj zatamnjivanja filtra.

• U slučaju bilo kakvih nepravilnosti u radu kacige, posebno neispravnog filtra automatskog zatamnjivanja (na primjer: nema zatamnjivanja filtra, prekasnog zatamnjivanja, preranog osvijetljenja), oštećenja na tijelu kacige itd., Odmah prestanite s radom i prijavite problem svom nadzorniku ili kontaktirajte lokalni ovlašteni servis.

• Kaciga ne štiti od udara brzih predmeta.

• Kaciga ne štiti od korozivnih ili eksplozivnih tvari.

• Ne stavljajte kacigu i filter za automatsko zatamnjivanje na vruću površinu.

• Kad vizir djeluje, uvijek mora biti postavljena vanjska zaštitna leća. Rad

bez ugrađene vanjske zaštitne leće može dovesti do kvara kacige i gubitka jamstva.

• Redovito mijenjajte vanjsko zaštitno staklo. Koristite originalno staklo.

• Izbjegavajte položaje koji omogućuju zavarivanje prskanjem i zračenjem da dođu do nezaštićenih dijelova tijela (zavarivanje iznad glave). Ako to nije moguće, treba primijeniti dodatnu zaštitu.

• Zaštitite filter od tekućine ili prljavštine. Izbjegavajte kontakt s vodom ili pretjeranom vlagom.

• Prije svake uporabe očistite kacigu od prljavštine i provjerite da fotosenzori i solarne ćelije smještene na prednjoj strani kacige nisu prekrivene.

• Zaštitite kacigu i njezine dijelove od otapala. Za čišćenje koristite meku vlažnu krpku.

! NAPOMENA! Ne vrši nikakve izmjene na kacigi za zavarivanje, koristeći je suprotno namjeravanoj upotrebi, ne slijedeći upute date u ovom priručniku, izlaže korisnika ozljeđivanju i rezultira gubitkom jamstva.

6. PRIPREMA ZA UPORABU:

Kaciga se isporučuje sastavljena i spremna za upotrebu. No prije upotrebe morate učiniti sljedeće:

Provjerite nalazili se zaštitna folija na vanjskoj i unutarnjoj zaštitnoj leći filtra, da li je solarna ćelija oštećena ili blokirana prašinom, posebno obratite pozornost da foto-senzori (senzori luka zavarivanja) nisu zaprljani.

Provjerite vizualno sve radne dijelove, jesu li istrošeni ili oštećeni. Sve izgrebene ili oštećene dijelove je potrebno bez odlaganja zamijeniti, da bi se izbjegle ozljede.

1. Kada prvi put koristite kacigu za zavarivanje, rukovatelj bi trebao ukloniti zaštitni film sa filtra za potamnjivanje, jer u protivnom tama može biti pogrešna ili filter možda neće raditi.

2. Provjerite je li kaciga prikladna za namjeravanu uporabu i jesu li svi dijelovi kaciga na svom mjestu, pravilno sastavljeni i rade pravilno.

3. Podesite traku za glavu sa sklopom šarki tako da se optimalno uklapa u glavu korisnika.

4. Napravite odgovarajuće postavke za osjetljivost, vrijeme kašnjenja i razinu tame zavarivačkog filtra.

12. GWARANCJA:

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, można zwrócić wadliwy produkt w punkcie zakupu albo u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów firmy PROFIX, od którego dany produkt został zakupiony. Przed zwrotem produktu należy uzyskać informacje o zasadach zwrotu. Zazwyczaj należy uwzględnić informacje umożliwiające identyfikację produktu, łącznie z numerem modelu i numerem seryjnym, oraz szczegółowy opis zgłoszonego problemu. Należy również dołączyć dowód zakupu w punkcie sprzedaży detalicznej, potwierdzający, że okres gwarancyjny nie został zakończony.

1. Gwarancja na produkt obejmuje dwa lata od daty zakupu.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu pod adres firmy sprzedającej, a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada wpisaną datę zakupu, pieczęć punktu sprzedaży lub załącznik w postaci dowodu zakupu.

4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt na własny koszt do punktu sprzedaży. Po wykonaniu naprawy produkt zostanie wysłany reklamującemu na koszt gwaranta.

5. Reklamujący powinien dostarczyć przyłbicę odpowiednio zabezpieczoną przed uszkodzeniem w czasie transportu.

6. Reklamujący odpowiada za ewentualne zaginięcie przyłbicy w czasie dostarczenia, gwarant natomiast zobowiązuje się dostarczyć naprawioną przyłbicę do reklamującego i odpowiada za jej ewentualne zaginięcie w czasie transportu.

7. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony, lub wymieniony przez gwaranta na taki sam, wolny od wad. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty, lub wyboru innego sprzętu o podobnych walorach i specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez gwaranta, bądź przez reklamującego, w zależności od kosztu wybranego przez reklamującego przedmiotu.

8. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

9. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:

- Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.

- Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu.

- Przechowywania i konserwacji przyłbicy oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

- Obniżanie się, jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia np. ścieranie się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowanie, pęknięcia szkielek, itp.

- Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Gwarant również może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku wady formalnej, związanej z dokumentami sprzedaży, jak niewypełniona karta gwarancyjna, brak dowodu zakupu, itp.

.....
Data zakupu i pieczęć sprzedawcy

ADRES SERWISU:

Profix Sp. z o.o.

ul. Dobra 3

Łomna-Las

05-152 Czosnów

e-mail: serwis@profix.com.pl

tel. 022 785 96 75

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВАРОЧНЫЙ ШЛЕМ С АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАТЕМНЯЮЩИМСЯ СВЕТОФИЛЬТРОМ L1540500

Перевод оригинальной инструкции



С ЦЕЛЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

Храните инструкцию для возможного применения в будущем.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ:

Сварочный шлем с автосветозатемняющимся светофильтром **LAHTI PRO L1540500** предназначен для защиты лица и глаз от искр, брызг и вредного излучения при сварке. Отвечает требованиям стандартов EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 и Постановления 2016/425.

Адрес веб-сайта, на котором можно получить доступ к декларации соответствия ЕС: www.lahtipro.pl

Испытания шлема выполнены в: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Albinstraße 56, 12103 Berlin, Германия. № нотифицированного органа: 0196.

Шлем можно использовать также, как средство индивидуальной защиты при мелких и кратковременных шлифовальных работах (шлифовка металлической поверхности при помощи лепестковых шлифкругов). Не пригоден в качестве средства индивидуальной защиты при резке металла шлифовальными кругами.

Шлем оснащён большим смотровым окном размером 100x50 мм. Автосветозатемняющийся светофильтр после появления сварочной дуги автоматически темнеет, а после окончания сварки – вновь светлеет.

Шлем обеспечивает полную защиту от УФ- и ИК-излучения (ультрафиолетового / инфракрасного излучения), даже без затемнения. 4 фотодатчика обеспечивают надлежащую работу шлема в любых условиях и позиции.

Шлем готов к немедленному применению, требуется только подогнать его к размеру головы сварщика, а также выбора и настройки соответствующих эксплуатационных параметров.



ВНИМАНИЕ! Сварочный шлем соответствует стандартам безопасности при сварке.

Для безопасного применения этого изделия, необходимо пройти соответствующее обучение в области сварки. Его могут использовать только обученные сварщики.

Не использовать изделия без защитного стекла или без светофильтра.

Не использовать изделие, если какая-либо его часть повреждена. Эксплуатировать при температуре в пределах от -5°C до +55°C.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сварочный шлем не пригоден для работ по лазерной резке или резке ацетиленовыми горелками. Шлем не является средством защиты от взрывоопасных или едких веществ.

Шлем не является средством защиты от сильных ударов, например шлифовальным кругом. Ни в коем случае не класть шлем на разогретую поверхность.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не выполняйте сварку в верхнем положении при использовании маски.

Часто проверяйте фильтр, а также внешнее и внутреннее защитное стекло фильтра и немедленно заменяйте поцарапанный или треснувший фильтр или поцарапанные или треснувшие защитные стекла фильтра.

Обязательно надевайте защитные очки или закрытые очки под сварочный шлем и защитную одежду, чтобы защитить кожу от излучения, ожогов и брызг.

2. КОНСТРУКЦИЯ СВАРОЧНОГО ШЛЕМА:

Автосветозатемняющийся сварочный шлем состоит из трёх основных частей:

- корпус шлема, выполненного из термостабильного полимера, стойкого к износу, в который не вплавляются образующиеся при сварке брызги металла;
- шарнирное устройство оголовья;
- автосветозатемняющийся светофильтр.

■ Элементы шлема: (см. рис. А, стр. 2):

1. Корпус шлема
2. Регулируемое оголовье
3. Механизм регулировки оголовья по размеру головы
4. Механизм регулировки угла наклона шлема и расстояния между глазами сварщика и стеклом защитного светофильтра
- 5а. Переключатель режима работы и степени затемнения
6. Внешнее защитное стекло
7. Кассета светофильтра
8. Внутреннее защитное стекло

■ Элементы автосветозатемняющегося светофильтра (см. рис. В, стр. 2):

1. Внутреннее защитное стекло + самозатемняющаяся ЖК-панель
2. Кнопка TEST
3. Индикатор уровня заряда батарейки
4. Регулировка времени осветления после сварки
5. Переключатель диапазона степени затемнения
6. Регулировка чувствительности
7. Батарейный отсек
8. Фотодатчики
9. Солнечные элементы
10. УФ/ИК-фильтр

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

МОДЕЛЬ	L1540500
Электропитание: солнечные элементы + 1 литиевая сменная батарея CR2032	
Включение / выключение электропитания	автоматическое
Размер поля видения	100x50 мм
Размер светофильтра	110x90x10 мм
Степень затемнения в светлом состоянии	4 DIN
Степень защиты от УФ/ИК-излучения	Постоянная, 13 DIN
Пределы регулировки степени затемнения	5-8/9-13 DIN
Индикатор ТИГ	>10 AMPS
Задержка переключения «тёмный—светлый»	0,1~1,0 с
Чувствительность/задержка	плавная регулировка
Рабочая температура	от -5°C до +55°C
Температура хранения	от -20°C до +70°C

HR

UPUTE ZA UPOTREBU ŠALJICA ZA ZAVARIVANJE SA AUTOMATSKIM FILTEROM L1540500

Prijevod originalnih uputa



ZA SIGURNU UPOTREBU, UPUTE ZA PROIZVODNJU, TREBA JE PROČITATI.
Držite priručnik za buduću upotrebu.

1. NAMJENA UPORABE I KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Kaciga za zavarivanje s automatskim filtrom za samotamnjenje **LAHTI PRO L1540500** dizajnirana je za zaštitu lica i očiju od iskrenja, prskanja i štetnog zračenja tijekom zavarivanja. Udovoljava zahtjevima norme EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 i Uredbe 2016/425. Adresa web stranice na kojoj možete pristupiti EU izvaji o sukladnosti: www.lahtipro.pl

Provedeno je testiranje kaciga: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Albinstraße 56, 12103 Berlin, Njemačka, Broj jedinice, Obavijest: 0196.

Kaciga se također može koristiti kao osobna zaštitna oprema tijekom manjih i kratkotrajnih radova brušenja (brušenje metalnih površina pomoću zaklopnih diskova). Nije pogodna za osobnu zaštitu tijekom rezanja metala brusnim kotačima.

Kaciga je opremljena velikim viziorom dimenzija 100x50 mm. Automatski filter za zamračivanje automatski se mijenja iz svijetlog u tamni nakon paljenja luka i nakon zavarivanja ponovno postaje svijetli.

Kaciga pruža potpunu zaštitu od UV / IR (ultraljubičastog / infracrvenog) zračenja, čak i kada je filter osvijetljen. Četiri fotosenzora jamče ispravan rad maske u svim uvjetima i položajima.

Kaciga je spremna za neposrednu upotrebu, treba je samo prilagoditi veličini glave zavarivača te odabiru i podešavanju ispravnih parametara performansi.



NAPOMENA! Kaciga za zavarivanje zadovoljava sigurnosne standarde zavarivanja. Koriste ga samo obučeni zavarivači.

Sigurna uporaba ovog proizvoda zahtijeva pravilnu obuku za zavarivanje. Ne koristite masku izrađenu od zaštitnog stakla ili bez filtra.

Ne koristite masku ako je bilo koji njezin dio oštećen. Koristite na sobnoj temperaturi od -5°C do +55°C.



UPOZORENJE!
Kaciga za zavarivanje nije prikladna za rezanje laserskim i oksidno-acetilenskim bakljama. Kaciga ne štiti od eksplozivnih ili korozivnih tvari.

Kaciga ne pruža zaštitu od teških utjecaja, npr mljevenja.

Ne stavljajte kacigu na vrućim površinama.



UPOZORENJE!
Ne zavarujte u gornjem položaju tijekom korištenja maske.

Često provjeravajte filter te vanjsku i unutarnju zaštitnu leću filtra i bez odlaganja zamijenite izgrebeni ili napuknuti filter ili izgrebene ili napuknute zaštitne leće filtra.

Uvijek nosite otvorene ili zatvorene zaštitne naočale ispod zavarivačke kacige te zaštitnu odjeću kako biste zaštitili kožu od zračenja, opekline i prskotina.

2. KONSTRUKCIJA ŠALCA:

Samotamnjenje kaciga za zavarivanje sastoji se od tri osnovna modula:

- tijelo kacige izrađeno od termički stabilnog polimera otpornog na habanje u koje se ne zalijeva prskanje za zavarivanje;
- zglob oglavlja;
- filter za tamnjenje.

■ Dijelovi kaciga (vidi sl. A, stranica 2):

1. Tijelo kacige
2. Regulirani naslov
3. Mehanizam podudaranja headbands za glavu opsega
4. Mehanizam za podešavanje kuta nagiba vizira i udaljenosti između očiju zavarivača i zaštitne leće filtra
- 5a. Gumb za podešavanje načina rada i stupnja zatamnjivosti
6. Vanjsko zaštitno staklo
7. Filtrarski uložak
8. Unutarnje zaštitno staklo

■ Komponente automatskog zatamnjiva (vidi Sliku B, stranica 2):

1. Unutarnja zaštitna leća + LCD panel s automatskim zatamnjivanjem
2. Tipka TEST
3. Indikator ispražnjenosti baterije
4. Podešavanje vremena rasvjetljivanja nakon zavarivanja
5. Prekidač raspona stupnja zatamnjivosti
6. Podešavanje osjetljivosti
7. Spremnik baterije
8. Foto-senzori
9. Solarne ćelije
10. UV/IR filter

3. TEHNIČKI PODACI:

MODEL	L1540500
Napajanje: solarne ćelije + jedna CR2032 litijska zamjenska baterija	
Uključivanje / isključivanje napajanja	automatski
Dimenzija vidnog polja	100x50 mm
Veličina filtra	110x90x10 mm
Stupanj rasvjete	4 prema DIN-u
Stupanj zaštite od UV / IR zračenja	Čvrsta - 13 prema DIN-u
Raspon tame	5-8/9-13 prema DIN-u
TIG indikator	>10 AMPS
Kašnjenje prebacivanja - tamno / svijetlo	0,1~1,0 s
Osjetljivost / Kašnjenje	glatko podešavanje
Radna temperatura	od -5°C do +55°C
Temperatura skladištenja	od -20°C do +70°C
Broj lučnih fotosenzora	4
Funkcija „brušenje“	tako
Materijal za vizir	PA, PE, pamuk, pjena, nehrđajući čelik
Filtrirajte samokontrolu	tako
Ukupna težina	480g
Dimenzije kutije	330x230x230 mm

Unutarnje zaštitno staklo model IC-20105, 6x58 mm

Vanjsko zaštitno staklo model FC-15116, 5x104 mm

13. ГАРАНЦИЯ:

За уveljavljanje pravice do garancijskih storitev oddajte pomanjkljivo napravo pri prodajalcu, pooblaščenem distributerju ali prodajalcu izdelkov podjetja PROFIX, pri katerem ste kupili svoj izdelek. Pred vračilom izdelka pridobite podatke o načelih vračila, Ponavadi je treba navesti podatke za identifikacijo izdelka, vključno s številko modela in serijsko številko ter podroben opis prijavitelne napake. Priložite tudi dokazilo o nakupu, s katerim potrdite, da garancijska doba še ni iztekla.

1. Garancija za izdelek velja dve leti od nakupa.
2. Napaka, ki se pojavi v času veljavnosti garancije, bodo brezplačno odstranjene v roku 14 delovnih dni od dneva dostave proizvoda na naslov prodajalca. Garancija se bo s časom trajanja popravila tudi ustrezno podaljšala.
3. Garancijski list velja, če je opremljen z datumom nakupa, žigom prodajalca ali priloženim dokazilom o nakupu.
4. Za izvedbo popravila v okviru garancije je treba proizvod dostaviti prodajalcu na lastne stroške. Po popravilu bo proizvod poslan stranki na stroške prodajalca.
5. Stranka mora masko dostaviti prodajalcu ustrezno zavarovano pred poškodbami, ki lahko nastanejo med prevozom.
6. Stranka je odgovorna za morebitno zmečkanje maske med dostavo do prodajalca, medtem ko je prodajalec zavezan dostaviti popravljeno masko kupcu in odgovarja za njeno morebitno zmečkanje med prevozom.
7. V garancijskem obdobju bo prodajalec poškodovano opremo brezplačno popravil ali zamenjal z enakim, brezhibnim proizvodom. V primeru ko popravilo ali menjava proizvoda za novega nista mogoči, ima kupec pravico do vračila kupnine ali izbire drugega proizvoda podobne kakovosti in s podobnimi lastnostmi. Morebitno denarno razliko bo poravnal prodajalec oz. kupec, odvisno od cene proizvoda, ki ga je izbral kupec.
8. Garancija velja za napake opreme, ki so nastale ob pravilni uporabi ali so posledica tovarniške napake. Garancija ne velja za potrošni material ali dodatno opremo.
9. Garancija ne velja za napake, ki so posledica:
 - Popravil, predelav ali sprememb v zgradbi proizvoda, ki jih je samovoljno opravil uporabnik ali druga nepooblaščen oseba.
 - Mehanskih, toplotnih, kemičnih poškodb ali namenskega poškodovanja opreme.
 - Shranjevanja in vzdrževanja maske ter drugih poškodb, ki jih je povzročil uporabnik.
 - Znižanja kakovosti proizvoda zaradi naravne obrabe, npr. abrazija zunanje površine proizvoda, praske, razpoke na objektnih stekelcih ipd.
 - Poškodb zaradi neupoštevanja načel za pravilno uporabo in uporabe opreme, ki ni v skladu z njenim namenom. Prodajalec ima pravico zavrniti reklamacijski zahtevek v primeru formalne napake, ki je povezana s prodajno dokumentacijo, če ni izpolnjen garancijski list, manjka dokazilo o nakupu ipd.

.....
Datum nakupa in žig prodajalca

NASLOV SERVISA:

Profix Sp. z o.o.

ul. Dobra 3,

Łomna-Las

05-152 Czosnów

e-mail: serwis@profix.com.pl

tel. +48 22 785 96 75

Количество фотодатчиков дуги	4
Функция «шлифовка»	есть
Материал шлема	ПА, ПЭ, хлопок, пена, нержавеющей сталь
Автоконтроль светофильтра	есть
Полный вес	480г
Размеры коробки	330x230x230 мм

Внутреннее защитное стекло модели IC-20 105, 6 x 58 мм.

Внешнее защитное стекло модели FC-15 116, 5x104мм

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТЕПЕНИ ЗАТЕМНЕНИЯ:

Ознакомьтесь с пунктом «8» инструкции (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/Выбор уровня затемнения маски). С помощью «переключателя диапазона степени затемнения (5-8 или 9-13)» (6) и «ручки установки режима работы и степени затемнения» (5a) (см. рис. В,С стр. 2) выберите соответствующую степень затемнения, рекомендованную в таблице ниже.

В имеющейся ниже таблице представлены рекомендуемые степени затемнения для конкретного метода сварки и величины тока сварки. Выбор степени

ПРОЦЕСС	СИЛА ТОКА (А)																									
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600					
SMAW	8				9				10	11			12			13			14							
MAG	8				9				10	11			12			13			14							
TIG	8				9				10	11			12			13			14							
MIG тяжёлых металлов									9	10			11			12			13			14				
MIG лёгких сплавов									10			11			12			13			14					
РАС									9			10			11			12			13			14		
PAW	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				

■ Пояснение сокращений:

SMAW – сварка электродом с покрытием

MAG – сварка плавящимся электродом в среде химически активного газа;

TIG – сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа;

MIG – сварка плавящимся электродом в среде инертного газа;

РАС – резка плазменной струей;

PAW – микроплазменная дуговая сварка.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации сварочного шлема следует обязательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и гигиены труда, действующие на предприятии. В случае выявления какой-либо неправильности в работе шлема, возникновения каких-либо сомнений относительно его надлежащего использования, необходимо сообщить об этом начальнику или связаться с ближайшим авторизованным сервисным пунктом.

- Запрещено применение шлема не по назначению.
- Прежде, чем приступить к работе, следует обязательно выполнить оценку технической исправности сварочного шлема. Шлем утрачивают пригодность к эксплуатации, если имеются повреждения, появятся матовые места, изменения окраски, царапины и трещины защитного стекла или самого шлема. В этом случае шлем или стекло следует заменить новым.

затемнения светофильтра также зависит от:

- вида основного металла;
 - уровня освещённости (указанные в таблице значения соответствуют средним условиям работы, при которых расстояние от глаз оператора до сварочной ванночки составляет ок. 50 см, а средняя освещённость составляет ок. 100 лк);
 - расположения оператора относительно пламени или электрической дуги. В зависимости от того, работает ли сварщик наклонясь над свариваемым предметом или работает с вытянутыми руками, может быть необходимо изменение затемнения по крайней мере на одну степень;
 - человеческого фактора (указанные в таблице значения соответствуют операторам с нормальным зрением. Лица с нарушением зрения должны подобрать значение степени затемнения в соответствии с индивидуальными потребностями, применяя по очереди большую или меньшую степень затемнения);
 - для работ, выполняемых на свежем воздухе при сильном солнечном освещении рекомендуется увеличение затемнения по крайней мере на одну степень;
- В зависимости от условий, в которых производится сварка, может быть необходимо увеличения/уменьшения степени затемнения.

ВНИМАНИЕ! Для замены можно использовать только оригинальные и правильно подобранные элементы изделия.

- В зависимости от выбранного способа сварки, пользователь должен подобрать соответствующую степень затемнения светофильтра.
- В случае выявления какой-либо неправильности в работе шлема, в частности неправильной работы автотемняющегося светофильтра (например, отсутствие затемнения светофильтра, слишком большое время переключения в затемнённое состояние, преждевременное просветление светофильтра), повреждения корпуса шлема и т. п., необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом начальнику или связаться с ближайшим авторизованным сервисным пунктом.
- Шлем не защищает от ударов быстролетающих предметов.
- Шлем не является средством защиты от едких или взрывоопасных веществ.
- Нельзя класть шлем и автотемняющийся светофильтр на горячую поверхность.
- При работе со шлемом обязательно должно быть установлено внешнее защитное стекло. Работа без установленного внешнего защитного стекла может привести к выходу из строя шлема и потере гарантии.
- Следует регулярно заменять внешнее защитное стекло, использовать оригинальные стёкла.
- Следует избегать положения тела, при котором сварочные брызги и вредное излучение может попасть на незащищённые участки тела (сварка над головой). Если это невозможно, следует

применять дополнительную защиту.

- Защищать светофильтр от жидкостей и грязи. Избегать контакта с водой или чрезмерной влагой.
- Перед каждым использованием следует очистить шлем от загрязнения и проверить, не закрыты ли имеющиеся в передней части шлема фотодатчики и солнечные элементы.
- Защищать шлем и его элементы от растворителей. Чистку выполнять мягкой влажной тряпочкой.



ВНИМАНИЕ! Внесение каких-либо изменений в сварочный шлем, использование его не по назначению, несоблюдение указаний настоящей инструкции может вести к получению пользователем травм тела, а также к потере гарантии.

6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Убедитесь, что на внешнем и внутреннем защитных стеклах фильтра имеется защитная пленка, и что солнечный элемент не поврежден и не покрыт пылью, обратите особое внимание на то, чтобы фотодатчики (датчики сварочной дуги) не были загрязнены.

Проверьте все рабочие детали на предмет износа или повреждений. Любые поцарапанные или поврежденные детали следует немедленно заменить во избежание травм.

Шлем поставляется в собранном виде, готовый к эксплуатации. Однако, прежде чем приступить к эксплуатации, необходимо выполнить следующее:

1. При первом использовании сварочного шлема оператор должен снять защитную пленку с автозатемняющегося свето-фильтра. В противном случае степень затемнения может быть неправильно или же светофильтр не будет функционировать.
2. Убедитесь, что шлем готов к планируемой работе, а также, что все элементы шлема находятся на своём месте, правильно установлены и правильно работают.
3. Выполнить регулировку оголовья с шарнирным механизмом, чтобы оно соответствовало размеру головы пользователя.
4. Выполнить соответствующую установку чувствительности, времени задержки и степени затемнения сварочного светофильтра.
7. **РЕГУЛИРОВКА ШЛЕМА** (см. рис. С стр. 2):

Перед использованием необходимо отрегулировать шлем для обеспечения максимальной защиты и комфорта эксплуатации.

Благодаря правильной регулировке шлема достигается максимальная защита глаз от ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) излучения.

■ Регулировка оголовья

Полный обхват опоясывающего голову оператора ремешка оголовья можно увеличивать или уменьшать вращая регулировочную ручку, имеющуюся на задней части опоясывающего ремешка:

- Чтобы уменьшить обхват, нажать регулировочную ручку **A** и вращать её вправо.
- Чтобы увеличить обхват, нажать регулировочную ручку **A** и вращать её влево.

Правильный обхват имеется в том случае, если сварочный шлем не слетает с головы оператора, а опоясывающая лента не вызывает чрезмерного сдавливания.

В случае слишком высокого расположения шлема на голове оператора, маска может слетать, а при слишком низком расположении пользование шлемом может быть неудобным. Оптимальное расположение шлема на голове оператора можно установить с помощью опоясывающего ремешка **B**, имеющегося в верхней части оголовья.

Соответствие опоясывающего ремешка можно проверить поднимая и опуская несколько раз шлем, когда он находится на голове. Если опоясывающий ремешок правильно отрегулирован, шлем должен стабильно удерживаться на голове оператора. В случае выявления неправильности, следует ещё раз отрегулировать опоясывающий

ремешок.

■ Регулировка расстояния между шлемом и лицом оператора:

Для этого следует ослабить крепящие гайки **C** и переставить винты через квадратные отверстия **D** в креплении оголовья, перемещая шлем ближе к лицу или дальше от него. После регулировки закрутить гайки **C**.

ВНИМАНИЕ! Регулировку следует выполнить с обеих сторон шлема. Для достижения максимальной чёткости рекомендуется устанавливать минимальное расстояние между светофильтром и глазами.

■ Регулировка угла наклона шлема

Если угол наклона не является соответствующим для оператора, следует выполнить его регулировку:

- Ослабить крепящие гайки **C**.
- Изменить установку угла наклона шлема.
- Завернуть крепящие гайки **C**.

ВНИМАНИЕ! Правильный угол наклона шлема защищает от попадания сварочных брызг и вредного излучения в направлении подбородка оператора.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

■ Электропитание шлема

Маска питается от одной литиевой батарейки CR2032 и солнечного элемента. При нормальных условиях сварки это обеспечивает работу батареек в течение 2000 часов.

Включение и выключение светофильтра осуществляется автоматически при помощи фотодатчиков.

На внутренней панели управления имеется кнопка «TEST», позволяющая проверить правильность работы автоматики шлема (переключатель работы должен быть установлен на «сварку») и светодиодный индикатор состояния разрядки батареек. Если электропитание достаточное, светодиод индикатора малого напряжения питания не светится. Свечение светодиода означает необходимость замены батареек.

■ Выбор степени затемнения шлема:

Используя таблицу на стр. 15, выберите уровень затемнения, соответствующий данному процессу сварки. Устройство имеет два диапазона уровней затемнения. «С помощью переключателя диапазона уровня затемнения (5) установите диапазон 5-8 или 9-13, а затем с помощью ручки (5a) установите соответствующий уровень затемнения из выбранных диапазонов. Например, чтобы установить уровень затемнения 7, необходимо выбрать диапазон 5-8, а затем на ручке (5a) выберите позицию: 11 (7)



При шлифовании необходимо установить ручку (5a) в положение «Grind», тем самым отключив затемнение. Режим шлифования («Grind») предотвращает автоматическое затемнение фильтра.

■ Настройки чувствительности / Регулировка

чувствительности (SENSITIVITY)



Чувствительность можно установить на LOW (L) или HIGH (H) с помощью ручки плавной регулировки (6).

2. Filter po zažaritvi obloka ne potemni

a) Izbran je bil način brušenjalzbrati način varjenja in prilagoditi stopnja zatemnitve na od 5 do 8 / od 9 do 13.

b) Zaslonjen senzor intenzitete svetlobe ali sončna celica - Med senzorji in sončnimi celicami ter varilnim oblikom ne sme biti nobenih ovir
c) Občutljivost nastavljena na NIZKO - Nastaviti občutljivost na ustrezno raven

3. Filter potemjuje, čeprav ni obloka

a) Občutljivost nastavljena na VISOKO - Nastaviti občutljivost na ustrezno raven

4. Filter se po končanju varjenja ne posvetli

a) Zakasnitev je nastavljen na MAKSIMALNO - Nastaviti ustrezno zakasnitev

10. VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE:

1. Za čiščenje filtra je treba uporabljati robčke, papir za čiščenje leč ali čisto bombažno krpico in detergent.

2. Za čiščenje površine obraznega ščitnika (vizirja) in znojnega opaska uporabljajte nevtralni detergent.

3. Redno menjajte zunanji in notranji ščitnik ter znojni opasek.

4. Za redčenje detergenta se ne sme uporabljati jedkih topil ali bencina. Navodila za čiščenje in dezinfekcijo.

Varilni filter očistite s čistim robčkom ali krpico, ki ne pušča vlaken. Čelade ne potaplajte v vodo. Ne uporabljajte topil. Vzdržujte v čistem stanju senzore, sončno celico in lečo filtra. Očistite filterski vložek in vrhno površino čelade z uporabo milnice in mehke krpe. Za čiščenje ne uporabljajte topil in ne abrazivnih detergentov. Izdelek preklepite v način brušenja in ga odložite v hranjenje na čisto in suho mesto. Uporabljajte le originalne nadomestne dele

ZAŠČITA OKOLJA:



POZOR! Ta simbol pomeni, da je prepovedano odlaganje odsluženega aparata skupaj z drugimi odpadki (kaznuje se z denarno kaznijo). Nevarne sestavine, ki se nahajajo v električnih in elektronskih napravah, negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi.

Gospodinjstva naj bi prispevala k ponovni uporabi in predelavi (reciklaži) odslužene opreme. Na Poljskem in v Evropi se ustvarja, oziroma že obstaja, sistem zbiranja odsluženih naprav, v okviru katerega so vse prodajne točke zavezane za sprejemanje odsluženih izdelkov. Poleg tega obstajajo točke zbiranja omenjene opreme.

11. POMEN OZNAK FILTRA:

Oznake na vizirju

DIN EN 175: GX EN 175 F CE

GX – simbol proizvajalca

EN 175 - standard

zaščita pred delci z visoko hitrostjo – F (45 m/s)

EN ISO 16321: 16321 GX W14 C 1-M CE

16321 – standard

GX – simbol proizvajalca

W14 – najvišja možna stopnja zatemnitve varilnega filtra



Politiko podjetja PROFIX odlikuje stalno prizadevanje za izboljšanje izdelkov, zato si podjetje pridržuje pravico do spremembe specifikacije izdelka brez predhodne najave. Slike, predstavljene v navodilih za uporabo, so informativne narave in se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskega stanja.

Ta navodila so zaščitena z avtorsko pravico. Kopiranje/razmnoževanje brez pisnega soglasja podjetja Profix Sp. z o.o. je prepovedano.

Stopnja udarca – C (45 m/s)

Model glave: 1-M

Materiale: PA, PE, bombaž, pena, nerjaveče jeklo.

Oznaka na filtru:

16321 GX W4/5-8/9-13 V2 CE WARRING – do not use above +55 °C
16321 – standard

GX - simbol proizvajalca

W4/5-8/9-13 – št. lestvice (W = varilni filter, 4 = svetlo stanje, 5-8/9-13 = temno stanje)

V2 - razred kotne odvisnosti,

WARRING – do not use above +55 °C – OPOZORILO: ne uporabljajte pri temperaturah nad 55 °C

Oznaka na srednjem zaščitnem steklu

GX 1 B (razlaga GX=identifikacija proizvajalca, 1=optični razred, B=odpornost na udarce s hitrostjo do 120 m/s)

Oznaka na notranjem zaščitnem steklu

GX 1 F (razlaga GX=identifikacija proizvajalca, 1=optični razred, F=odpornost na udarce s hitrostjo do 45 m/s)

Opozorilo v zvezi s skladnostjo oznak

Če simboli oznak niso enaki za različne sestavne dele zaščitne opreme, je treba celotni zaščitni opremi dodeliti nižjo stopnjo zaščite.

- Opozorilo: Materiali, ki lahko pridejo v stik z uporabnikovo kožo, lahko povzročijo alergijske odzive pri osebah, dovzetnih za alergije

- Opozorilo: Ščitniki za oči, ščiteči oči pred delci z visoko hitrostjo, ki se nosijo na standardnih očalih za korekcijo vida, lahko prenašajo udarce in s samim tem nevarnost za uporabnika.

- Opozorilo: Če je potrebna zaščita pred delci z visoko hitrostjo pri ekstremnih temperaturah, mora biti izbrani ščitnik za oči označen s črko T, nahajajočo se takoj za črko, nanašajočo se na udarec, tj. FT, BT ali AT. Če črki, ki označuje udarec, ne sledi črka T, je treba ščitnik za oči uporabljati samo proti delcem z visokimi hitrostmi pri sobni temperaturi. Uporabnik se mora obrniti na predstavnika za varnost in higieno pri delu, da se prepriča, ali mu osebna očala nudijo ustrezno zaščito v danih pogojih dela.

UVOZNIK/POOBlašČENI ZASTOPNIK:

Profix Sp. z o.o.

ul. Marywilka 34,


03-228 Varšava, Poljska

■ Менjava zunanjega zaščitnega stekla/odstranitve samozatemnitvenega filtra ADF iz ohišja

Zamenjajte zunanje zaščitno steklo, če je poškodovano (počeno, opraskano, vdrtu ali umazano), brez uporabe orodja. Pred namestitvijo novega odstranite zaščitno folijo.

Pritisnite na gumba blokade kasete filtra ADF ter odstranite kaseto iz ohišja, nato namestite novo zaščitno steklo.

ADF se lahko odstrani, kot je prikazano na spodnjih slikah.



Prere uporabo se prepričajte, da je zunanje zaščitno steklo nameščeno in da je s stekla odstranjena zaščitna folija. Prepričajte se, da je steklo čisto in da na "fotosenzorjih" (8) ni umazanje ali obrizgov.

Vedite, da lahko oprema za zaščito oči pred delci z visoko hitrostjo ustvarja za uporabnika nevarnost zaradi prenašanja udarcev, kadar se to opremo nosi na standardnih očalih za korekcijo vida.


Opremo za zaščito oči uporabljajte samo za delce z visoko hitrostjo, pri sobni temperaturi.

■ Менjava notranjega zaščitnega stekla

Odstranite samozatemnitveni filter ADF z vizirja čelade.

Pridvignite en rob notranjega zaščitnega stekla in ga odvlcite s filtra (slika 2)

Odstranite zaščitno folijo z novega notranjega zaščitnega stekla filtra in namestite le-tega z namestitvijo na filter tako, da se bo zaskočilo v štirih vogalih (slika 3).



Комплет надоместних леč, шифра PROFIX L1540501.

■ Менjava baterij filtra: 3



Če zasveti LED indikator z oznako "LOW BATTERY" (3), je treba

zamenjati baterijo z novo.

1. Odprite pokrov prostora za baterijo (7) in odstranite staro baterijo ter jo zamenjajte z novo litijevno baterijo CR2032. Prepričajte se, da je pozitivna (+) stran baterije obrnjena navzgor.

2. Baterija zdrži približno 2000 ur delovanja. ADF ne deluje, kadar zasveti LED indikator z oznako "LOW BATTERY" (3). Tedaj je treba baterijo zamenjati.

■ Оpozorila

1. Ta samozatemnitveni varilni filter ADF ni primeren za lasersko varjenje in varjenje s kisikom in acetilenom.

2. Ne nameščajte samozatemnitvenega varilnega filtra ADF v bližini vira toplote ali vlage.

3. Ne odstranjujte filtra ADF iz kasete filtra in ne odpirajte brez razloga ohišja ADF.

4. Pred uporabo preverite, ali je varjenje/brušenje pravilno izbrano.

5. Zunanje zaščitno steklo mora biti vedno nameščeno. V nasprotnem primeru se lahko ADF poškoduje.

6. Ne izvajajte nobenih sprememb na kaseti filtra ADF ali menjav kasete.

7. Takoj prenehajte uporabljati ADF in se obrnite na prodajalca, če med varjenjem filter ne more potemniti.

8. Za čiščenje ADF-a ne uporabljajte alkohola, bencina, razredčila. Ohišja ADF ne vstavljajte v vodo.

9. Reakcija tekočega kristala (LCD) ADF-a bo počasnejša, če bo temperatura okolja nizka, vendar to ne bo vplivalo na zaščitne funkcije.

10. Treba takoj zamenjati ADF, če se le-ta poškoduje ali opraska, saj to vpliva na vidljivost in močno zmanjša učinkovitost zaščite.

11. Če se okrov poškoduje ali opraska, ga je treba takoj zamenjati. Ko menjate okrove, za omogočanje stika s stekli filtra ne uporabljajte trdih predmetov.

12. Redno čistite površino ADF-a, senzorjev in sončnih celic.

13. Ogradje vizirja in drugi elementi niso odporni na poškodbe, povzročene z močnimi udarci, eksplozijo ali jedko tekočino.

14. Priporočamo uporabo skozi obdobje 2 let. Življenjska doba je odvisna od različnih dejavnikov, kot so uporaba (način, intenziteta), čiščenje, hranjenje in vzdrževanje. Priporočljivi so pogosti pregledi in menjave v primerih poškodovanosti.

15. Samozatemnitveni filter je treba vedno uporabljati skupaj z notranjim zaščitnim steklom.

16. Ta okrov je primeren za model glave 1-M.

17. Okrove, ki so bili izpostavljeni udarcem, se ne sme uporabljati in jih je treba zavreči ter nadomestiti z drugimi.

18. Če simbola za stopnjo udarca za zaščitno steklo/filter ter za okvir nista enaka, je treba dodeliti celotnemu sklopu nižjo stopnjo.

19. Ni primeren za vožnjo z avtomobilom, za uporabo na javnih cestah.

9. РЕШЕВАНИЕ ТЕЖАВ:

1. Оteženo je gledanje skozi filter

a) Zaščitna folija na zunanem/notranjem zaščitnem steklu filtra - Odstranite zaščitno folijo

b) Umazano zunanje/notranje zaščitno steklo očistite ali zamenjajte zaščitno steklo

c) Umazan filter - Očistite filter

Настройка «L» подходит при избыточном внешнем освещении или когда рядом находится другой сварочный аппарат. Настройка «H» подходит для сварки на малом токе и сварки в слабоосвещенных местах, особенно для аргодуговой сварки на малом токе. Выбор между LOW и HIGH подходит для большинства сварочных операций в помещении и на улице.



■ Управление задержкой

По окончании сварки «самозатемняющаяся ЖК-панель» (1, Рис. В) автоматически переходит из темного состояния в светлое, но с заданной задержкой, чтобы компенсировать эффект послесвечения, возникающий на свариваемом элементе. Время задержки можно установить на MIN (F) (0,1 сек.) или MAX (S) (1,0 сек.) с помощью ручки плавной регулировки внутри вкладыша. Минимальная задержка подходит для точечной сварки или коротких швов. Максимальная задержка подходит для сварки на высоких токах и снижает утомляемость глаз от дуги. Выбор между MIN (F) и MAX (S) подходит для большинства сварочных операций в помещении и на улице.

■ Информация о распознавании неисправностей


Проверка перед сваркой:

Установите «Ручку регулировки времени освещения после сварки» (4) в положение «S» или «F» и установите ручку «Регулировки чувствительности» в положение «H». С помощью ручки (5a) установите произвольную степень затемнения (Ручка 5a не должна быть установлена в положение «Grind»). Направьте «Фотодатчики» (8) на источник света, например, на верхнее освещение, лампу и т.п. «Самозатемняющаяся ЖК-панель» (1) должна при этом переключиться в темное состояние. Изменяя настройки ручки 5a, можно задать большую или меньшую степень затемнения. При этом автоматический сварочный фильтр работает правильно. Если при выполнении вышеуказанных процедур «Самозатемняющаяся ЖК-панель» (1) не темнеет, возможно требуется замена батареи или может быть неисправен автоматический сварочный фильтр.

■ Замена внешнего защитного стекла / извлечение самозатемняющегося фильтра ADF из корпуса

Замените внешнее защитное стекло, если оно повреждено (треснуло, поцарапано, вогнуто или загрязнено), без использования инструментов. Перед установкой нового стекла удалите защитную пленку. Нажмите на кнопки фиксации кассеты с фильтром ADF и извлеките кассету из корпуса, затем установите новое защитное стекло.

ADF можно извлечь, как показано на рисунках ниже.



Перед использованием убедитесь, что внешнее защитное стекло установлено, а защитная пленка удалена со стекла. Убедитесь, что стекло чистое, а на «Фотодатчиках» (8) нет грязи или брызг.

Следует помнить, что средства защиты глаз от частиц, летящих с большой скоростью, могут представлять опасность для пользователя из-за передачи ударов при ношении их поверх стандартных корректирующих

очков.


Средства защиты глаз можно использовать только для защиты от частиц, движущихся с большой скоростью, при комнатной температуре.

■ Замена внутреннего защитного стекла

Отсоедините самозатемняющийся фильтр ADF от корпуса каски.

Приподнимите один край внутреннего защитного стекла и вытащите его из фильтра (рис. 2)

Снимите защитную пленку с нового внутреннего защитного стекла фильтра и установите его на фильтр так, чтобы он зашелкнулся в четырех углах.



Комплект сменных линз, код PROFIX L1540501

■ Примечания

1. Этот самозатемняющийся сварочный фильтр ADF не подходит для лазерной и кислородно-ацетиленовой сварки.
2. Не оставляйте самозатемняющийся сварочный фильтр ADF вблизи источников тепла или влаги.
3. Не извлекайте фильтр ADF из кассеты фильтра и не открывайте корпус ADF без необходимости.
4. Перед использованием проверьте правильность выбора сварки/шлифовки.
5. Внешнее защитное стекло всегда должно быть установлено. В противном случае ADF может быть поврежден.
6. Не вносите каких-либо изменений или замен в кассету фильтра ADF.
7. Немедленно прекратите использование ADF и обратитесь к продавцу, если фильтр не темнеет во время сварки.
8. Не используйте спирт, бензин или растворители для очистки ADF. Не погружайте корпус ADF в воду.
9. При низкой температуре окружающей среды реакция жидкокристаллического ADF будет происходить медленнее, но это не повлияет на защитные функции.
10. Необходимо немедленно заменить ADF в случае его повреждения или появления на нем царапин, так как это ухудшит видимость и серьезно снизит эффективность защиты.
11. Необходимо немедленно заменить защитный экран, если он поврежден или поцарапан. Не используйте твердые предметы для контакта со стеклами фильтра во время замены.
12. Поверхность ADF, датчиков и солнечных элементов следует регулярно очищать.
13. Корпус маски и другие элементы не защищены от повреждений, возникающих при сильном ударе, взрыве или воздействии едкой жидкости.
14. Рекомендуемый срок использования – 2 года. Срок службы зависит от различных факторов, включая использование, очистку, хранение и уход. Рекомендуется выполнять частые осмотры и замены деталей в случае повреждения.
15. Самозатемняющийся фильтр обязательно следует использовать вместе с внутренним защитным стеклом.
16. Эта маска подходит для модели головы 1-M.
17. Маски, подвергшиеся ударам, использовать нельзя, их следует выбросить и заменить новыми.
18. Если символы класса ударопрочности не совпадают для защитного стекла/фильтра и корпуса, то всей маске в сборе следует присвоить более низкий класс ударопрочности.
19. Маска не годится для вождения автомобиля и для использования на дорогах общего пользования.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

1. Смотреть через фильтр затруднительно.

- Защитная пленка на внешнем/внутреннем стекле защитного фильтра - Снять защитную пленку.
- Загрязнено внешнее/внутреннее стекло фильтра - Очистить или заменить защитное стекло.

с) Загрязнен фильтр - Очистить фильтр.

2. Фильтр не затемняется при зажигании дуги.

- Выбран режим шлифования - Выбрать режим сварки и отрегулировать уровень затемнения от 5 до 8 / от 9 до 13.
- Закрыт датчик изменения освещенности или солнечный элемент - Между датчиками, солнечными элементами и сварочной дугой не должно быть никаких препятствий.

с) Чувствительность установлена на НИЗКОМ уровне - Установите чувствительность на соответствующем уровне.

3. Фильтр тускнеет, несмотря на отсутствие дуги.

- Чувствительность установлена на ВЫСОКОМ уровне - Установите чувствительность на соответствующем уровне.
- Фильтр не светлеет после окончания сварки.

а) Задержка установлена на МАКСИМАЛЬНОМ уровне - Установить соответствующую задержку.

10. ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД И ХРАНЕНИЕ:

1. Для очистки фильтра необходимо использовать салфетки, бумагу для очистки линз или чистую хлопчатобумажную ткань и моющее средство.

2. Для очистки покрытия маски и противопотной повязки необходимо использовать нейтральное моющее средство

3. Регулярно меняйте внешний и внутренний защитный элемент, а также противопотную повязку.

4. Для разбавления моющего средства нельзя использовать едкие растворители или бензин.

Инструкция по чистке и дезинфекции.


Очистите сварочный фильтр чистой безворсовой тканью или салфеткой. Не погружайте маску в воду. Не используйте растворители.

Содержите датчики, солнечный элемент и линзу фильтра в чистоте.

Очистите вкладыш фильтра и корпус каски с помощью раствора воды с мылом и мягкой ткани. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Переключите устройство в режим шлифования и поместите его на хранение в чистое, сухое место.

Используйте исключительно оригинальные сменные запчасти.

■ Замена батареек, питающих фильтр:



Если загорелся светодиодный индикатор «LOW BATTERY» (3), необходимо заменить батарейки на новые.

1. Откройте крышку батарейного отсека (7) и извлеките старую батарейку, замените ее литиевой батарейкой CR2032. Убедитесь, что положительный полюс (+) батарейки направлен вверх.

2. Батарейки хватают примерно на 2000 часов работы. ADF не работает, если загорится светодиодный индикатор «LOW BATTERY» (3). В таком случае следует заменить батарейку.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:



ВНИМАНИЕ! Представленный символ означает, что запрещено размещать использованное оборудование вместе с другими отходами (за это грозит наказание в виде штрафа). Опасные компоненты, имеющиеся в электрическом и электронном оборудовании, отрицательно влияют на окружающую среду и здоровье.

Домашнее хозяйство должно способствовать восстановлению и повторному использованию (рециклированию) использованного оборудования. В Польше и в Европе создается или уже существует система сбора использованного оборудования, предусматривающая, что все пункты продажи в/у оборудования обязаны принимать использованное оборудование. Кроме того, имеются пункты приема в/у оборудования.

11. ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ СВЕТОФИЛЬТРА:

■ Маркировка на маске

DIN EN 175: GX EN 175 F CE

GX – символ производителя

EN 175 – норма

защита от ударов частиц, движущихся с большой скоростью – F (45 м/с)

EN ISO 16321: 16321 GXW14 C 1-M CE

16321 – норма

GX – символ производителя

W14 – максимальный уровень затемнения сварочного фильтра

Уровень ударопрочности – C (45 м/с)

Модель головы: 1-M

Материал изготовления: PA, PE, хлопок, пенопласт, нержавеющая сталь

■ Маркировка на фильтре

16321 GXW4/5-8/9-13 V2 CE WARRING – do not use above +55 °C

16321 – норма

GX – символ производителя

W4/5-8/9-13 – номер шкалы (W= сварочный фильтр, 4= светлое состояние, 5-8/9-13= темное состояние)

V2 – класс угловой зависимости,

WARRING – do not use above +55 °C – ВНИМАНИЕ не использовать при температуре выше 55 °C

Маркировка на переднем защитном стекле

GX 1 B (пояснение GX=идентификация производителя, 1=оптический класс, B=стойкость к ударам частиц, движущихся со скоростью 120 м/с)

Маркировка на внутреннем защитном стекле

GX 1 F (пояснение GX=идентификация производителя, 1=оптический класс, F=стойкость к ударам частиц, движущихся со скоростью 45 м/с)

■ Предупреждение о соответствии маркировки

Если символы маркировки не являются общими для различных частей защитного оборудования, то защитному средству в целом присваивается более низкий уровень защиты.

- Предупреждение: Материалы, которые могут контактировать с кожей пользователя, могут вызывать аллергические реакции у восприимчивых людей.

Предупреждение: Средства защиты глаз от частиц, движущихся с высокой скоростью, надеваемые поверх стандартных корректирующих очков, могут передавать удар, тем самым представляя опасность для пользователя.

7. PRILAGODITEV MASKE (glej sliko C, str. 2):

Pred uporabo prilagodite masko tako, da bo med delom zagotovljena najvišja raven zaščite in udobja.

Ustrezna nastavitve maske omogoča najvišjo raven zaščite oči pred ultravijoličnimi (UV) in infrardečimi (IR) žarki.

■ Nastavitve naglavnega traku

Celotni obseg naglavnega traku lahko povečate ali zmanjšate z gumbom, ki se nahaja na hrbtni strani naglavnega traku:

- Za zmanjšanje obsega pritisnite gumb **A** in ga vrtite v desno.

- Za povečanje obsega pritisnite gumb **A** in ga vrtite v levo. Obseg naglavnega traku je pravilno prilagojen, ko varilna maska ne pada z glave uporabnika in naglavni trak ne povzroča prekomernega stiskanja.

Zaradi previsoke namestitve maske na glavi uporabnika lahko maska pade, prenizka namestitve maske pa lahko povzroča nelagodje pri nošenju. Maska se na glavi uporabnika lahko optimalno namesti s prilagoditvijo naglavnega traku **B**, ki se nahaja v zgornjem delu naglavnega loka.

Nastavitve naglavnega traku preverite tako, da večkrat dvignete in spustite masko, ko je le-ta nameščena na glavi. Če je naglavni trak pravilno prilagojen, mora maska stabilno stati na glavi uporabnika. Če maska ni ustrezno nameščena, poskusite ponovno prilagoditi naglavni trak.

■ Nastavitve razdalje med masko in uporabnikovim obrazom:

Popustite pritrilne matice **C** in prestavite vijake skozi kvadratne odprtine **D** v pritrilšču naglavnega loka tako, da pomaknete masko bližje ali dlje od obraza. Po nastavitvi privijte matice **C**.

POZOR! Prilagoditev opravite na obeh straneh maske. Za najboljšo ostrino se priporoča kar najmanjša razdalja med filtrom in očmi.

■ Nastavitve kota za spuščanje maske

Če naklon maske ni ustrezen za uporabnika, lahko le-ta naklon prilagodite:

- Sprostite pritrilne vijake **C**.

- Spremenite naklon maske.

- Privijte pritrilne vijake **C**.

POZOR! Pravilen naklon maske preprečuje letenje okruškov in sevanje v smeri podbradka uporabnika.

8. UPORABA:

■ Napajanje maske

Vizir se napaja z eno litijevo baterijo CR2032 in sončnimi celicami. V normalnih pogojih varjenja življenjska doba baterij znaša 2.000 delovnih ur.

Vklop in izklop filtra samodejno nadzorujejo fotosenzorji.

Na notranji krmilni plošči se nahaja tipka »TEST«, s katero lahko preverite pravilnost delovanja avtomatike maske (stikalo za način delovanja mora biti v položaju za varjenje) in diodni kazalnik, ki opozarja na nizko stanje napoljenosti baterije. Nizkonapetostna dioda ne deluje, ko napajanje ni potrebno. Prižig diode pomeni, da je baterije treba zamenjati.

■ Izbira stopnje zatemnitve vizirja:

Z uporabo tabele na strani 58 izberite stopnjo zatemnitve, ki bo ustrezna za dani proces varjenja. Naprava ima dva razpona stopnje zatemnitve. „S stikalom za razpon stopnje zatemnitve“ (5) nastavite razpon 5-8 ali 9-13 ter nato v okviru izbranega razpona z zasučnim gumbom (5a) nastavite ustrezno raven zatemnitve. Na primer, če želite nastaviti stopnjo zatemnitve 7, izberite razpon 5-8 in nato na zasučnem gumbu (5a) izberite pozicijo: 11 (7)



Pri brušenju je treba gumb (5a) zasukati v položaj "Grind" in s tem izklopiti temnenje. Način brušenja („Grind“) preprečuje samodejno potemnitev filtra.

■ Nastavitve občutljivosti/ponastavitve občutljivosti (SENSITIVITY)



Občutljivost lahko nastavite na LOW (L) ali HIGH (H) z brezstopenjskim zasučnim gumbom (6). Nastavitve "L" je primerna, kadar je okolica prekomerno osvetljena ali ko se v bližini nahaja drug varilni aparat. Nastavitve "H" je primerna za varjenje z nizko amperazo in za varjenje v slabo osvetljenih v prostorih, še posebej pa za varjenje z argonskim oblikom z nizko amperazo. Izbira med LOW in HIGH je primerna za večino varilnih postopkov v zaprtih prostorih in na prostem.

■ Kontrola zakasnitve

Po končanem varjenju se "samozatemnitveni zaslon LCD" (1, slika B) samodejno spremeni iz temnega v svetlega, vendar z nastavljenjo zakasnitvijo, da lahko kompenzira učinek sijaja, ki nastane na varjenem elementu. Čas zakasnitve se lahko nastavi na MIN (F) (0,1 s) ali MAX (S) (1,0 s) z brezstopenjskim zasučnim gumba znotraj vložka. Minimalna zakasnitve je primerna za točkovno varjenje ali za varjenje s kratkimi zvari. Maksimalna zakasnitve je primerna za varjenje z visokim tokom in zmanjša utrujenost oči zaradi obloka. Izbira med MIN(F) in MAX(S) je primerna za večino varilnih postopkov v zaprtih prostorih in na prostem.

■ Informacije na temo prepoznavanja okvar

Preveritev pred varjenjem:

Nastavite "Zasučni gumb za nastavitve časa osvetljevanja po varjenju" (4) v položaj "S" ali "F" in nastavite "Zasučni gumb za nastavitve občutljivosti" v položaj "H". Z "Zasučnim gumbom" (5a) nastavite poljubno stopnjo zatemnitve ("Zasučnega gumba" 5a ni možno nastaviti v položaj "Grind"). Usmerite "Foto senzorje" (8) proti viru svetlobe, kot npr. proti stropni luči, svetilki ipd. "Samozatemnitveni zaslon LCD" (1) bi se moral zdaj preklopiti v temno stanje. S spreminjanjem nastavitve "Zasučnega gumba" 5a lahko dosegate nižje ali višje stopnje zatemnitve. Tedaj bo avtomatski varilni filter deloval pravilno. Če se "Samozatemnitveni zaslon LCD" (1) ob izvedbi zgornjih postopkov ne zatemnjuje, je potrebna zamenjava baterije ali pa to pomeni, da bi lahko bil poškodovan samodejni varilni filter.

4. PRIPOROČENE STOPNJE ZATEMITIVNE:

Seznajte se s točko "8" navodila (UPORABA/izbor stopnje zatemnitve vizirja). Z uporabo „stikala za preklapljanje med stopnjami zatemnitve“ (5-8 ali 9-13)“ (6) in "zasušnega gumba za nastavitven način delovanja in stopnje zatemnitve" (5a) (glejte sliko B,C stran 2) izberite ustrezno stopnjo zatemnitve, priporočeno v spodnji tabeli.

V spodnji tabeli so navedene priporočene stopnje zatemnitve za določeno varilno metodo in vrednosti varilnega toka. Na izbiro zatemnitve filtra lahko vplivajo tudi:

- vrsta osnovne kovine,
- raven osvetlitve (vrednosti, navedene v tabeli, so primerne za povprečne delovne pogoje, pri katerih je razdalja oči uporabnika od zvarnega bazena

približno 50 cm in povprečna osvetljenost približno 100 lx),

-položaj uporabnika glede na sevanje ali električni lok. Glede na to, ali se varilec sklanja nad varjenim predmetom ali delo opravlja s stegenjenimi rokami, je morda treba zatemnitev spremeniti za najmanj eno stopnjo;

-človeški dejavnik (vrednosti, navedene v tabeli, so ustrezne za uporabnike z normalnim vidom. Osebe z okvaro vida morajo izbrati stopnjo zatemnitve v skladu z lastnimi potrebami tako, da izmenično uporabljajo večje ali manjše stopnje zatemnitve);

-za dela na prostem ob močni sončni svetlobi se priporoča povečanje zatemnitve za najmanj eno stopnjo;

Odvisno od pogojev, v katerih poteka varjenje, bo morebiti treba povečati/zmanjšati stopnjo zatemnitve.

POSTOPEK VARJENJA	JAKOST TOKA (A)																				
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
MAW	8								9	10	11	12	13	14							
MAG	8								9	10	11	12	13	14							
TIG	8				9				10	11	12	13	14								
MIG težkih kovin	9								10	11	12	13	14	15							
MIG lahkih zlitin	9								10	11	12	13	14	15							
PAC	9								10	11	12	13	14								
PAW	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											

■ Pomen kratic:

MAW – ročno obločno varjenje,

MAG – talilno obločno varjenje v aktivnem zaščitnem plinu ali v plinski mešanici,

TIG – obločno varjenje z volframom v zaščiti inertnega plina,

MIG – talilno obločno varjenje z inertnim plinom,

PAC – rezanje s plazemskim curkom,

PAW – mikroplazemsko varjenje.

5. NAČELA ZARNO UPORABO:



POZOR! Pred uporabo varilne maske se seznanite z vsebino teh navodil za uporabo. Upoštevati je treba predpise o varnosti in zdravju na delovnem mestu. V primeru nepravilnosti v delovanju maske, dvomov v njeno pravilno uporabo, to sporočite svojemu nadrejenemu ali se obrnite na lokalni pooblaščen servisni center.

- Prepovedana je uporaba maske, ki ni v skladu z njenim namenom uporabe.
- Pred vsakim začetkom dela je treba oceniti tehnično ustreznost varilne maske. Maska ni primerna za uporabo v primeru poškodb, prosojnosti, obarvanosti, prask in razpok na zaščitnem steklu ali maski. V tem primeru je treba masko ali steklo zamenjati z novim. **POZOR!** Dele očal lahko zamenjate samo z originalnimi in ustrezno izbranimi nadomestnimi deli.
- Ustrezno stopnjo zatemnitve filtra je treba izbrati glede na varilni postopek, ki ga opravlja uporabnik maske.
- V primeru nepravilnosti v delovanju maske, zlasti zaradi okvare samozatemnitvenega filtra (na primer: odsotnost zatemnitve filtra, prepozna zatemnitev, prehitra osvetlitev), poškodbe telesa čelade itd., takoj prenehajte z delom in o težavi obvestite svojega nadrejenega ali vašega skrbnika pri lokalnem pooblaščenem servisu.
- Maska ne ščiti pred udarci predmetov, ki letijo z veliko hitrostjo.
- Maska ne predstavlja zaščite pred jedkimi in eksplozivnimi sredstvi.
- Maske in samozatemnitvenega filtra ne odlagajte na vroče površine.
- Med uporabo maske mora biti vedno nameščeno zunanje zaščitno steklo. Uporaba brez zunanjega zaščitnega stekla lahko povzroči poškodbe maske in izgubo garancije.
- Redno menjavajte zunanje zaščitno steklo. Uporabljajte le originalna stekla.

- Izogibajte se položajem, kjer lahko varilne iskre in sevanje pridejo v stik z nezavarovanimi deli telesa (varjenje nad glavo). Če to ni mogoče, je treba uporabiti dodatno zaščito.
- Filtra ne izpostavljajte tekočinam in umazaniji. Preprečite stik filtra z vodo ali prekomerno vlago.
- Pred vsako uporabo z maske odstranite morebitno umazanijo in preverite, da fotosenzorji in sončne celice na sprednji strani maske niso prekriti.
- Maske in njenih delov ne izpostavljajte toplini. Za čiščenje uporabljajte samo mehko vlažno krpo.



POZOR! Kakršno koli spreminjanje varilne maske, uporaba maske, ki ni v skladu z njenim namenom, in neupoštevanje navodil za uporabo izpostavlja uporabnika telesnim poškodbam ter povzroči izgubo pravic iz naslova garancije.

6. PRIPRAVA ZA UPORABO:

Maska je dostavljena v sestavljeni obliki in pripravljena za takojšnjo uporabo. Vseeno je treba pred začetkom uporabe narediti naslednje:

Preverite, ali je na zunanem in notranjem zaščitnem steklu filtra zaščitna folija, ali sončna celica ni morda poškodovana ali zamašena s prahom, posebej bodite pozorni na to, ali niso morda onesnaženi foto senzori (senzori varilnega obloka).

Preverite vse delovne dele glede morebitne obrablenosti ali poškodovanosti. Vse opraskane ali poškodovane dele je treba takoj zamenjati, da se prepreči telesne poškodbe.

1. Pred prvo uporabo varilne maske odstranite zaščitno folijo s samozatemnitvenega filtra, saj je v nasprotjem primeru lahko stopnja zatemnitve neustrezna oz. se filter ne aktivira.
2. Prepričajte se, da je maska primerna za načrtovano delo in da se vsi deli maske nahajajo na svojem mestu, so pravilno nameščeni in delujejo ustrezno.
3. Naglavni trak je treba s prilagoditvenim mehanizmom nastaviti tako, da se bo optimalno prilegal glavi uporabnika.
4. Ustrezno nastavite občutljivost, čas zakasnitve in stopnjo zatemnitve varilnega filtra.

-- Предупреждение: Если требуется защита от частиц, движущихся с большой скоростью при экстремальных температурах, выбранное средство защиты глаз должно быть помечено буквой Т сразу после буквы, обозначающей маркировку защиты от ударов частиц, движущихся с большой скоростью, например, FT, VT или AT. Если за буквой, обозначающей ударопрочность не следует буква Т, то средство защиты глаз можно использовать только для защиты от частиц, движущихся с большой скоростью, при комнатной температуре. Пользователь должен связаться с представителем службы ТБГТ, чтобы убедиться, что очки обеспечивают соответствующую защиту для его условий работы.

ИМПОРТЁР/УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

Profix Sp. z o.o.,
ul. Marywilka 34,
03-228 Warszawa, Польша



Политика компании PROFIX - это политика постоянного совершенствования своих изделий, поэтому компания сохраняет за собой право изменения спецификации изделия без предварительного уведомления. Изображения, имеющиеся в инструкции, являются примерными и могут незначительно отличаться от фактического вида приобретённого электроинструмента. Настоящая инструкция по эксплуатации защищена авторскими правами. Запрещено её копирование и размножение без согласия ООО «ПРОФИКС».

12. ГАРАНТИЯ:

Чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, Вы можете вернуть неисправный товар в месте покупки или авторизованного дистрибьютора или компании PROFIX, от которого данное изделие было приобретено. Прежде чем возвращать изделие, следует получить информацию о правилах возврата. Как правило следует указать сведения, позволяющие идентифицировать изделие, вместе с номером модели и серийным номером, а также подробное описание заявляемой неисправности. Необходимо также приложить подтверждение приобретения в пункте розничной продажи, подтверждающий что срок гарантии не истёк.

1. Гарантия предоставляется сроком на два года, считая от даты приобретения.
2. Дефекты, выявленные в гарантийный срок, будут бесплатно устранены а в течение 14 рабочих дней от даты поступления изделия на адрес компании-продавца, а гарантийный срок будет продлён на время выполнения ремонта.
3. Гарантийная карта является действительной, если в ней имеется вписанная дата приобретения, печать пункта продажи или приложение в виде документа, подтверждающего приобретение.
4. Для выполнения гарантии имеет право на возврат уплаченной суммы или на выбор другого устройства с аналогичными возможностями и характеристиками. Возможная разница в стоимости будет возмещена гарантом или предъявляющим претензию по гарантии, в зависимости от стоимости выбранного предъявляющим претензию предмета.
8. Настоящая гарантия распространяется на неисправности устройства, возникшие при правильной эксплуатации или связанные с производственными дефектами и не распространяется на эксплуатационные материалы или другое дополнительное оборудование.
9. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:
 - Самовольного ремонта, переработок изделия или внесения в него конструкционных изменений, выполненных пользователем ли другим неуполномоченными лицами.
 - Механических, тепловых, химических повреждений или преднамеренного повреждения устройства.
 - Хранения шлема и технического ухода за ним, а также других повреждений, возникших по вине пользователя.
 - Снижения качества изделия в результате естественного износа, например истирания внешнего покрытия изделия, появления царапин, трещин в стёклах и т. п.
 - Повреждений, возникших в результате несоблюдения принципов правильной эксплуатации, а также использования устройства не по назначению.

Гарант может также отказаться принять претензию по гарантии в случае формального нарушения, связанного с документами продажи, напр. незаполненной гарантийной карты, при отсутствии документа, подтверждающего приобретение и т. п.

.....
дата покупки и печать продавца

АДРЕС СЕРВИСНОГО ПУНКТА ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Profix Sp. z o.o.

ul. Dobra 3

Łomna-Las

05-152 Czostków

e-mail: serwis@profix.com.pl

tel. 022.785.96.75



NAVODILA ZA UPORABO VARILNA MASKA S SAMODEJNIM FILTROM L1540500

Prevod izvirnih navodil za uporabo



ZA VARNO UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO PROIZVODA.

Shranite navodila za morebitno kasnejšo uporabo.

1. NAMEN IN LASTNOSTI IZDELKA:

Varilna maska z avtomatskim samozatemnitvenim filtrom **LAHTI PRO L1540500** je namenjena zaščiti obraza in oči pred iskrami, okruški in škodljivim sevanjem med varjenjem. Ustreza zahtevam standardov EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 in Uredbe 2016/425. Naslov spletne strani, na kateri lahko dostopate do izjave o skladnosti EU: www.lahtipro.pl

Preizkus skladnosti maske je opravil: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Nemčija. Št. prigašenega organa: 0196.

Masko lahko uporabljate tudi kot osebno zaščitno opremo med majhnimi in kratkotrajnimi brusilnimi deli (brušenje kovinskih površin z brusilnimi koluti). Maska ni primerna za osebno zaščito med rezanjem kovine z brusilnimi ploščami.

Maska je opremljena z velikim vizirjem z merami 100 x 50 mm. Avtomatski zatemnitveni filter se po zaznavi loka samodejno spremeni z osvetljenega na zatemnjena, po koncu varjenja pa se ponovno osvetli.

Maska zagotavlja popolno zaščito proti ultravijoličnem in infrardečemu (UV/IR) sevanju, celo medtem ko filter ni zatemnjen. Štirje fotosenzorji zagotavljajo pravilno delovanje maske v vseh pogojih in položajih.

Maska je pripravljena za takojšnjo uporabo, edino kar morate narediti je, da prilagodite masko obsegu glave ter izberete in nastavite ustrezne uporabniške parametre.



POZOR! Varilna maska izpolnjuje standarde s področja varnega varjenja. Masko lahko uporabljajo samo ustrezno usposobljene osebe.

Za varno uporabo tega proizvoda se zahteva ustrezno usposabljanje s področja varjenja. Ne uporabljajte maske brez zaščitnega stekla ali filtra.

Ne uporabljajte maske v primeru poškodbe katerega koli sestavnega dela. Uporabljajte v okolju s temperaturami od -5°C do +55°C.



OPOMENILO!

Varilna maska ni primerna za rezanje z laserskimi gorilniki in acetilenski rezalniki. Maska ne predstavlja zaščite pred jedkimi in eksplozivnimi sredstvi.

Maska ne predstavlja zaščite pred močnimi udarci, npr. brusilnih kolotov.

Maske nikoli ne odlagajte na razgrete površine.



OPOMENILO!

Ne izvajajte varjenja v zgornjem položaju, kadar uporabljate obrazni ščitnik (vizir).

Pogosto preverjajte filter ter zunanje in notranje zaščitno steklo filtra ter takoj zamenjajte opraskan ali počen filter in opraskani ali počeni zaščitni stekli filtra.

Vedno nosite navadna ali zaprta zaščitna očala pod varilno čelado ter zaščitno obleko za zaščito kože pred sevanjem, opeklina in obrizgi.

2. ZGRADBA MASKE:

Samozatemnitvena varilna maska je sestavljena iz treh osnovnih modulov:

- telesa maske, ki je izdelan iz toplotno stabilnega polimera, odpornega proti obrabi, v katerega se ne zlivajo varilni okruški,
- prilagoditvenega mehanizma z naglavnim lokom,
- samozatemnitvenega filtra.

■ Deli maske (glej sliko A, str. 2):

1. Telo maske
2. Nastavljiv naglavni lok
3. Mehanizem za prilagoditev naglavnega loka obsegu glave
4. Mehanizem za prilagoditev naklona naslona maske ter razdalje med očmi varilca in steklom zaščitnega filtra
- 5a. Vrtljiv gumb za nastavitve načina delovanja in stopnje zatemnitve
6. Zunanje zaščitno steklo
7. Kasetna filtra
8. Notranje zaščitno steklo

■ Deli samozatemnitvenega filtra (glej sliko B, str. 2):

1. Notranje zaščitno steklo + samodejno zatemnjevalni zaslon LCD
2. Tipka TEST
3. Indikator izpraznjenosti baterije
4. Regulacija časa razsvetljenja po varjenju
5. Stikalo za preklapljanje med stopnjami zatemnitve
6. Urnavanje občutljivosti
7. Prostor za baterije
8. Fotosenzorji
9. Sončne celice
10. UV/IR filter

3. TEHNIČNI PODATKI:

MODEL	L1540500
Napajanje: sončne celice + ena nadomestna litijeva baterija CR2032	
Vklop/zklop napajanja	samodejno
Mere vidnega polja	100x50 mm
Mere filtra	110x90x10 mm
Stopnja zatemnitve v osvetljenem stanju	4 po DIN
Stopnja zaščite pred sevanjem UV/IR	Stalna - 13 po DIN
Razpon stopenj zatemnitve	5-8/9-13 wg DIN
Indikator TIG	>10 AMPS
Zakasnitev preklopa – zatemnjen/osvetljen	0.1~1.0 s
Občutljivost/zakasnitev	brezstopenjska nastavitve
Delovna temperatura	od -5°C do +55°C
Temperatura shranjevanja	od -20°C do +70°C
Število fotosenzorjev loka	4
Funkcija »brušenje«	da
Material maske	PA, PE, bombaž, pena, nerjaveče jeklo
Samodejni nadzor filtra	da
Skupna teža	480g
Mere škatlice	330x230x230 mm

Notranje zaščitno steklo model IC-20 105, 6x 58 mm

Zunanje zaščitno steklo model FC-15 116, 5x 104 mm

12. ZÁRUKA:

V rámci záručných služieb je možné vrátiť špatný výrobok na mieste, kde bol kúpený, alebo u autorizovaného dodávateľa alebo predajcu výrobkov firmy PROFIX, od ktorého bol tento výrobok kúpený. Pred vrátením výrobku je treba získať informácie o pravidlách vrátenia. Obvyčajne je treba uviesť informácie umožňujúce identifikáciu výrobku, spoločne s číslom modelu a sériovým číslom, apodrobný popis nahláseného problému. Je treba tiež pripojiť doklad o nákupe v maloobchodnej predajni, ktorý potvrdzuje záručnejlehoty.

1. Záruka na výrobok zahŕňa dva roky od dátumu nákupu.
2. Vady zistené počas záručnejlehoty budú odstránené zadarmo v termíne 14 pracovných dní od dátumu dodania výrobku na adresu predávajúcej firmy a záručná lehota bude predĺžená o dobu trvania opravy.
3. Záručný list je platný, pokiaľ je na ňom uvedený dátum nákupu, pečiatka predajní alebo je priložený doklad o nákupe.
4. Za účelom vykonania záručnej opravy je treba výrobok dodať na vlastné náklady do predajného miesta. Po vykonaní opravy bude výrobok odoslaný predkladateľovi reklamácie na náklady poskytovateľa záruky.
5. Predkladateľ reklamácie by mal helmu dodať príslušne zaistenú proti poškodeniu počas dopravy.
6. Predkladateľ reklamácie zodpovedá za prípadnú stratu helmy počas dopravy poskytovateľ záruky sa zaväzuje dodať opravenú helmu predkladateľovi reklamácie a zodpovedá za jej prípadnú stratu počas dopravy.
7. V priebehu záručnejlehoty bude poškodený predmet zadarmo opravený alebo vymenený poskytovateľom záruky za rovnaký a bezvadný. Pokiaľ by oprava alebo výmena predmetu za nový nebola možná, má predkladateľ reklamácie nárok na vrátenie zaplatenej čiastky, alebo na voľbu iného vybavenia s podobnou hodnotou a špecifikáciou. Prípadný finančný rozdiel bude vyrovnaný poskytovateľom záruky, alebo predkladateľom reklamácie, v závislosti na cene zvoleného reklamovaného predmetu.
7. Táto záruka zahŕňa poruchy zariadenia vzniknuté počas riadneho prevádzkovania alebo spôsobené výrobnými chybami a nevzťahuje sa na prevádzkové materiály alebo iné dodatočné vybavenie.
8. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku:
 - Svojpomocných, vykonávaných užívateľom alebo inou neoprávnenou osobou oprav, prerobenia a konštrukčných zmien.
 - Mechanických, tepelných, chemických poškodení alebo účelového poškodenia vybavenia.
 - Uchovávanie a údržbu helmy a iných poškodení vzniknutých zavinením užívateľa.
 - Zníženie, kvality výrobku spôsobené bežným opotrebením, napr. oderom vonkajšieho povrchu výrobku, poškrabávaním, prasknutím skiel, apod.
 - Poškodenie vzniknuté v dôsledku nedodržania pravidiel správneho používania a takisto používania predmetu v nesúladi s jeho určením.

Poskytovateľ záruky môže tiež odmietnuť prijatie reklamácií prípadne formálnej vady, spojené s predajnými dokladmi, akoko nevyplnený záručný list, chýbajúci doklad o nákupe, apod.

.....
Dátum nákupu a pečiatka predaja

ADRESA SERVISU:

Profix Sp. z o.o.

ul. Dobra 3

Łomna-Las

05-152 Czosnów

e-mail: serwis@profix.com.pl

tel. 022 785 96 75



INSTRUCȚII DE FOLOSIRE MASCĂ DE SUDURĂ CU FILTRU AUTOMAT L1540500 Traducere din instrucțiunea originală



PENTRU SIGURANȚA ÎN UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A PRODUSULUI.

Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le putea folosi pe viitor.

1. DESTINAȚIA ȘI DESCRIEREA PRODUSULUI:

Masca de sudură cu filtru automat heliomat LAHTI PRO L1540500 este destinată pentru protejerea feței și a ochilor împotriva scânteiilor, picăturilor de material și a radiațiilor periculoase generate în timpul sudării. Este conform cu standardul EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 și Regulamentul 2016/425.

Adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE: www.lahtipro.pl

Analizele măștii au fost efectuate în: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Albinstraße 56, 12103 Berlin, Germany. Nr. unitate notificată: 0196.

Masca poate fi utilizată, de asemenea, ca mijloc de protecție personală în timpul lucrărilor de dimensiuni mici și de scurtă durată de șlefuire (șlefuirea suprafețelor din metal cu ajutorul discurilor abrazive). Nu poate fi folosită drept mijloc de protecție personală pe durata tăierii de metale cu discuri pentru polizor.

Masca este dotată cu un vizor cu dimensiunile de 100x50 mm. Filtrul automat heliomat se închide la culoare după aprinderea arcului electric, iar după ce acesta se stinge se deschide din nou la culoare.

Masca asigură protecție integrală împotriva radiațiilor UV/IR (ultraviolete/infrarosu), chiar și atunci când filtrul este deschis la culoare. Patru fotosenzori garantează funcționarea corectă a măștii în orice condiție și poziție.

Masca este pregătită pentru a fi utilizată imediat, necesită doar ajustarea la mărimea capului sudorului, precum și selectarea și setarea parametrilor corespunzători de utilizare.



ATENȚIE! Masca pentru sudură îndeplinește cerințele standardului din domeniul siguranței sudurii.

Utilizarea în condiții de siguranță a produsului necesită instruirea corespunzătoare despre modul de sudare. Doar sudorii autorizați trebuie să o utilizeze.

Nu utilizați masca fără sticla de protecție sau fără filtru.

Nu utilizați masca dacă orice parte a acesteia este deteriorată.

Utilizați în intervalul de temperaturi ambientale între -5°C și +55°C.



ATENȚIE!
Masca pentru sudură nu este potrivită pentru tăiere cu arzătoare cu laser sau cu acetilenă și oxigen. Masca nu asigură protecție împotriva substanțelor explozive sau corozive.

Masca nu asigură protecție împotriva loviturilor puternice, de ex. cu discuri de polizor.

Nu așezați niciodată masca pe suprafețe fierbinți.



ATENȚIE!
Nu suda în poziția de sus atunci când folosești casca de sudură. Verifică frecvent filtrul, precum și geamul exterior și interior de protecție al filtrului și înlocuiește imediat orice filtru sau geam de protecție zgâriat sau crăpat. Poartă întotdeauna ochelari de protecție sau vizieră sub casca de sudură, precum și îmbrăcăminte de protecție pentru a-ți proteja pielea de radiații, arsuri și scântei.

2. CONȘTRUCȚIA MĂȘȚII:

Masca pentru sudură cu filtru heliomat este alcătuită din trei module principale:

- carcasa măștii, fabricată din polimer termostabil, rezistent la uzură, în care nu se topește picăturile de material;
- ansamblu de balamale cu cască;
- filtru heliomat.

■ Piesele căștii (vezi fig. A, pag. 2):

1. Carcasă cască
 2. Cască ajustabilă
 3. Mecanism de ajustare a căștii la circumferința capului
 4. Mecanism de ajustare a unghiului de înclinare a măștii și a distanței dintre ochii sudorului și geamul filtrului de protecție
- 5a. Butonul de setare a modului de lucru și al nivelului de închidere la culoare
6. Geam extern de protecție
 7. Casetă filtru
 8. Geam intern de protecție

■ Piesele filtrului heliomat (vezi fig. B, pag. 2):

1. Geam interior de protecție + panou LCD auto-întunecător
2. Buton TEST
3. Indicator de descărcare a bateriei
4. Reglare a timpului de iluminare după sudură
5. Comutator de gamă a gradului de întunecare
6. Reglaj sensibilitate
7. Compartiment baterie
8. Fotocelule
9. Celule solare
10. Filtru UV/IR

3. DATE TEHNICE:

MODEL	L1540500
Alimentare:	celule solare + 1 baterie cu litiu înlocuibilă tip Cr2032
Pornirea/oprirea alimentării	automată
Dimensiunea câmpului de vedere	100x50 mm
Dimensiunea filtrului	110x90x10 mm
Gradul de închidere când este deschisă la culoare	4 cf. DIN
Nivel de protecție împotriva radiațiilor UV/IR	Constant -13 cf. DIN
Intervalul gradului de întunecare	5-8/9-133 cf. DIN
Indicator TIG	>10 AMPS
Întârzierea comutării- închis/deschis	0.1~1.0 s
Sensibilitate/întârziere	ajustare lină
Temperatura de lucru	între -5°C și +55°C
Temperatura de depozitare	între -20°C și +70°C
Numărul de fotosenzori pentru arc	4
Funcția „șlefuire”	da
Material mască	PA, PE, bumbac, spumă, oțel inoxidabil
Autocontrol filtru	da
Masa totală	480g
Dimensiuni cutie	330x230x230 mm

Sticlă de protecție internă model IC-20 105, 6 x 58 mm
Geam de protecție exterior model FC-15 116, 5 x 104 mm

4. NIVELE RECOMANDATE DE ÎNTINECARE:

Consultați secțiunea „8” din instrucțiuni (UTILIZARE/Alegerea nivelului de întințare a părții de sudură). Folosind „comutatorul de gamă a gradului de întințare (5-8 sau 9-13)” (6) și „roțita de setare a modului de lucru și gradului de întințare” (5a) (vezi Fig. B, C, pag. 2), alegeți gradul de întințare corespunzător recomandat în tabelul de mai jos.

În tabelul de mai jos sunt prezentate nivelele recomandate de întințare pentru metoda respectivă de sudare și pentru valoarea curentului de sudură. Asupra nivelului de întințare al filtrului au impact:

- tipul de metal de bază;
- nivelul de întințare (valorile indicate în tabel sunt corespunzătoare pentru condițiile medii de lucru, în care distanța dintre ochii operatorului și sudură este de cca.

50 cm, iar intensitatea medie a iluminatului este de cca. 100 lx);

- poziția operatorului față de flacăra și arcul electric. În funcție de poziția pe care o ia sudorul, dacă se apleacă asupra obiectului de sudat sau lucrează cu mâinile întinse, poate fi necesară schimbarea nivelului de întințare a culorii cu cel puțin un grad de întințare;

- factorul uman (valorile indicate în tabel sunt adecvate pentru operatorii cu vârstă normală. Persoanele cu defect de vedere trebuie să aleagă nivelul de întințare în funcție de necesitățile individuale, folosind alternativ nivel mai ridicat sau mai scăzut de întințare);

- pentru lucrările efectuate în aer liber în caz de lumină solară puternică se recomandă creșterea nivelului de întințare cu cel puțin un nivel;

- în funcție de condițiile în care are loc sudarea poate fi necesară creșterea/reducerea nivelului de întințare;

PROCEDEUL DE SUDARE	INTENSITATEA CURENTULUI (A)																				
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
SMAW	8				9			10		11			12		13			14			
MAG	8				9			10		11			12		13			14			
TIG	8				9			10		11			12		13			14			
MIG metale grele					9			10		11			12		13			14			
MIG aliaje ușoare								10		11			12		13			14			
PAC								9		10		11		12		13			15		
PAW	4	5	6	7	8	9	10	11	12												

■ Explicare prescurtări:

SMAW – sudare cu electrod câtușit;

MAG – sudură cu electrod consumabil în gaz activ chimic;

TIG – sudură cu electrod de tungsten în gaz inert;

MIG – sudură cu electrod consumabil în gaz inert;

PAC – tăiere cu jet de plasmă;

PAW – sudură cu arc de microplasmă.

5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ:

ATENȚIE! Înainte de a utiliza masca pentru sudură trebuie să citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Trebuie să respectați regulile de protecție și igienă a muncii în vigoare în utilizare. În cazul în care se constată orice defecte legate de funcționarea măștii sau dubii legate de funcționarea corectă a acesteia trebuie să informați despre acest lucru superiorul sau să luați legătura cu un service local autorizat.

- Se interzice utilizarea măștii în mod neconform cu destinația.
- Înainte de a începe lucrul trebuie să evaluați dacă masca de sudură este eficientă tehnic. Masca nu mai poate fi utilizată dacă apar defecțiuni, decolorări, zgărieturi și fisuri ale geamului de protecție sau ale măștii. În acest caz masca sau geamul trebuie schimbate cu unele noi. **ATENȚIE!** Puteți folosi doar piese originale și corespunzător selectate pentru schimb.
- În funcție de procesul de sudare pe care îl va începe utilizatorul trebuie să selectați nivelul adecvat de întințare al filtrului.
- În cazul în care se constată orice neregulă în funcționarea măștii, în special legate de funcționarea incorectă a filtrului heliomat (de exemplu: filtrul nu se întințecă, se întințecă prea târziu, se deschide prea repede la culoare), defectarea carcsei măștii etc. trebuie să încetați imediat lucrul și să informați despre această problemă superiorul sau să luați legătura cu un service local autorizat.
- Carcasa nu protejează împotriva loviturilor cauzate de obiectele în mișcare.
- Masca nu asigură protecție împotriva substanțelor corozive sau explozive.

- Nu așezați niciodată masca și filtrul heliomat pe suprafețe fierbinți.
- Geamul extern de protecție trebuie să fie mereu montat în timpul lucrului. Lucrul fără geamul extern de protecție montat poate duce la avariarea măștii și la pierderea garanției.
- Schimbați geamul extern de protecție în mod regulat. Folosiți geamuri originale.
- Trebuie să evitați pozițiile care permit pătrunderea picăturilor de material și a radiațiilor pe părțile neprotejate din corp (sudare deasupra capului). În cazul în care acest lucru nu este posibil folosiți protecție adițională.
- Protejați filtrul de lichide sau mizerie. Evitați contactul cu apa sau umiditatea excesivă.
- Înainte de fiecare utilizare trebuie să curățați masca de mizerie și să verificați dacă fotosenzorii și celulele solare de pe partea frontală a măștii nu sunt acoperite.
- Protejați masca și piesele acesteia de diluanți, iar pentru curățare folosiți o lavetă moale umezită.

ATENȚIE! Efectuarea oricărei modificări asupra măștii pentru sudură, utilizarea acesteia în mod neconform cu destinația, nerespectarea recomandărilor din aceste instrucțiuni expune utilizatorul la leziuni corporale, precum și duce la pierderea garanției.

6. PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE:

Masca este livrată în stare completă și este pregătită pentru utilizare. Totuși înainte de a începe utilizarea trebuie să efectuați următoarele activități:

Verifică dacă pe geamurile exterioare și interioare de protecție ale filtrului există folie de protecție, dacă celula solară nu este deteriorată sau blocată de praf, și acordă o atenție deosebită dacă fotocelulele (senzori de arc electric) sunt curate. Verifică toate piesele funcționale pentru a vedea dacă nu sunt uzate sau deteriorate. Toate piesele zgăriate sau deteriorate trebuie înlocuite imediat pentru a preveni răni.

1. La prima utilizare a măștii pentru sudură operatorul trebuie să dea jos folia de protecție de pe filtrul heliomat, în alt caz nivelul de întințare poate fi incorect sau filtrul poate să nu funcționeze.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:



POZOR! Zobrazený symbol znamená zákaz likvidácie zariadení dokopy s inými odpadmi (na porušení zákazu sa vztahuje pokuta). Nebezpečné zložky, ktoré sa nachádzajú v elektrickom a elektrotechnickom vybavení majú negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Domácnosti by sa mali zapojiť do získavania späť a opätovného využívania (recyklácie) starých elektrospotrebičov. V Poľsku a v Európe sa vytvára alebo už jestvuje systém zberu elektroodpadu, v rámci ktorého majú všetky predajné miesta elektrospotrebičov povinnosť prijímať elektroodpad. Okrem toho existujú zberné miesta pre elektroodpad.

11. VYSVETLENÍ OZNAČENÍ FILTRU:

Označenie na kukle

DIN EN 175: GX EN 175 F CE

GX – symbol výrobcu

EN 175 – norma

Ochrana pred časticami veľkých rýchlostí – F (45 m/s)

EN ISO 16321: 16321 GXW14 C 1-M CE

16321 – norma

GX – symbol výrobcu

W14 – maximálny stupeň zatmavenia zväračieho filtra

Hladina úderu – C (45 m/s)

Model hlavy: 1-M

Materiál: PA, PE, bavlna, pena, nerezová ocel'

Označenie na filtre:

16321 GXW4/5-8/9-13V2 CE POZOR – nepoužívať pri teplotách +55 °C

16321 – norma

GX – symbol výrobcu

W4/5-8/9-13 – č. škály (W = zväračský filter, 4 = svetlý stav, 5-8/9-13 = tmavý stav)

V2 – trieda uhlovej závislosti,

POZOR – nepoužívať pri teplotách +55 °C – POZOR – nepoužívať pri teplotách +55 °C

Označenie na prednom ochrannom skle

GX 1 B (vysvetlení GX = identifikácia výrobcu, 1 = optická trieda, B = odolnosť proti nárazu energie 120 m/s)

Označenie na vnútornom ochrannom skle

GX 1 F (vysvetlení GX = identifikácia výrobcu, 1 = optická trieda, F = odolnosť proti nárazu nízkej energie 45 m/s)

■ Upozornění na zhdou štítok

Pokiaľ symboly značenia nie sú spoločné pre rôzne časti ochranných prostriedkov, mala by byť všetkým ochranným prostriedkom priradená nižšia úroveň ochrany

- Varovanie: Materiály, ktoré môžu prísť do styku s pokožkou užívateľa, môžu u citlivých jedincov spôsobiť alergické reakcie

- Upozornenie: Pokiaľ sú chrániče očí proti vysokorychlostným časticám nasadené na štandardných očných okuliaroch, môžu prenášať nárazy a tým vytvárať nebezpečenstvo pre užívateľa.



Politika firmy PROFIX je politikou prűběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.

Tento návod je chráněn autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázáno.

- Upozornenie: Pokiaľ je vyžadovaná ochrana proti časticám s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách, mal by byť vybratý chránič očí označený písmenom T bezprostredne za písmenom nárazu, teda FT, BT alebo AT. Pokiaľ za písmenom označujúcim náraz nasleduje písmeno T, mal by byť chránič očí používaný proti časticám s vysokou rýchlosťou iba pri pokojovej teplote. Mali by ste sa obrátiť na svojho zástupcu pre BOPZ, aby ste zaistili, že vaše osobné okuliare poskytujú dostatočnú ochranu vo vašom pracovnom prostredí.

IMPORTER/OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA:

Profix Sp. z o.o.,

ul. Marywilska 34,

03-228 Warszawa, Poľsko

Pred použitím sa presvedčte, že je nainštalované vonkajšie ochranné sklo a ochranná fólia na skle bola odstránená. Presvedčte sa, že je sklo čisté a na „fotosnímačoch“ (8) nie sú žiadne nečistoty alebo poškodenia.

Pamätajte o tom, že vybavenie na ochranu očí proti vysokorychlostným časticám môže predstavovať riziko pre užívateľa prenosom nárazu pri nosení na štandardné dioptrické okuliare.


Prostriedky na ochranu očí by sa mely používať iba pre vysokorychlostné častice pri pokojovej teplote.

■ Výmena vnútorného ochranného skla

Oddelte samozatmievací filter ADF od prízoru kukly.


Zdvihnite jeden okraj vnútorného ochranného skla a vyťahnite ho z filtra (obr. 2).

Odstraňte ochrannú fóliu z nového vnútorného ochranného skla filtra a nainštalujte ho umiestnením na filter tak, aby zapadlo na príslušné miesta v štyroch rohoch (obr. 3)



Sada náhradných šošoviek, kód PROFIX L1540501

■ Výmena batérií napájania filtra:



Pokiaľ sa rozsvieti LED indikátor označený „LOW BATTERY“ (3), vymeňte batérie za nové.

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie (7), vyťahnite starú batériu a nahradte ju lítiovou batériou CR2032. Presvedčte sa, že kladná (+) strana batérie smeruje hore.
2. Batérie vydrží približne 2000 hodín prevádzky. ADF nefunguje, keď sa rozsvieti LED indikátor označený „LOW BATTERY“ (3). V takom prípade je nutné batériu vymeniť.

■ Poznámky

1. Tento samozatmievací zvärací filter ADF nie je vhodný pre laserové a kyslíkovo-acetylénové zváranie.
2. Neumiestňujte samozatmievací zvärací ADF filter do blízkosti tepelných zdrojov alebo zdrojov vlhkosti.
3. Nevytáčajte bezdôvodne filter ADF z filtračnej vložky ani neotvárajte kryt ADF.
4. Pred použitím skontrolujte, či bolo správne zvolené zváranie/brúsenie.
5. Vždy musí byť nainštalované vonkajšie ochranné sklo. Inak môže dôjsť ku poškodeniu ADF.
6. Nevykonaвайте žiadne zmeny ani výmeny filtračnej kazety ADF.
7. Pokiaľ filter nemôže počas zvárania stmavnúť, okamžite prestaňte používať ADF a kontaktujte svojho predajcu.
8. Na čistenie ADF nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo. Neponárajte kryt ADF do vody.
9. Reakcia ADF s tekutými kryštálmi (LCD) bude pomalšia, pokiaľ je teplota okolia nízka, ale neoplyvní ochranné funkcie.
10. Pokiaľ je ADF poškodený alebo poškriabávaný, ihneď ho vymeňte,

pretože to ovplyvní viditeľnosť a vážne zníži ochranný výkon.

11. Pokiaľ je kryt poškodený alebo poškriabávaný, ihneď ho vymeňte. Pri výmene filtra nepoužívajte pri manipulácii so sklom filtra tvrdé predmety.

12. Pravidelne čistite povrch ADF, senzorov a solárnych článkov.

13. Telo kukly a ďalšie súčasti nie sú odolné proti poškodeniu spôsobenému prudkým nárazom, výbuchom alebo korozívnou kvapalinou.

14. Odporúčame používať po dobu 2 rokov. Životnosť závisí na rôznych faktoroch, ako je použitie, čistenie, skladovanie a údržba. Odporúčajú sa časté kontroly a výmena v prípade poškodenia.

15. Samozatmievací filter by mal byť vždy používaný v spojení s vnútorným ochranným filtrom.

16. Tento kryt je vhodný pre model hlavy 1-M.

17. Ochranné prvky, ktoré boli vystavené nárazu, by sa nemali používať a mali by byť zlikvidované a nahradené.

18. Pokiaľ symboly úrovne úderu nie sú rovnaké pre ochrannú šošovku/filter aj rám, potom by mala byť nižšia úroveň priradená celej kukle.

19. Nevhodné pre riadenie alebo použitie na verejných komunikáciách.

9. RIŠENIE PROBLÉMOV:

1. Pohľad cez filter je sťažený

- a) Ochranná fólia na vonkajšom/vnútornom ochrannom skle filtra - Odstraňte ochrannú fóliu
- b) Vonkajšie/vnútorné ochranné sklo filtra je znečistené - Vyčistite alebo vymeňte ochranné sklo
- c) Spinavý filter - Vyčistite filter

2. Pri zapálení oblúku filter nestmavne

- a) Zvolený režim brúsenia - Vyberte režim zvárania a nastavte úroveň odtieňov od 5 do 8 / 9 až 13
 - b) Prekrytý senzor intenzity svetla alebo solárny článok - Medzi senzormi a solárnymi článkami a zväracím oblúkom nesmú byť žiadne prekážky
 - c) Citlivosť nastavená na NÍZKA - Nastavte citlivosť na vhodnú úroveň
3. Filter stmavne aj keď nie je žiadny oblúk

- a) Citlivosť nastavená na VYSOKÁ - Nastavte citlivosť na vhodnú úroveň
4. Po dokončení zvárania sa filter nezosvetlí
- a) Oneskorenie nastavené na MAXIMUM - Nastavte odpovedajúci oneskorenie.

10. ÚDRŽBA A UCHOVÁVANIE:

1. Na čistenie filtra použite obrúsky, papier na čistenie šošoviek alebo čistú bavlnenú handru a čistiaci prostriedok.
2. Na čistenie ochranného štítu na tvár a potného pásika použite neutrálny čistiaci prostriedok.
3. Pravidelne vymieňajte vonkajší a vnútorný chránič a potný pásik.
4. Na riadenie čistiaceho prostriedku nepoužívajte korozívne rozpúšťadla alebo benzín.

Pokyny pre čistenie a dezinfekciu.

Vyčistite zvärací filter čistou handrou alebo servítkom, ktorý nepúšťa vlákna. Neponárajte kuklu do vody. Nepoužívajte rozpúšťadla. Udržujte snímače, solárny článok a šošovku filtra čisté. Vyčistite vložku filtra a škrupinu kukly s použitím roztoku mydlovej vody a mäkkej handry. Nepoužívajte rozpúšťadla ani abrazívne čistiace prostriedky. Prepňte výrobok do režimu brúsenia a uložte ho na čisté a suché miesto.

Používajte iba pôvodné náhradné diely.

2. Asigurați-vă că masca poate fi utilizată pentru lucrarea planificată, precum și că toate elementele măștii se află la locul lor, sunt montate corect și funcționează corect.

3. Ajustați casca folosind ansamblul de balamale pentru ca aceasta să se potrivească la capul utilizatorului.

4. Setați în mod corespunzător sensibilitatea, durata de întârziere și nivelul de întunecare al filtrului pentru sudură.

7. AJUSTAREA CĂȘTII (vezi fig. C, pag. 2):

Înainte de utilizare trebuie să o ajustați pentru a asigura protecția și confortul maxim de utilizare.

Ajustarea corectă a părții asigură protecția maximă a ochilor împotriva razelor ultraviolete (UV) și infraroșii (IR).

■ Ajustarea benzii

Circumferința totală a benzii de pe capul operatorului poate fi măsurată sau micșorată folosind butonul situat în partea posterioară a benzii:

– Pentru a micșora circumferința trebuie să apăsați butonul **A** și rotiți-l în dreapta.

– Pentru a micșora circumferința trebuie să apăsați butonul **A** și rotiți-l în stânga.

Circumferința benzii este setată corect atunci când masca pentru sudură nu cade de pe capul operatorului, iar banda nu strânge prea tare.

În cazul în care masca este așezată prea sus pe capul operatorului aceasta poate să cadă, iar dacă este amplasată prea jos atunci poate fi inconfortabilă la utilizare. Amplasarea optimă a măștii pe capul operatorului poate fi efectuată folosind banda **B**, situată în partea de sus a căștii.

Trebuie să verificați ajustarea benzii pe cap ridicând și coborând de câteva ori masca atunci când este fixată pe cap. În cazul în care banda este ajustată corect, masca ar trebui să fie amplasată stabil pe capul operatorului. În cazul în care constatați dificultăți trebuie să ajustați banda.

■ Ajustarea distanței între masca și capul operatorului:

Pentru a face acest lucru desfaceți piulițele de fixare **C** și introduceți șuruburile prin orificiile pătrate **D** în montura căștii, mișcând masca mai aproape sau mai departe de față. După ajustare înfiletați piulița **C**.

ATENȚIE! Efectuați ajustarea pe ambele părți ale măștii. Pentru a obține cea mai bună acuitate se recomandă păstrarea celei mai mici distanțe între filtru și ochi.

■ Ajustarea unghiului de coborâre a măștii

În cazul în care unghiul de înclinare a măștii nu este adecvat pentru operator puteți să-l ajustați:

- Desfiletați piulițele de fixare **C**.
- Schimbați setarea unghiului de înclinare al măștii.
- Înfiletați piulițele de fixare **C**.

ATENȚIE! Unghiul corect de înclinare al măștii protejează împotriva pătrunderii picăturilor și a radiațiilor în direcția bărbiei operatorului.

8. UTILIZAREA:

■ Alimentarea măștii

Alimentarea căștii de sudură este realizată printr-o baterie litiu CR2032 și celule solare. În condițiile normale de sudare asigură o durată de viață a bateriei pentru 2000 de ore de lucru.

Pornirea și oprirea filtrului sunt controlate automat de fotosenzori.

Pe panoul extern de comandă se află butonul „TEST” care permite

verificarea corectitudinii de funcționare automată a măștii (comutatorul modului de lucru trebuie setat pe sudare) precum și indicatorul cu diode pentru nivelul de încărcare al bateriilor. Dioda de joasă tensiune nu funcționează atunci când alimentarea filtrului este suficientă. Dacă dioda se aprinde, atunci este necesar să schimbați bateriile.

■ Alegerea nivelului de întunecare a căștii de sudură:

Utilizând tabelul de la pagina 22, alege nivelul de întunecare potrivit pentru procesul de sudură specific. Dispozitivul are două game de întunecare. Setează cu „comutatorul de gamă a gradului de întunecare” (5) gama 5-8 sau 9-13, apoi folosește roțița (5a) pentru a selecta gradul de întunecare din gama aleasă. De exemplu, pentru a seta gradul de întunecare la 7, selectează gama 5-8, apoi alege pe roțița poziția: 11 (7)



Pentru șlefuire, setează roțița (5a) pe poziția „Grind”, dezactivând astfel întunecarea. Modul de șlefuire („Grind”) împiedică întunecarea automată a filtrului.

■ Setarea sensibilității /

Reglarea sensibilității (SENSITIVITY)

Sensibilitatea poate fi setată pe LOW (L) sau HIGH (H) folosind roțița continuă (6). Setarea „L” este adecvată în cazul iluminării excesive a mediului sau dacă există un alt aparat de sudură în apropiere. Setarea „H” este potrivită pentru sudură la curent scăzut și sudură în zone cu iluminare slabă, în special pentru sudură cu arc de argon la curent scăzut. Alegerea între LOW și HIGH este adecvată pentru majoritatea operațiilor de sudură, atât în interior, cât și în exterior.

■ Controlul întârzierii



După terminarea sudurii, „panoul LCD auto-întunecător” (1, Fig. B) trece automat de la starea întunecată la cea luminoasă, dar cu o întârziere setată pentru a compensa efectul de strălucire apărut pe piesa sudată. Timpul de întârziere poate fi setat pe MIN (F) (0,1 sec.) sau MAX (S) (1,0 sec.) folosind roțița continuă din interiorul cartușului. Întârzierea minimă este potrivită pentru sudură punctuală sau cordoane scurte. Întârzierea maximă este potrivită pentru sudură la curent mare și reduce oboseala ochilor cauzată de arc. Alegerea între MIN (F) și MAX (S) este potrivită pentru majoritatea operațiilor de sudură, atât în interior, cât și în exterior.


■ Informații privind recunoașterea defecțiunilor

Verificare înainte de sudură:

Setează „Roțița de reglare a timpului de iluminare după sudură” (4) pe poziția „S” sau „F” și reglează roțița de „Reglare a sensibilității” pe poziția „H”. Setează „Roțița” (5a) la un grad de întunecare (roțița 5a nu trebuie setată pe poziția „Grind”). Îndreptați „fotocelulele” (8) spre o sursă de lumină, cum ar fi o lumină de tavan, o lampă etc. „Panoul LCD auto-întunecător” (1) ar trebui acum să treacă în starea întunecată. Schimbând setările roțiței 5a, vei obține grade de întunecare mai mici sau mai mari. În acest caz, filtrul automat pentru sudură funcționează corect. Dacă „panoul LCD auto-întunecător” (1) nu se întunecă în timpul procedurilor de mai sus, este necesară înlocuirea bateriei sau filtrul automat pentru sudură poate fi deteriorat.

■ Înlocuirea geamului exterior de protecție / demontarea filtrului auto-întunecător ADF din carcasă

Înlocuiște geamul exterior de protecție dacă este deteriorat (crăpat, zgâriat, deformat sau murdar) fără a folosi unelte. Îndepărtează folia de protecție înainte de a monta un geam nou. Apasă butoanele de blocare ale casei filtrului ADF și scoate caseta din carcasă, apoi instalează un geam protector nou. ADF poate fi scos, așa cum este ilustrat în figurile de mai jos.




Asigura-te că geamul exterior de protecție este montat și că folia protectoare a fost îndepărtată înainte de utilizare. Verifică dacă geamul este curat și dacă nu există murdărie sau particule pe „Fotocelulele” (8).

Trebuie să știi că echipamentul de protecție pentru ochi împotriva particulelor de mare viteză poate prezenta un risc pentru utilizator din cauza transmisiei impactului, atunci când este purtat peste ochelarii de corecție standard.

Echipamentul de protecție a ochilor poate fi utilizat doar în cazul particulelor care se deplasează cu mare viteză, la temperatura camerei.

■ Înlocuirea geamului interior de protecție

Deconectează filtrul auto-întunecător ADF de la casca de protecție. Ridică o margine a geamului interior de protecție și scoate-l din filtru (fig. 2). Îndepărtează folia protectoare de pe noul geam interior de protecție și montează-l pe filtru, astfel încât să se fixeze în cele patru colțuri (fig. 3).



Set lentile de schimb, cod PROFIX L1540501.

■ Observații

- Acest filtru de sudură auto-întunecător ADF nu este adecvat pentru sudura cu laser și sudura cu oxiacetilenă.
- Nu poziționa filtrul de sudură auto-întunecător ADF în apropierea surselor de căldură sau umiditate.
- Nu demonta filtrul ADF din caseta de filtrare și nu deschide carcasa ADF fără motiv.
- Verifică înainte de utilizare dacă ai selectat corect modul de sudură/șlefuire.
- Geamul exterior de protecție trebuie să fie întotdeauna montat. În caz contrar, ADF poate fi deteriorat.
- Nu efectua modificări sau înlocuiri ale casei filtrului ADF.
- Înterupe imediat utilizarea ADF și contactează vânzătorul dacă filtrul nu se întunecă în timpul sudurii.
- Nu folosi alcool, benzină sau diluanți pentru curățarea ADF-ului. Nu introduce carcasa ADF în apă.

9. Răspunsul cristalului lichid (LCD) al ADF va fi mai lent la temperaturi scăzute, dar acest lucru nu va afecta funcțiile de protecție.

10. Înlocuiște imediat ADF-ul dacă este deteriorat sau zgâriat, deoarece acest lucru afectează vizibilitatea și reduce semnificativ eficiența de protecție.

11. Înlocuiște imediat carcasa dacă aceasta este deteriorată sau zgâriată. Nu folosi obiecte dure pentru a manipula geamurile filtrului în timpul schimbării.

12. Curăță regulat suprafața ADF, senzorii și celulele solare.

13. Corpul părții și celelalte componente nu sunt rezistente la deteriorare din cauza loviturilor puternice, exploziei sau lichidelor corozive.

14. Se recomandă utilizarea pe o perioadă de 2 ani. Durata de utilizare depinde de diverși factori precum utilizarea, curățarea, depozitarea și întreținerea. Sunt recomandate controale frecvente și înlocuirea în caz de deteriorare.

15. Filtrul auto-întunecător trebuie utilizat întotdeauna împreună cu geamul interior de protecție.

16. Această cască este adecvată pentru modelul de cap 1-M.

17. Căștile care au fost supuse unui impact nu ar trebui utilizate și trebuie eliminate și înlocuite.

18. Dacă simbolurile nivelului de impact nu sunt aceleași pentru geamul de protecție/filtru și cadrul, nivelul inferior trebuie atribuit întregii părți.

19. Nu este adecvată pentru conducătorii sau utilizatorii pe drumuri publice.

9. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR:

- Vederea prin filtru este dificilă
 - Folie de protecție pe geamul exterior / interior al filtrului - Îndepărtează folia de protecție.
 - Geamul exterior/interior al filtrului este murdar - Curăță sau înlocuiște geamul de protecție.
 - Filtrul este murdar - Curăță filtrul.
- Filtrul nu se întunecă la aprinderea arcului
 - A fost selectat modul de șlefuire - Selectează modul de sudură și ajustează nivelul de întunecare între 5 și 8 / 9 și 13.
 - Senzorul de schimbare a intensității luminii sau celula solară este acoperită - Nu trebuie să existe obstacole între senzori, celulele solare și arcul de sudură
 - Sensibilitatea setată la NIVEL SCĂZUT - Setează sensibilitatea la nivelul corespunzător

3. Filtrul se întunecă în absența arcului

- Sensibilitatea setată la NIVEL RIDICAT - Setează sensibilitatea la nivelul corespunzător

4. Filtrul nu se luminează după încheierea sudurii

- Întârzierea setată la MAXIM - Reglează întârzierea la un nivel corespunzător.

10. ÎNȚEȚINERE

- Folosesc șervețele, hârtie pentru curățarea lentilelor sau o lavetă de bumbac curată și detergent pentru a curăța filtrul.
- Folosesc un detergent neutru pentru a curăța carcasa părții și banda de protecție împotriva transpirației.
- Schimbă regulat protecția exterioară și interioară și banda de protecție împotriva transpirației.
- Nu folosi solvenți corozivi sau benzină pentru a dilua detergentul. Instrucțiuni de curățare și dezinfectare. Curăță filtrul de sudură cu un șervețel curat, care nu lasă scame, sau cu o lavetă. Nu scufunda casca în apă. Nu folosi solvenți. Păstrează senzorii, celula solară și lentila filtrului curate. Curăță cartușul filtrului și carcasa părții folosind o soluție de apă și săpun și o lavetă moale. Nu folosi solvenți sau detergenți abrazivi pentru curățare. Setează dispozitivul în modul de șlefuire și depozitează-l într-un loc curat și uscat. Folosește doar piese de schimb originale.

1. Pri primul utilizare a helmei trebuie să se verifice starea de funcționare a ochelării, în special starea de funcționare a ochelării, în special starea de funcționare a ochelării, în special starea de funcționare a ochelării, în special starea de funcționare a ochelării.

2. Presvedeți sa, ze helma vhodna pre planovanou pracuace vsecky casti helmy su na svojom mieste, su spravne namontovane a spravne funguju.

3. Vykonaite nastavenie systavy zavavenia a upevnenia na hlavu, aby optimalnedržalo na hlavu uživateľa.

4. Vykonaite príslušné nastavenie citlivosti, doby oneskorenia alebo úrovnestemneniazváračského filtra.

7. PRISPOSOBENÍ HELMY (viz obr. C, str. 2):

Pred použitím helmy je ju treba nastaviť za účelom zaistenia maximálnej ochrany a pohodlia pri používaní.

Vďaka správne nastaveniu helmy získavate maximálnu ochranu očí proti ultrafialovému (UV) a infračervenému (IR) žiareniu.

■ Nastavenie čelienky

Obwód całkowity opaski na głowę operatora można zwiększać lub zmniejszać poprzez pokrętle znajdujące się w tylniej części opaski:

- Pre zmenšenie obvodu je treba stlačiť koliesko A a otáčať ho doprava.

- Pre zväčšenie obvodu je treba stlačiť koliesko A a otáčať ho doľava.

Správne nastavenie obvodu čelienky je vtedy, keď zväčšujúca helma nepadá z hlavy zväčšujúca a čelienka príliš netlačí.

Príliš vysoké umiestnenie helmy na hlavu zväčšujúca môže spôsobiť jej spadnutie, príliš nízke umiestnenie helmy môže byť príčinou nepohodlia pri používaní. Optimálne umiestnenie helmy na hlavu zväčšujúca ide nastaviť s použitím pásky B, ktorý je v hornej časti upevnenia.

Je treba skontrolovať dobré prispôsobenie čelienky hlave tak, že niekoľko razy zdvihnete a spustíte helmu, keď je na hlavu. Pokiaľ je čelienka správne nastavená, mel by helma stabilnedržať na hlavu zväčšujúca. V prípade zistenia nesprávnosti opäť čelienku nastavte.

■ Nastavenie vzdialenosti medzi helmou a tvárou zväčšujúca:

Za týmto účelom uvoľnite upevňujúce matice C a preložte skrutky cez štvorcové otvory D v upevni, posuňte helmu bližšie alebo ďalej od tváre. Po nastavení utiahnite skrutky C.

POZOR! Nastavení je treba vykonať na oboch stranách helmy. Za účelom zaistenia najlepšej ostrosti sa odporúča najmenšia vzdialenosť medzi filtrom a očami.

■ Nastavenie uhla spustenia prízoru

Pokiaľnie je uhol sklonu štítu pre zväčšujúca vhodný, je možné vykonať jeho nastavenie:

- Povolit upevňujúce matice C.
- Vykonať zmenu nastavenia uhla sklonu helmy.
- Uťahnuť upevňujúce matice C.

UWAGA! Správny uhol sklonu helmy chráni proti prieniku odstrekujúceho kovu ažiarenia smerom ku podbradku zväčšujúca.

8. POUŽÍVANIE:

■ Napájanie helmy

Kukla je napájaná jednou lítiovou batériou CR2032 a solárnymi článkami. Za bežných podmienok zväčšujúca to zaisťuje životnosť batérií na 2000 pracovných hodín.

Zapínanie a vypínanie filtru je automaticky kontrolované fotosenzormi.

Na vonkajšom radiacím panelu sa nachádza tlačidlo „TEST”, umožňujúce kontrolovať správne fungovanie automaticky helmy (prepínač pracovného režimu by mal byť nastavený na zväčšujúca), a diódový ukazovateľ stavu vybitia batérií. Dióda nízkeho napätia nefunguje, keď je napájanie filtrované dostatočne. Svetleníediódy ohlasuje nutnosť vymeniť batérie.

■ Výber úrovne zväčšujúca kukly:

S použitím tabuľky na str. 52 vyberte úroveň zväčšujúca vhodnú pre určiť proces zväčšujúca. Zariadenie má dva rozsahy stupňa zväčšujúca. S použitím

"prepínača rozsahu zväčšujúca" (5) nastavte rozsah 5-8 alebo 9-13 a potom s použitím gombíku (5a) nastavte vhodnú úroveň zväčšujúca zo zvolených rozsahov. Pokiaľ chcete napríklad nastaviť úroveň zväčšujúca na 7, zvolte rozsah 5-8 a následne na gombíku (5a): 11 (7)



Pri brúsení otočte gombíkom (5a) do polohy "Grind"; týmto vypnete zväčšujúca. Režim brúsenia ("Grind") zabraňuje automatickému zväčšujúca filtra.

■ Nastavenie citlivosti/

Regulácia citlivosti (SENSITIVITY)

Citlivosť ide nastaviť na LOW (L) alebo HIGH (H) s použitím plynulo nastaviteľného gombíku (6). Nastavenie "L" je vhodné, keď je okolité svetlo nadmerné alebo keď je v blízkosti iný zväčšujúca. Nastavenie "H" je vhodné pre zväčšujúca s nízkou intenzitou prúdu a pre zväčšujúca v miestach so slabým osvetlením, predovšetkým pre zväčšujúca argónom s nízkou intenzitou prúdu. Voľba medzi LOW a HIGH je vhodná pre väčšinu vnútorných a vonkajších zväčšujúca úkonov.



■ Kontrola oneskorenia

Po dokončení zväčšujúca sa „samozatmievací LCD panel” (1, obr. B) automaticky rozjasní, ale s nastavením oneskorenia pre kompenzáciu efektu žiarenia vytvorenej na zväčšujúca prvk. Čas oneskorenia ide nastaviť na MIN (F) (0,1 s) alebo MAX (S) (1,0 s) gombíkom s plynulým nastavením vo vnútri vložky. Minimálne oneskorenie je vhodné pre bodové zväčšujúca alebo krátke švy. Maximálne oneskorenie je vhodné pre zväčšujúca vysokým prúdom a znižuje únavu očí spôsobenú žiarou oblúku. Voľba medzi MIN(F) a MAX(S) je vhodná pre väčšinu vnútorných a vonkajších zväčšujúca úkonov.

■ Informácie týkajúce sa detekcie poruchy

Kontrola pred zväčšujúca:


Nastavte "gombík nastavenia doby zosvetlenia po zväčšujúca" (4) do polohy "S" alebo "F" a nastavte gombík "Nastavení citlivosti" do polohy "H". Pomocí "Gombíku" (5a) nastavte ľubovoľnú úroveň zväčšujúca ("Gombík" 5a sa nedá nastaviť do polohy "Grind"). Namierte "Fotosnímače" (8) na svetelný zdroj, ako je stropné svetlo, lampa atď. "Samozatmievací LCD panel" (1) by sa teraz mal prepnúť do zväčšujúca stavu. Zmenou nastavenia "Gombíku" 5a získate menší alebo väčší stupeň zväčšujúca. Potom automaticky zväčšujúca filter funguje správne. Pokiaľ sa "Samozatmievací LCD panel" (1) pri vykonávaní výše uvedených postupov nezatmívajú, je nutná výmena batérie alebo môže byť poškodený automaticky zväčšujúca filter.

■ Výmena vonkajšieho ochranného skla/vytiahnutie samozatmievacieho filtra ADF z puzdra

Pokiaľ je vonkajšie ochranné sklo poškodené (prasknuté, poškriabané, pretlačené alebo znečistené), vymeňte ho – bez použitia nástrojov. Pred inštaláciou nového skla odstráňte ochrannú fóliu.

Stlačte tlačidlo zámky kazety ADF a vytiahnite kazetu z puzdra, potom nainštalujte nové ochranné sklo.

ADF ide vytiahnuť, ako je znázornené na obrázkoch dole.



12. GARANȚIE:

Pentru a folosi serviciul de garanție puteți atrage atenția că produsul este defect la punctul de achiziție sau la distribuitorul autorizat sau la comerciantul de produse de la compania ROMPROFEX, de la care a fost achiziționat produsul respectiv. Înainte de a returna produsul trebuie să obțineți informații despre regulile de returnare. De obicei trebuie să luați în considerare informațiile care permit identificarea produsului, împreună cu numărul modelului și numărul de serie, precum și cu descrierea detaliată a problemei notificate. De asemenea trebuie să atașați dovada de achiziție în punctul de vânzare en detail care confirmă faptul că perioada de garanție nu s-a terminat.

1. Garanția produsului este de doi ani de la data achiziției.
 2. Defectele detectate în perioada de garanție vor fi eliminate gratuit în decursul a 14 zile lucrătoare de la data livrării produsului la adresa comerciantului, iar perioada de garanție se prelungește cu durata de efectuare a reparației.
 3. Fișa de garanție este valabilă dacă prezintă data achiziției, ștampila punctului de comercializare sau anexa sub forma documentului de achiziție.
 4. Pentru a efectua reparația în perioada de garanție trebuie să livrați produsul pe cost propriu la punctul de comercializare. După realizarea acestei reparații produsul va fi trimis reclamantului pe costul garantului.
 5. Reclamantul trebuie să livreze masca protejată în mod corespunzător împotriva defectării în timpul transportului.
 6. Reclamantul este responsabil de pierderea eventuală a măștii pe durata livrării, garantul în schimb își asumă obligația de a livra masca reparată către reclamant și este responsabil de pierderea eventuală a acesteia pe durata transportului.
 7. În perioada de garanție echipamentul defect va fi reparat în mod gratuit sau schimbat de către garant cu unul asemănător, fără defecte. În cazul în care repararea sau schimbarea aparatului cu unul nou este imposibilă reclamantul are dreptul de a i se returna suma achitată sau să aleagă alt echipament cu valori și specificații similare. Eventuala diferență de bani va fi ajustată de către garant sau de către reclamant în funcție de costul obiectului selectat de reclamant.
 8. Prezentă garanție include defectele echipamentului care au apărut în decursul exploatării corecte sau cauzate de defecte de producție și nu se aplică la materiale de exploatare sau alte echipamente adiționale.
 9. Garanția nu include defectele suferite în urma:
 - Reparațiile, reconstruirile sau modificările construcției efectuate pe cont propriu de utilizator sau de persoane neautorizate.
 - Defecțiunile mecanice, termice, chimice sau defectarea voită a echipamentului.
 - Depozitarea și întreținerea incorectă a măștii și a altor defecțiuni apărute din vina utilizatorului.
 - Reducerea calității produsului cauzată de uzura naturală, de ex. uzura peliculei externe a produsului, zgârierea, fisurarea geamurilor, etc.
 - Defecțiunile apărute în urma nerespectării exploatării corecte, precum și a utilizării echipamentului în mod neconform cu destinația acestuia.
- De asemenea garantul poate refuza primirea reclamației în cazul unui defect formal, legat de documentele de vânzare, precum fișa de garanție necompletată, lipsa documentului de achiziție, etc.

ADRESĂ SERVICE:

Profex Sp. z o.o.

ul. Dobra 3

Łomna-Las

05-152 Czosnów

e-mail: serwis@profex.com.pl

tel. 022.785.96.75

.....
Data achiziției și ștampila comerciantului



NÁVOD NA POUŽITIE ZVÁRACIA HELMA S AUTOMATICKÝM FILTROM L1540500

Preklad pôvodného návodu



**PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE SI MUSÍTE PODROBNE
PREČÍTAŤ NÁVOD NA OBSLUHU VÝROBKU.**

Návod uchovajte pre prípadné neskoršie využitie.

1. URČENIE CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

Zváracia helma LAHTI PRE L1540500 so samostmievacím filtrom je určená na ochranu tváre a očí proti iskrám, striekajúcejmu kovu a škodlivému žiareniu počas zvárania. Splňuje požiadavky normy EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 a Nariadenie 2016/425.

Internetovej adresy, na ktorej je možné nájsť EÚ vyhlásenie o zhode: www.lahtiopro.pl

Skúšky kukly prebehli v: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany.

Č. notifikovanej jednotky: 0196.

Helmu je možné použiť aj ako osobný ochranný prostriedok počas drobných a krátkodobých brusničských prác (brúsenie kovových povrchov s použitím brusných listových kotúčov). Nieje vhodná na osobnú ochranu počas procesu rezania kovov brusnými kotúčmi.

Helma je vybavená veľkým prieszorom s rozmermi 100x50 mm. Samostmievací filter rozžiarení oblúku sa automaticky mení zo svetlého na tmavý a po skončení svärenia sa opäť zosvetľuje.

Helma zaisťuje kompletnú ochranu proti UV/IR žiareniu (ultrafialové/infračervené), aj vtedy, keď je filter zosvetlený. Štyri fotosenzory zaručujú správne fungovanie helmy za každých podmienok a v každej polohe.

Helma je pripravená na okamžité použitie, je ľubovoľne prispôbiteľná podľa veľkosti hlavy zvärača a zvolí aj nastavenie správnych úžitkových parametrov.



POZOR! Zváracia helma splňuje normy platné pre bezpečnosť zvárania.

Bezpečné použitie tohto výrobku vyžaduje riadne vyškolení v oblasti zvárania. Mali by ju používať iba vyškolení zvárači.

Nepoužívajte masku bez ochranného skla alebo bez filtra.

Nepoužívajte masku, pokiaľ je akákoľvek jej časť poškodená. Používajte v prostredí s teplotným rozsahom od -5°C do +55°C.



VÝSTRAHA!

Zváracia helma nie je vhodná pre použitie pri rezaní laserovými a acetyleno-kyslíkovými horákmi.

Helma nie je ochranou proti výbušným látkam alebo žieravinám.

Helma nie je ochranou proti silným úderom, napr. brusnými kotúčmi.

Nikdy nepokladajte helmu na rozohriate povrchy.



VÝSTRAHA!

Pri práci v kukle nezvárajte v hornej polohe.

Často kontrolujte filter a vonkajšie a vnútorné ochranné šošovky filtra a okamžite vymeňte akýkoľvek poškriabaný alebo prasknutý filter alebo poškriabané alebo prasknuté ochranné šošovky filtra.

Vždy používajte pod zväračskou helmou ochranné okuliare a tak isto ochranný odev, aby ste chránili pokožku pred žiarením, popálením a postriekaním.

2. KONŠTRUKCIA HELMY:

Samostmievací zväracia helma je konštruovaná z troch základných modulov:

- tela prilby, vyrobeného z termostabilného, odolného proti opotrebovaniu polyméru, do ktorého sa nezataví kov;
- sústavy zavesenia upevnenia na hlavu;
- samostmievacieho filtra.

■ Časti helmy (viď obr. A, str. 2):

1. Telo helmy
2. Nastaviteľná prípevnenie
3. Mechanizmus prispôbenia upevnenia ku obvodu hlavy
4. Mechanizmus nastavenia uhlu sklonu prilby a vzdialenosti medzi očami zvärača a sklom ochranného filtra
5. Koliesko nastavenia pracovného režimu a stupňa stemenia
6. Vonkajšie ochranné sklo
7. Kazeta filtra
8. Vnútoré ochranné sklo

■ Prvkosamostmievacieho filtra (viď obr. B, str. 2):

1. Vnútoré ochranné sklo + samozatmievací LCD panel
2. Tlačidlo TEST
3. Ukazovateľ stavu batérie
4. Nastavenie doby zosvetlenia po zváraní
5. Prepínač rozsahu zatmavenia
6. Nastavenie citlivosti
7. Komora batérie
8. Fotosnímač
9. Solárne články
10. UV/IR filter

3. TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL	L1540500
Napájania:	solárne články + jedna náhradná lítiová batéria Cr2032
Zapínanie/vypínanie	automatické
Rozmery zorného poľa	100x50 mm
Rozmer filtra	110x90x10 mm
Stupeň stemenia v svetlom stave	4 podľa DIN
Stupeň ochrany pred žiarením UV/IR	Pevný - 13 podľa DIN
Rozsah stupňovstemenia	5-8/9-13 podľa DIN
Indikátor TIG	>10 AMPS
Oneskorenie prepnutia - tmavý/svetlý	0.1~1.0 s
Citlivosť/oneskorenie	plynulé nastavenie
Pracovná teplota	od -5°C do +55°C
Teplota uchovávaní	od -20°C do +70°C
Počet fotosenzorov oblúku	4
Funkcia „brúsenia“	áno
Materiál helmy	PA, PE, bavlna, pena, nehrdzavejúca oceľ
Samokontrola filtra	áno
Celková hmotnosť	480 g
Rozmery škatulky	330x230x230 mm

Vnútoré ochranné sklo model IC-20 105,6 x 58 mm

Vonkajšie ochranné sklo model FC-15 116,5 x 104 mm

12. GARANCIA:

A garanciális szolgáltatások igénybevételéhez a hibás terméket a vásárlás helyén vagy a PROFIX cég márkaforgalmazásaiban vagy azon értékesítési pontjain tudja visszatéríteni, ahol az adott terméket megvásárolta. A termék visszatérítése előtt meg kell ismerkednie a visszatérítés szabályaiával. A termékkel együtt mellékelni kell a termék azonosításához szükséges információkat, a modell számával és a szériaszámmal együtt, valamint a bejelentett probléma részletes leírását. Mellékelni kell továbbá a vételi bizonylatot, amely igazolja, hogy nem járt le a garanciális időszak.

1. A termékre a vásárlás dátumától számított két év garancia jár.
 2. A garanciális időszakon belül feltároló hibák a termék eljuttatásától számított 14 munkanapon belül kerülnek elhárításra és a garanciális időszak a javítás időtartalmával meghosszabbodik.
 3. A garanciakártya akkor érvényes, ha rendelkezik a beírt vásárlási dátummal, az értékesítési pont bélyegzőjével vagy a vételi bizonylattal.
 4. A garanciális javítás végrehajtásához a terméket önköltségen kell eljuttatni az értékesítési pontra. A javítás végrehajtása után a termék a jótálló költségen kerül visszaküldésre a reklamációt benyújtó személynek.
 5. A reklamációt benyújtó személynek a hegesztőpajzsot szállítási sérülésekkel szemben megfelelő védelmet nyújtó csomagolásban kell átadni.
 6. A hegesztőpajzs elvesztéséért a pajzs átvételének a pillanatáig a reklamáló személy felel. A jótálló kötelezettséget vállal a megjavított hegesztőpajzs visszajuttatására a reklamáló személynek és felelősséget vállal annak szállítása során bekövetkező esetleges elvesztéséért.
 7. A garanciális időszakon belül a sérült készülék megjavítása, vagy annak esetleges kicserélése ugyanolyan, hibáktól mentes készülékre díjmentesen történik. Abban az esetben, ha a készülék megjavítására vagy kicserélésére nincs lehetőség, a reklamáló személy visszakapja a termék árát, vagy hasonló tulajdonságú készüléket választhat. A termékek közötti esetleges árkülönbséget a garanciávalaló vagy a reklamáló személy állja, a reklamáló személy által kiválasztott készülék költségétől függően.
 8. A jelen garancia a készülék megfelelő használatát alatti jelentkező, valamint a gyártási hibák okozta meghibásodásokra terjed ki és nem vonatkozik kopó anyagokra vagy a készülék további felszerelésére.
 9. A garancia nem terjed ki a felsorolt jelenségek okozta meghibásodásokra:
 - a készülék felhasználó vagy más, jogosulatlan személy által végrehajtott javításra, átalakításra vagy szerkezeti módosításra.
 - mechanikus, termikus, vegyi sérülésekre vagy a készülék szándékos rongálására.
 - a pajzs tárolása vagy karbantartása, valamint a felhasználó hibájából származó egyéb sérülésekre.
 - A termék természetes elhasználódása okozta minőségcsökkenésre, pl. a külső bevonat kopására, karcolásra, az üvegek repedésére, stb.
 - A megfelelő üzemeltetésbe nem tartása, valamint a készülék rendeltetésétől eltérő használata okozta meghibásodására.
- A jótálló az értékesítési dokumentumokkal kapcsolatos formális hibák miatt is visszautasíthatja a reklamáció elfogadását, pl. ki nem töltött garanciakártya, vételi bizonylat hiánya stb.

.....
A vásárlás dátuma és az eladó bélyegzője

ASZERVIZ CÍME:

Profix Sp. z o.o.

ul. Dobra 3

Łomna-Las

05-152 Czosnów

e-mail: serwis@profix.com.pl

tel. 022.785.96.75



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA AUTOMATIŠKAI UŽTAMSĖJANTIS SUVIRINTOJO SKYDELIS L1540500

Originalios instrukcijos vertimas



SIEKIANT UŽTIKRINTI SAUGŲ NAUDOJIMĄ, PRIEŠ PRADĖdami EKSPLOATuoti, ATIDĖJIA PERSKAITYKITE PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

Išsaugokite šią instrukciją naudojimui ateityje.

1. PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Automatiškai užtamsėjantis suvirintojo skydelis **LAHTI PRO L1540500** skirtas apsaugoti akis bei veidą nuo suvirinimo kibirkščių, pūslų, ultravioletinių bei infraraudonųjų spindulių. Atitinka EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 normos ir 2016/425 Reglamentas reikalavimus.

Interneto adresas, kuriuo galima rasti ES atitikties deklaraciją: www.lahtipro.pl

Šalmo tyrimus atliko: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany. Notifikacijos jstaigos nr: 0196.

Taip pat gali būti naudojamas atliekant smulkius šlifavimo darbus (metalo paviršių šlifavimas lapeliniais šlifavimo diskais). Nėra skirtas metalo pjovimo šlifavimo diskais darbam atlikti.

Skydelis turi didelį 100x50 mm stiklą. Automatiškai užtamsėjantis filtras elektros lankui užsidegus automatiškai pereina nuo šviesos iki tamsios būsenos ir vėl grįžta į šviesią būseną po suvirinimo.

Skydelis užtikrina nuolatinę apsaugą nuo UV/IR (ultravioletinių/infraraudonųjų) spindulių, nepriklausomai nuo to, ar filtras yra šviesus, ar užtamsėjęs. Keturi šviesos jutikliai užtikrina tinkamą skydelio veikimą bet kokiomis sąlygomis ir bet kokioje padėtyje.

Skydelis yra paruoštas naudojimui, būtina tik sureguliuoti jį pagal suvirintojo galvos dydį bei pasirinkti tinkamus darbo nustatymus.



DĖMESIO! Suvirintojo skydelis atitinka saugos standartus. Produktu naudotis gali tik profesionaliai apmokyti asmuo.

Skydelis skirtas kvalifikuotiems suvirintojams.

Suvirintojo skydelio negalima naudoti be apsauginio stiklo arba filtro.

Nesinaudokite skydeliu, jeigu jo dalys yra pažeistos.

Leidžiamas aplinkos temperatūros diapazonas nuo -5°C iki +55°C.



ĮSPĖJIMAS!
Suvirintojo skydelio negalima naudoti atliekant lazerinį bei dujinį pjovimą (deguonies acetilenas).

Skydelis neužtikrina apsaugos nuo ardančiųjų (ėsdinančių) bei sprogstamųjų medžiagų.

Skydelis neužtikrina apsaugos nuo stiprių smūgių, pvz. šlifavimo diskų smūgio.

Niekada nedėkite skydelio ant karštų paviršių.



ĮSPĖJIMAS!
Naudodami skydelį, nevirinkite viršutinėje padėtyje. Dažnai tikrinkite filtrą bei išorinį ir vidinį jo apsauginį stiklą. Subraižytą ar įskilusį filtrą arba subraižytą ar įskilusį jo apsauginį stiklą nedelsdami pakeiskite.

Po suvirintojo kauke visada nešiokite apsauginius akinius, dėvėkite apsauginius drabužius, kad apsaugotumėte odą nuo radiacijos, nudėgimų ir atskylančių dalelių.

2. KONSTRUKCIJA:

Automatiškai užtamsėjantis skydelį sudaro trys pagrindinės dalys:

- galvos dangalas, pagamintas iš termo stabilus, atsparus susidėvimui, mineralinio pluošto, prie kurio nelimpa suvirinimo pūslai;
- galvos dirželio sukimo mechanizmas;
- automatiškai užtamsėjantio filtro.

■ Skydelio dalys (žiūrėk: pieš. A, puslapis 2):

1. Galvos dangalas
2. Reguliuojamas galvos dirželis
3. Apimties reguliavimo mechanizmas
4. Mechanizmas, reguliuojantis kampą ir atstumą tarp skydelio filtro stiklo ir dėvinčiojo asmens akių
5. Darbo režimo ir užtamsėjimo lygio rankenėlė
6. Išorinis apsauginis stiklas
7. Filtro kasėtė
8. Vidinis apsauginis stiklas

■ Automatiškai užtamsėjantio filtro elementai (žiūrėk: pieš. B, puslapis 2):

1. Vidinis apsauginis stiklas + LCD automatinio pritemdymo ekranas
2. TEST mygtukas
3. Baterijos išsikrovimo indikatorius
4. Šviesinimo po suvirinimo laiko reguliavimas
5. Tamsinimo diapazono jungiklis
6. Jautrumas reguliavimas
7. Baterijų skyrius
8. Fotojutikliai
9. Saulės baterija
10. UV/IR filtras

3. TECHNINIAI DUOMENYS:

MODELIS	L1540500
Maitinimas: saulės elementas + 1 keičiama ličio CR2032 baterija	
Maitinimo įjungimas/išjungimas	automatiškas
Regėjimo lauko matmenys	100x50 mm
Filtro dydis	110x90x10 mm
Tamsėjimo laipsnis šviesos būsenoje	4 pagal DIN
Apsaugos nuo UV/IR spinduliuotės laipsnis	pastovus - 13 pagal DIN
Užtamsėjimo lygio diapazonas	5-8/9-13 wg DIN
TIG indikatorius	>10 AMPS
Tamsus/Šviesus perjungimo vėlavimas	0.1~1.0 s
Jautrumas/vėlavimas	sklandus reguliavimas
Darbinė temperatūra	nuo -5°C iki +55°C
Laikymo temperatūra	nuo -20°C iki +70°C
Lanko šviesos jutiklių kiekis	4
Darbo režimas „šlifavimas“	taip
Skydelio medžiaga	PA, PE, medvilnė, putplastis, nerūdijantis plienas
Filtro savaiminė kontrolė	taip
Bendras svoris	480g
Dėžutės matmenys	330x230x230 mm

4. AJÁNLOTT SÖTÉTÍTÉSI SZINTEK:

Az alábbi táblázatban az adott hegesztési módra és hegesztési áramerősségre meghatározott ajánlott sötétítési szintek kerültek bemutatásra. A szűrő sötétítési szintjének a kiválasztására hatással van továbbá:

- a nemesfém fajta;
- a külső megvilágítás (a táblázatban megadott értékek általános munkafeltételekre vonatkoznak, amelyeknél a kezelőszemély szemének a távolsága a varrattól kb. 50 cm, az átlagos fényerő kb. 100 lx);
- a kezelőszemély a hegesztőláng vagy a villamos ívhez viszonyított pozíciója.

HEGESZTÉS FOLYAMATA	ÁRAMERŐSSÉG (A)																						
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600		
SMAW	8								9	10	11	12	13	14									
MAG	8								9	10	11	12	13	14									
TIG	8		9		10		11		12		13												
MIG nehézfém	9								10		11		12		13		14						
MIG könnyűfém	10								11		12		13		14								
PAC	9								10		11		12		13								
PAW	4	5	6	7	8	9	10	11	12														

■ Rövidítések magyarázata:

SMAW – bevont elektródás hegesztés

MAG – fogyóelektródás aktív védőgázos ívhegesztés;

TIG – volfrámelektródás semleges védőgázos ívhegesztés;

MIG – fogyóelektródás semleges védőgázos ívhegesztés;

PAC – plazmavágás;

PAW – plazmaívhégesztés.

5. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT SZABÁLYAI:

FIGYELEM! A hegesztőpajzs használatba vétele előtt feltétlenül ismerkedjen meg a jelen használati útmutatóval. Be kell tartani a munkahelyen érvényes munkavédelmi szabályokat. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a pajzs működésében, a működésére vonatkozó kétségeit jelentse a feleltesének vagy lépjen kapcsolatba a helyi márkaszervizzel.

- Tilos a hegesztőpajzs rendeltetésétől eltérő használata.
- Minden munka megkezdése előtt ellenőrizze a hegesztőpajzs műszaki állapotát. A pajzs használatra alkalmatlanná válik, ha a védőüvegen vagy a pajzson sérülés, mattosodás, elszineződés, karcolás vagy repedés jelenik meg. Ebben az esetben a pajzsot vagy a plexit újra kell cserélni. **FIGYELEM!** A kicserélt elemet csak eredeti és megfelelően kiválasztott alkatrészrel lehet helyettesíteni.
- A felhasználó által megkezdett hegesztési folyamatról függően kiválasztani a megfelelő sötétítési értéket.
- Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a pajzs működésében, különösen az önsötétedő szűrő hibás működésében (például: nem sötétedik a szűrő, túl későn sötétedik, túl korán világosodik), a pajzsostest sérülése, stb. azonnal félbe kell szakítani a munkavégzést és jelenteni a problémát a feleltesnek vagy kapcsolatba lépni a helyi márkaszervizzel.
- A pajzs nem nyújt védelmet a felgyorsult tárgyak okozta ütésekkel szemben.
- A pajzs nem nyújt védelmet a maró és robbanásveszélyes anyagokkal szemben.
- A hegesztőpajzsot és az automatikusan sötétedő szűrőt nem szabad forró felületre helyezni.

Attól függően, hogy a hegesztő a hegesztett tárgy fölé hajol, vagy kinyújtott kézzel dolgozik, szükség lehet a sötétítési szint legalább egy értékkel történő módosítására;

- az emberi tényezőtől (a táblázatban megadott értékek átlagos látással rendelkező kezelőszemélyre vonatkozik. Látászavarral rendelkező személyek esetében a sötétítési szintet az egyéni igények szerint kell beállítani, felváltva magasabb vagy alacsonyabb sötétítési értéket alkalmazva);
- szabad levegőn, erős napsütésben végzett munkálatokhoz legalább egy értékkel ajánlott növelni a sötétítési szintet;

A hegesztési feltételektől függően szükségesség válhat a sötétítési szint növelése/csökkentése.

- A pajzsral végzett munka során a védőüvegnek mindig felszerelt állapotban kell lennie. Rögzített külső védőüveg nélkül végzett munka a hegesztőpajzs meghibásodását és a garancia elvesztését eredményezheti.
- Rendszeresen cserélje a külső védőüveget. Eredeti üveget használjon.
- Kerülni kell az olyan pozíciókat, amelyek lehetővé teszik a hegesztési fröcskölések és a sugárzás a test fedetlen részeire jutását (fej feletti hegesztés). Ha ez nem lehetséges, további védelmet kell alkalmazni.
- Óvni a szűrőt a folyadékokkal és a szennyeződésekkel szemben. Kerülni a vízzel való érintkezést és a túl magas páratartalmat.
- Minden használat előtt megtisztítani a hegesztőpajzsot a szennyeződésektől és ellenőrizni, hogy a pajzs elején lévő fényérzékelők és napelemek nincsenek eltakarva.
- Óvni a pajzsot és annak elemeit az oldószerrel szemben, a pajzs tisztításához puha, benedvesített törlőkendővel tisztítani.

FIGYELEM! A hegesztőpajzs bármilyen módosítása, rendeltetésétől eltérő használata, a jelen útmutatóban megadott ajánlások figyelmen kívül hagyása testi sérüléssel fenyegeti a felhasználót és a garancia elvesztését eredményezi.

6. FELKÉSZÜLÉS A HASZNÁLATRA:

A pajzs összeszerelt, használatra kész állapotban kerül kiszállításra. Ennek ellenére a használat megkezdése előtt végre kell hajtani a következő műveleteket:

Ellenőrizze, hogy nincs-e védőfólia a külső és a belső védőplexin, hogy nem sérült meg, vagy nem lepte el por a napelemet, fordítva különös figyelmet arra, hogy nem érte szennyeződés az ivérzékelőket.

Ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy nem kopottak vagy sérültek. Minden karcos vagy sérült alkatrészt azonnal ki kell cserélni a testi sérülések elkerülése érdekében.

1. A hegesztőpajzs első használatánál a kezelőszemélynek le kell vennie az önsötétedő szűrő védőfóliáját, ellenkező esetben a sötétítési érték hibás lehet vagy nem biztos, hogy működni fog a szűrő.
2. Győződjön meg róla, hogy a pajzs alkalmas a tervezett munkára és a

Filtro ženklinimas

16321 GXW4/5-8/9-13V2 CEWARNING – do not use above +55 °C

16321 – standartas

GX – gamintojo simbolis

W4/5-8/9-13 – skalės Nr. (W = suvirinimo filtras, 4 = šviesus, 5-8/9-13 = tamsus)

V2 – kaminės prieklausomybės klasė,

WARNING – do not use above +55 °C – DĖMESIO nenaudokite aukštesnė nei +55°C temperatūroje

Ženklīnimas ant priekinio apsauginio stiklo

GX 1 B (paaiškīnimas: GX – gamintojo identifikavimas, 1 = optinė klasė, B = atsparumas 120 m/s smūgiams)

Ženklīnimas ant vidinio apsauginio stiklo

GX 1 F (paaiškīnimas: GX – gamintojo identifikavimas, 1 = optinė klasė, F = atsparumas mažos 45 m/s energijos smūgiams)

Pastabos dėl ženklīnimo atitikties

Jei ženklīnimo simboliai nėra bendri skirtingoms apsaugos priemonės dalims, visai apsaugos priemonėi turi būti priskirtas žemesnis apsaugos lygis.

– Įspėjimas. Medžiagos, kurios gali liesti vartotojo odą, jautriems asmenims gali kelti alergines reakcijas.

– Įspėjimas. Nuo didelio greičio dalelių saugančios akių apsaugos priemonės, dėvimos virš standartinių korekcinių akinų, gali perduoti smūgus ir taip kelti pavojų vartotojui.

– Įspėjimas. Jei reikalinga apsauga nuo didelio greičio dalelių ekstremalioje temperatūroje, pasirinkta akių apsauga turi būti pažymėta raidė T iškart po smūgį nurodančios raidės, t. y. FT, BT arba AT. Jei po smūgio raidės nėra raidės T, akių apsauga galima naudoti tik nuo didelio greičio dalelių kambario temperatūroje. Vartotojas turi kreiptis į savo sveikatos ir saugos darbe atstovą ir įsitikinti, ar jo asmeniniai akiniai garantuoja tinkamą apsaugą darbo aplinkoje.

APLINKOS APSAUGA:

DĖMESIO: Pateiktas simbolis reiškia, kad panaudotas prietaisus draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis (už pažeidimą gresia piniginė bauda). Panaudoti elektros prietaisai bei elektroninės dalis ir komponentai turi neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Namų ūkis turėtų prisidėti prie panaudotos įrangos utilizavimo bei pakartotino medžiagų panaudojimo (perdirbimo). Lenkijoje ir Europoje yra kuriama arba jau veikia panaudotos įrangos surinkimo sistema. Todėl visi paminėtos įrangos pardavimo taškai yra įpareigoti priimti panaudotą įrangą. Be to yra specialūs panaudotos įrangos priėmimo taškai.



PROFIX įmonė siekia tobulinti savo produktus, todėl gali keistis produktų specifikacijos. Apie šiuos pasikeitimus įmonė nėra įpareigota nepranešti. Paveikslėliai esantis aptarnavimo instrukcijoje tai tik pavyzdžiai bei gali skirtis nuo nusipirkto prietaiso.

Ši instrukcija yra apsaugojama autorius teise. Kopijavimas/plėtojimas be PROFIX Sp. z o.o. leidimo raštu draudžiamas.

IMPORTUOTOJAS/ĖGALIJOTOS ATSTOVAS:

Profix Sp. z o.o.,

ul. Marywilka 34,

03-228 Warszawa, Lenkijos

12. GARANTIJA:

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, turite gražinti sugedusį produktą perkimo vietoje arba įgaliotam PROFIX produktų pardavėjui. Prieš tai būtina gauti informaciją apie priekų gražinimo sąlygas. Atsižvelgiama į šiuos duomenis: informaciją, leidžiantį identifikuoti prekę, įskaitant modelio numerį bei serijos numerį, išsamų problemas/gedimo aprašymą. Taip pat būtina pridėti prekės perkimo dokumentą, patvirtinantį, kad garantinis laikotarpis nepasibaigė.

1. Suteikiama 2 metų garantija nuo perkimo datos.
2. Garantinio laikotarpio metu defektai bus šalinami per 14 darbo dienų nuo prekės priėmimo pardavimo vietoje dienos laikotarpį, o garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.
3. Garantinis lapas galioja tik teisingai ir pilnai užpildytas (įrašyta perkimo data, pardavėjo antspaudas arba pridėtas prekės perkimą įrodantis dokumentas).
4. Pirkėjas pristato prekę į pardavimo punktą savo sąskaita. Atlikus garantinį remontą produktas siunčiamas pirkėjui laidoautojo sąskaita.
5. Klientas, pateikiantis skundą privalo pristatyti suvirinimo skydelį tinkamai supakuotą ir pasaugotą nuo sužalojimo transporto metu.
6. Klientas, pateikiantis skundą atsako už galimą prekės dingimą pristatymo metu, o laidoautojas įsipareigoja pristatyti suremontuotą skydelį klientui ir atsako už siuntos dingimą.
7. Garantijos laikotarpį defektai pašalinami nemokamai arba pateikiamas pakaitinis produktas. Tuo atveju jeigu remontas arba pakeitimas neįmanomas, klientas turi teisę gauti visą sumą sumokėtą už prekę arba pasirinkti kitą prekę, turinčią panašias savybes bei specifikacijas. Laidautojas arba pirkėjas grąžina pinigines sumas skirtumą tarp prekių, priklausomai nuo skirtumo tarp gedusios ir pasirinktos naujos prekės kainos.
8. Gedimai atsiradę dėl netinkamo naudojimo arba gamybos defektų, taip pat netaikomos eksploatacinėms medžiagoms bei priedams netaikomi garantiniai.
 - Gedimai atsiradę dėl žemiau pateikiamų priežasčių netaikomi garantiniai:
 - Gedimas dėl savarankiškai atlikto remonto, pakeitimų arba modifikacijos.
 - Mechaninis gedimas, gedimas dėl terminų arba cheminių veiksnių arba tyčinio sugadinimo.
 - Gedimas dėl netinkamo laikymo ir priežiūros bei kiti gedimai atsiradę dėl vartotojo kaltės.
 - Natūralaus produkto susidėvėjimas, pav. nusitrynimai, įbrėžimai, plyšiai ir pan.
 - Žalos, defektai dėl netinkamo naudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį.Laidautojas taip pat gali atmesti skundą dėl formalių klaidų, esančių pardavimą įrodančiuose dokumentuose, pvz. netinkamai užpildytas garantinis lapas, perkimą, įrodančio dokumento stoka ir pan.

.....
Pirkimo data ir pardavėjo antspaudas

REMOMONTO DIRBTUVIŲ ADRESAS:

Profix Sp. z.o.o.

ul. Dobra 3

Łomna-Las

05-152 Czostnów

e-mail: serwis@profix.com.pl

tel. 022 785 96 75



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK AUTOMATA HEGESZTŐPAJZS L1540500 Az eredeti utasítások fordítása



A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK FIGYELMESEN VÉGIGOLVASNI A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁT.

Őrize meg az útmutatót az esetleges későbbi felhasználás céljából.

1. A TERMÉK RENDELÉTESÉIS TERÜLETE ÉS JELLEMZÉSE:

A LAHTI PRO L1540500 önsötétető automata hegesztőpajzs hegesztés során keletkező szikrák, fröcskölések és káros sugárral szemben nyújt védelmet az arc és a szemek számára. Megfelel az EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 szabvány és a 2016/425 Rendelete követelményeinek.

Az internet cím, ahol elérhető az EU-megfelelőségi nyilatkozat: www.lahtipro.pl
A hegesztő sisak bevizsgálásának a helye: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany. Tanúsítványozó egység száma: 0196.

A hegesztőpajzs apró, rövid ideig tartó közzérüléshez is felhasználható, mint egyéni védőeszköz (fémfelületek közzérülése lamellás csiszolókoronggal). Fémek csiszolótárcsával történő vágására egyéni védőeszközként nem alkalmazható.

A hegesztőpajzs 100x50 mm méretű nagy látómezővel rendelkezik. Az önsötétető szűrő az iv felvillanására automatikusan világosról sötétre vált, a hegesztés végeztével újra kivilágosodik.

A pajzs teljes körű védelmet biztosít az UV/IR (ultraibolya/infravörös) sugárral szemben, akkor is, ha a szűrő világos. Négy fényérzékelő biztosítja a hegesztősisak megfelelő működését minden körülmények között és körülmények között.

A pajzs azonnal használatba vehető, egyedül hozzá kell igazítani a hegesztő fejméretéhez és ki kell választani és be kell állítani a megfelelő használati paramétereket.



FIGYELEM! A hegesztőpajzs megfelel a hegesztési biztonságra vonatkozó követelményeknek.

A termék biztonságos használata megfelelő hegesztési betanítást igényel. Kizárólag szakképzett hegesztők használhatják.

Tilos a pajzs védőüveg vagy szűrő nélküli használata.

Tilos a pajzs használata, ha annak bármelyik eleme sérült. A termék -5°C és +55°C közötti hőmérsékleten használható.



FIGYELEM!

A hegesztőpajzs lézervágásra és acetilén-oxigén keverékkel történő vágásra nem alkalmas. A hegesztőpajzs nem nyújt védelmet a robbanásveszélyes vagy maró anyagokkal szemben.

A hegesztőpajzs nem nyújt védelmet az erős ütésekkel szemben, pl. csiszolótárcsák.

Sohase helyezze a hegesztőpajzsot felhevült felületre.



FIGYELEM!

Ne végezzen fej feletti hegesztést a hegesztőpajzsban. Gyakran ellenőrizze a szűrőt, valamint a külső és a belső védőplexit, és azonnal cserélje ki a karcos vagy repedt szűrőt, illetve a karcos vagy repedt védőplexit.

Mindig viseljen védőszemüveget vagy zárt védőszemüveget a hegesztőpajzs alatt, valamint védőruházatot, hogy megvédje a bőrét a sugárzástól, az égési sérülésektől és a fröccsenésektől.

2. A PAJZS FELÉPÍTÉSE:

Az automata hegesztőpajzs három alapegységből áll:

- hőálló, polimer kopásának ellenálló pajzstestből, amelybe nem olvadnak bele a hegesztési lepattogzások;
- pántrendszerből;

- önsötétető szűrőből.

■ **A pajzs elemei** (lásd: **A** ábra, 2. oldal):

1. Pajzstest
2. Szabályozható fejpánt
3. Fejpánt fej területéhez igazító mechanizmus
4. Pajzs dőlésszög és a hegesztő szeme és a védőszűrős plexi közötti távolság szabályozása
- 5a. Munkamód beállító tekerőgombot és sötétítési szintet
6. Külső védőüveg
7. Szűrő kazetta Elemtartó
8. Belső védőüveg

■ **Az önsötétető szűrő elemei** (lásd: **B** ábra, 2. oldal):

1. Belső védőüveg + LCD automata felület
2. TEST gomb
3. Alacsony töltöttségi szintjelző
4. Hegesztés utáni kivilágosodás késleltetés beállítása
5. Sötétítési szintkapcsoló
6. Érzékenységbeállítás
7. Elemtartó rekesz
8. Ívérzékelő
9. Napelemek
10. UV/IR szűrő

3. SPECIFIKÁCIÓK:

MODELL	L1540500
Tápellátás:	napelemek + 1 db cserélhető lítium akkumulátor CR2032
Bekapcsolás/Kikapcsolás	automatikus
Látómező mérete	100x50 mm
Szűrő mérete	110x190x10 mm
Alapsötétítési érték világos állapotban	4 DIN
UV/IR sugárzás ellen sötétítési érték	Állandó - 13 DIN
Sötétítési tartomány	5-8/9-13 DIN
TIG jelző	>10 AMPS
Átkapcsolás késleltetés- sötét/világos	0.1~1.0 s
Érzékenység/késleltetés	fokozatmentes szabályozás
Munkahőmérséklet	-5°C és +55°C között
Tárolási hőmérséklet	-20°C és +70°C között
Ívérzékelők száma	4
„Közzérülés” funkció	igen
Pajzs anyaga	PA, PE, pamut, hab, rozsdamentes acél
Szűrő önellenőrzés	igen
Teljes súly	480g
A doboz mérete	330x230x230 mm

Belső védőüveg IC-20 modell 105, 6x58 mm

Külső védőüveg modell FC-15 116, 5x104 mm

12. ZÁRUKA:

V rámci záručních služeb lze vrátit vadný výrobek v místě jeho koupení nebo u autorizovaného dodavatele nebo prodejce výrobků firmy PROFIX, od kterého byl tento výrobek koupený. Před vrácením výrobku je třeba získat informace o pravidlech vrácení. Obvyčejně je třeba uvést informace umožňující identifikaci výrobku, společně s číslem modelu a sériovým číslem, a podrobný popis nahlášeného problému. Je třeba také připojit doklad o nákupu v maloobchodní prodejně, který potvrdí trvání záruční lhůty.

1. Záruka na výrobek zahrnuje dva roky od data nákupu.
2. Vady zjištěné během záruční lhůty budou zdarma odstraněny v termínu 14 pracovních dnů od data dodání výrobku na adresu prodávající firmy a záruční lhůta bude prodloužena o dobu trvání opravy.
3. Záruční list je platný, pokud je na něm uvedeno datum nákupu, razítko prodejny nebo přiložen doklad o nákupu.
4. Za účelem provedení záruční opravy je třeba výrobek dodat na vlastní náklady do prodejního místa. Po provedení opravy bude výrobek odeslán předkladateli reklamace na náklady poskytovatele záruky.
5. Předkladatel reklamace by měl helmu dodat příslušně zajištěnou proti poškození během dopravy.
6. Předkladatel reklamace zodpovídá za případnou ztrátu helmy během dopravy a poskytovatel záruky se zavazuje k dodání opravené helmy předkladateli reklamace a zodpovídá za její případnou ztrátu během dopravy.
7. Během záruční lhůty bude poškozený předmět zdarma opravený nebo vyměněný poskytovatelem záruky za stejný a bezvadný. Pokud by oprava nebo výměna předmětu za nový nebyla možná, má předkladatel reklamace nárok na vrácení zaplacené částky, nebo na volbu jiného vybavení s obdobnou hodnotou a specifikací. Případný finanční rozdíl bude vyrovnán poskytovatelem záruky, nebo předkladatelem reklamace, v závislosti na ceně zvoleného reklamovaného předmětu.
8. Tato záruka zahrnuje poruchy zařízení vzniklé během řádného provozování nebo způsobené výrobními vadami a nevztahuje se na provozní materiály nebo jiné dodatečné vybavení.
9. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:
 - Svěpomocných, prováděných uživatelem nebo jinou neoprávněnou osobou oprav, předělávek nebo konstrukčních změn.
 - Mechanických, tepelných, chemických poškození anebo účelového poškození vybavení.
 - Uchování a údržbu helmy a jiných poškození vzniklých zaviněním uživatele.
 - Snížení, kvality výrobku způsobené přirozeným procesem opotřebení, např. oděrem vnějšího povrchu výrobku, poškrábáním, prasknutím skliček, apod.
 - Poškození vzniklá v důsledku nedodržování pravidel správného používání a také používání předmětu v nesouladu s jeho určením.

Poskytovatel záruky může také odmítnout přijmout reklamaci v případě formální vady, spojené s prodejními doklady, jak je nevyplněný záruční list, chybějící doklad o nákupu, apod.

.....
Datum nákupu a razítko prodejce

ADRESA SERVISU:

Profix Sp. z o.o.
ul. Dobra 3
Łomna-Las
05-152 Czosnów
e-mail: serwis@profix.com.pl
tel. 022.785.9675



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA METINĀŠANAS ĶĪVERE AR AUTOMĀTISKO FILTRU L1540500

Oriģinālās instrukcijas tulkojums



LIETOTĀJA DROŠĪBAI NEPIECIEŠAMS RŪPĪGI IZLASĪT PRODUKTA LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.

Saglabāt instrukciju varbūtējai turpmākai lietošanai.

1. PRODUKTA PIELIETOJUMS UN RAKSTUROJUMS:

Metināšanas ķivere ar automātisko pašaptumšojošo filtru **LAHTI PRO L1540500** paredzēta sejas un acu aizsardzībai metināšanas laikā no dzirksteļiem, šļakatām un kaitīgā starojuma. Atbilst EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 normas un Regula 2016/425 prasībām.

Timeklā vietnes adresi, kurā var piekļūt ES atbilstības deklarācijai: www.lahtipro.pl

Ķiveres pārbaude veikta: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany. Notifikācijas vienības Nr.: 0196.

Metināšanas ķiveri var lietot arī kā individuālo aizsardzības līdzekli īslaicīgu un mazu slīpēšanas darbu laikā (metāla virsmu slīpēšana izmantojot lapveidīgus slīpdiskus). Nav piemērota individuālai aizsardzībai metāla griešanas procesa laikā ar slīpēšanas diskkiem.

Metināšanas ķivere ir aprīkota ar lielu skatu meklētāju, kura izmēri ir 100x50 mm. Automātisko aptumšošanas filtru, kurš pēc loka iedegšanās patstāvīgi mainās no gaiša un tumšo, bet pēc metināšanas beigām paliek gaišs.

Metināšanas ķivere nodrošina pilnīgu aizsardzību pret UV/IR (ultravioleto/infrazarkano) starojumu, arī tad, kad filtrs ir gaišs. Četri foto sensori garantē pareizu ķiveres darbību katros apstākļos un stāvokļi.

Metināšanas ķivere ir gatava tūlītējai lietošanai, to nepieciešams tikai pielāgot metinātāja galvas izmēram kā arī izvēlēties un uzstādīt atbilstošus lietošanas parametrus.



UZMANĪBU! Metināšanas ķivere atbilst metināšanas drošības normām. Šī produkta drošai lietošanai nepieciešama atbilstoša apmācība metināšanas jomā.

Tikai apmācīti metinātāji drīkst lietot.

Nelietot masku bez aizsargstikla vai bez filtra.

Nelietot masku, ja ir bojāta jebkāda tās daļa. Lietot apkārtējās temperatūras diapazonā no -5°C līdz +55°C.



BRĪDINĀJUMS!

Metināšanas ķivere nav atbilstoša griešanai ar lāzera un acetilēna-skābekļa degļiem. Metināšanas ķivere neaizsargā pret sprāgstošām vai kodīgām vielām.

Metināšanas ķivere neaizsargā pret stipriem triecieniem, piem. slīpēšanas diskkiem.

Nekad nelikt metināšanas ķiveri uz sakarsētām virsmām.



BRĪDINĀJUMS!

Metināšanas aizsargmaskas lietošanas laikā nemetināt augšējā stāvoklī.

Bieži pārbaudīt filtru un ārējo un iekšējo filtra aizsarglēcū un nekavējoties nomainīt saskrāpēto vai saplaisājušo filtru vai saskrāpēto vai saplaisājušo filtra aizsarglēcū.

Zem metināšanas ķiveres vienmēr lietot aizsargbrilles vai aizsargmasku un aizsargtērpu, lai aizsargātu ādu no starojuma, apdegumiem un šļakatām.

2. METINĀŠANAS ĶĪVERES UZBŪVE:

Pašaptumšojošā metināšanas ķivere sastāv no trīs pamata moduļiem:

- ķiveres korpusu, izgatavots no termiski stabila, izturīga polimēra, kurā neiekļautas metināšanas šļakatas;
- eņģu sistēmas ar galvas stiprināšanu;
- pašaptumšojošā filtra.

■ **Metināšanas ķiveres elementi** (skat.:zim. A, lpp.2):

1. Metināšanas ķiveres korpusu
2. Regulējama galvas stiprināšana
3. Galvas stiprināšanas mehānisms galvas apkārtmēram
4. Metināšanas ķiveres slīpuma leņķa kā arī attālumā starp metinātāja acīm un aizsargfiltra stikla regulēšanas mehānisms
5. Darba režīma un aptumšošanas pakāpes regulators
6. Ārējais aizsargstikls
7. Filtra kasete
8. Iekšējais aizsargstikls

■ **Pašaptumšojošā filtra elementi** (skat.:zim. B, lpp.2):

1. Poga TEST
2. Gaišuma laika regulēšana pēc metināšanas
3. Jūtības regulēšana
4. Iekšējais aizsargstikls
5. Bateriju nodalījums
6. Bateriju izlādešanas indikators
7. Saules baterijas
8. UV/IR filtrs
9. Foto sensors

3. TEHNISKIE DATI:

MODELIS	L1540500
Barošana: saules baterijas + 1 maināms litijs akumulators CR2032	
Barošanas ieslēgšana/izslēgšana	automātiskā
Redzes lauka izmērs	100x50 mm
Filtra izmērs	110x90x10 mm
Aptumšošanas pakāpe gaišā stāvoklī	4 atbilstoši DIN
Aizsardzības pakāpe no UV/IR starojuma	Pastāvīga - 13 DIN
Aptumšošanas pakāpes diapazons	5-8/9-13 DIN
TIG indikators	>10 AMPS
Pārslēgšanas kavējums – tumšs/gaišs	0.1~1.0 s
Jūtība/kavējums	bezpakāpju regulēšana
Darba temperatūra	no -5°C līdz +55°C
Glabāšanas temperatūra	no -20°C līdz +70°C
Loka foto sensoru skaits	4
Funkcija „slīpēšana”	jā
Metināšanas ķiveres materiāls	PA, PE, kokvilna, putas, nerūsējošais tērauds
Filtra paškontrolē	jā
Kopējā masa	480g
Kastes izmēri	330x230x230 mm

Vidinis apsauginis stiklas modelis IC-20 105, 6x 58 mm

Išorinis apsauginis stiklas modelis FC-15 116, 5x 104mm

4. REKOMENDĒTĀS APTUMŠOŠANAS PAKĀPES:

Zemāk uzrādītā tabulā parādītas rekomendētās aptumšošanas pakāpes priekš noteiktas metināšanas metodes un metināšanas strāvas vērtības. Uz filtra aptumšošanas pakāpi var iedarboties arī:

Iepazīties ar instrukcijas punktu "8" (LIETOŠANA/Viziera aptumšošanas līmeņa izvēle. Izmantojot "aptumšošanas līmeņa diapazona slēdzi (5-8 vai 9-13)" (6) un "darba režīma un aptumšošanas līmeņa iestatīšanas pogu)." (5a) (skat. B, C att. 2. lpp.) izvēlēties atbilstošu aptumšošanas pakāpi, kas ieteikta tālāk esošajā tabulā.

– metinātā metāla veids;

– apgaismojuma pakāpe (tabulā uzrādītās vērtības ir atbilstošas viduvējiem darba apstākļiem, pie kuriem operatora acu attālums līdz metināšanas vietai sastāda apm. 50 cm, un vidējā apgaismojuma intensitāte sastāda apm. 100 lx);

– operatora stāvoklis attiecībā pret liesmu vai elektrisko loku. Atkarībā no tā vai metinātājs noliecās vīrs metinātā priekšmeta vai strādā ar izstieptām rokām, var

būt nepieciešama mainīt aptumšošanas pakāpi vismaz par vienu vērtību;

– cilvēciskais faktors (tabulā uzrādītās vērtības ir atbilstošas priekš operatoriem ar normālu redzi. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem nepieciešams izvēlēties aptumšošanas pakāpi atbilstoši individuālām vajadzībām, izmantojot pārmaiņas sekojošas līelākas vai mazākas aptumšošanas pakāpes);

– veicot darbu atklātā vietā stiprā saules gaismā, ieteicams palielināt aptumšošanas pakāpi vismaz par vienu vērtību;

Atkarībā no apstākļiem, kādos notiek metināšanas process, var būt nepieciešama palielināt/samazināt aptumšošanas pakāpi.

METINĀŠANAS PROCESS	STRĀVAS STIPRUMS (A)																							
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600			
SMAW	8			9			10			11			12			13			14					
MAG	8			9			10			11			12			13			14					
TIG	8			9			10			11			12			13			14					
MIG smagiem metāliem	8			9			10			11			12			13			14					
MIG viegliem sakausējumiem	8			9			10			11			12			13			14					
PAC	4			5			6			7			8			9			10			11		
PAW	4			5			6			7			8			9			10			11		

■ Saisinājumu nozīme:

SMAW – metināšana ar apvalka elektrodiem

MAG – metināšana ar kūstošo elektrodi ķīmiski aktīvās gāzes vidē;

TIG – metināšana ar volframa elektrodi inertās gāzes vidē;

MIG – metināšana ar kūstošo elektrodi inertās gāzes vidē;

PAC – griešana ar mikroplazmas plūsmu;

PAW – metināšana ar mikroplazmas loku.

5. DROŠĀS LIETOŠANAS PRINCIPI:

UZMANĪBU! Pirms metināšanas ķiveres lietošanas nepieciešams kategoriski iepazīties ar šo apkalpošanas instrukciju. Nepieciešams ievērot ražošanas uzņēmumā pastāvošo darba drošības noteikumus. Konstatējot jebkādu nepareizu metināšanas ķiveres darbību, domstarpības attiecībā uz tās pareizu darbību, to nepieciešams paziņot priekšniekam vai kontaktēties ar lokālo autorizēto servisu.

• Aizliegts lietot metināšanas ķiveri neatbilstoši pielietojumam.

• Pirms katra darba sākuma nepieciešams veikt metināšanas ķiveres tehnisko stāvokli. Ķivere zaudē lietošanas derīgumu, ja parādās aizsargstikla vai ķiveres bojājumi, matējumi, krāsas maiņa, skrāpējumi kā arī plīsumi. Tādā gadījumā ķiveri vai stiklu nepieciešams apmainīt pret jaunu. **UZMANĪBU!** Mainīvai var izmantot tikai oriģinālas un atbilstoši piemērotas daļas.

• Atkarībā no metināšanas procesa, kādu izmanto lietotājs, izvēlēties atbilstošu aptumšošanas filtra pakāpi.

• Gadījumā, ja ķiveres funkcionēšanā tiek konstatēta jebkāda nepareizība, it īpaši nepareiza pašaptumšojošā filtra darbība (piemēram: nav filtra aptumšošanas, pārāk vāls aptumšošanas, pārāk ātrs gaiss), ķiveres korpusa bojājums un tml., nepieciešams nekavējoties pārtraukt darbu un paziņot problēmu priekšniekam vai kontaktēties ar lokālo autorizēto servisu.

• Ķivere neaizsargā no lidojošu priekšmetu triecieniem.

• Ķivere neaizsargā no kodīgām vai sprāgstošām vielām.

• Ķiveri kā arī aptumšošanas filtru nedrīkst likt uz karstas virsmas.

• Ķiveres darba laikā, vienmēr jābūt uzstādītas ārējām aizsargstiklam. Darbs bez uzstādīta ārējā aizsargstikla var radīt ķiveres avāriju un garantijas zaudēšanu.

• Regulāri mainīt iekšējo aizsargstiklu. Izmantot oriģinālus stiklus.

• Nepieciešams izvairīties no metināšanas stāvokļa, kurā metināšanas šķakatām un starojumam iespējams iekļūt neaizsargātās ķermeņa daļās (metināšana vīrs galvas). Ja tas ir iespējams izmantot papildus aizsardzību.

• Sargāt filtru no šķidrumiem vai netīrumiem. Izvairīties no kontakta ar ūdeni vai pārmērīgu mitrumu.

• Pirms lietošanas nepieciešams attīrīt ķiveri no netīrumiem un pārbaudīt, vai nav aizsegti ķiveres priekšpusē uzstādītie foto sensori un saules baterijas.

• Sargāt ķiveri un tās elementus no šķīdinātājiem, tīrīšanai izmantot mikstu mitru drānu.

UZMANĪBU! Jebkāda metināšanas ķiveres modifikācija, tās lietošana neatbilstoši pielietojumam, šīnī instrukcijā uzrādīto norādījumu neievērošana rada lietotājam ķermeņa traumu bīstamību, kā arī garantijas zaudēšanu.

6. SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI:

Pārbaudīt vai uz filtra ārējā un iekšējā aizsargstikla ir aizsargplēve, vai saules baterija nav bojāta vai nav bloķēta ar putekļiem, ipašu uzmanību pievērš tam, vai foto sensori (metināšanas loka sensori) nav piesārņoti.

Pārbaudīt visas darba daļas, lai pārliecinātos vai tās nav nolietotas vai bojātas. Visas saskrāpētās vai bojātās daļas nekavējoties jānomaina, lai izvairītos no ķermeņa traumām.

Ķivere tiek piegādāta saliktā un lietošanai gatavā veidā. Tomēr pirms lietošanas sākuma nepieciešams veikt sekojošas darbības:

1. Metināšanas ķiveres pirmajā lietošanā operators no pašaptumšojošā filtra noņem aizsargplēvi, pretējā gadījumā aptumšošanas pakāpe var būt nepareiza un filtrs var nedarboties.
2. Pārliecināties vai ķivere piemērota plānotam darbam kā arī vai visi ķiveres elementi atrodas savā vietā, ir pareizi uzstādīti un pareizi darbojas.
3. Veikt galvas stiprināšanas regulēšanu ar eņģu sistēmu to optimāli pielāgojot lietotāja galvai.
4. Veikt atbilstošas jūtības, kavējuma laika kā arī metināšanas filtra aptumšošanas pakāpes uzstādījumus.

Označení na filtru:

16321 GXW4/5-8/9-13V2 CE POZOR – nepoužívat při teplotách +55 °C
16321 – norma

GX – symbol výrobce

W4/5-8/9-13 – č. škály (W = svářečský filtr, 4 = světlý stav, 5-8/9-13 = tmavý stav)

V2 – třída úhlové závislosti,

POZOR – nepoužívat při teplotách +55 °C – POZOR – nepoužívat při teplotách +55 °C

Označení na předním ochranném skle

GX 1 B (vysvětlení GX = identifikace výrobce, 1 = optická třída, B = odolnost proti nárazu energie 120 m/s)

Označení na vnitřním ochranném skle

GX 1 F (vysvětlení GX = identifikace výrobce, 1 = optická třída, F = odolnost proti nárazu nízké energie 45 m/s)

■ Upozornění na shodu štítků

Pokud symboly značení nejsou společné pro různé části ochranných prostředků, měla by být všem ochranným prostředkům přiřazena nižší úroveň ochrany

- Varování: Materiály, které mohou přijít do styku s pokožkou uživatele, mohou u citlivých jedinců způsobit alergické reakce

- Upozornění: Pokud jsou chrániče očí proti vysokorychlostním částicím nasazené na standardních očních brýlích, mohou přenášet nárazy a tím vytvářet nebezpečí pro uživatele.

- Upozornění: Pokud je vyžadována ochrana proti částicím s vysokou rychlostí při extrémních teplotách, měl by být vybraný chránič očí označen písmenem T bezprostředně za písmenem nárazu, tedy FT, BT nebo AT. Pokud za písmenem označujícím náraz nenásleduje písmeno T, měl by být chránič očí používán proti částicím s vysokou rychlostí pouze při pokojové teplotě. Měli byste se obrátit na svého zástupce pro BOZP, abyste zajistili, že vaše osobní brýle poskytují dostatečnou ochranu ve vašem pracovním prostředí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:



POZOR: Zobrazený symbol znamená zákaz likvidace zařízení dohromady s jinými odpady (na porušení zákazu se vztahuje pokuta). Nebezpečné složky, které se nacházejí v elektrickém a elektrotechnickém vybavení mají negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Domácnosti by se měly zapojit do získávání zpět a opětovného využívání (recyklace) starých elektrospotřebičů. V Polsku a v Evropě se tvoří nebo už existuje systém sběru elektroodpadu, v rámci kterého mají všechna prodejní místa elektrospotřebičů povinnost přijímat elektroodpad. Kromě toho existují sběrná místa pro elektroodpad.

IMPORTÉR/OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE:

Profix Sp. z o.o.,

ul. Marywilka 34,

03-228 Warszawa, Polsko



Politika firmy PROFIX je politikou průběžného zdokonalování výrobků, z toho důvodu si firma vyhrazuje právo změnit specifikaci výrobku bez předchozího informování. Obrázky, uvedené v návodu na obsluhu, jsou pouze příklady a mohou se lišit od skutečného vzhledu zakoupeného zařízení.

Tento návod je chráněn autorským zákonem. Jeho kopírování / rozmnožování bez písemného souhlasu společnosti PROFIX s.r.o. je zakázáno.

–postavení operátora vůči plameni elektrického oblouku. V závislosti na tom, zda se svářeč sklání nad svářeným předmětem nebo pracuje s vytaženými rukama, může být třeba změnit minimálně o jeden stupeň zatemnění;

– lidský činitel (hodnoty uvedené v tabulce odpovídají svářečům s normálními zraky. Osoby se zrakovými vadami by měly zvolit hodnotu stupně zatemnění podle individuálních potřeb, tak že vyzkouší střídavě větší

nebo menší stupeň zatemnění);

– pro práce prováděné na venku při silném slunečním světle se doporučuje zvýšení stupně zatemnění o minimálně jeden; V závislosti na podmínkách, za kterých probíhá proces sváření, může vzniknout potřeba zvýšit / snížit stupeň zatemnění.

PROCES SVAŘOVÁNÍ	INTENZITA PROUDU (A)																					
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
SMAW	8								9	10	11	12	13				14					
MAG	8							9	10	11			12			13			14			
TIG	8				9			10	11			12		13								
MIG těžkých kovů	9								10	11			12		13		14					
MIG lehkých slitin	10									11		12		13		14						
PAC	9								10	11	12			13								
PAW	4	5	6	7	8	9	10	11	12													

■ Objašnenie skrótoů:

SMAW – sváření obalenou elektrodou

MAG – svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře z aktivního plynu;

TIG – svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře z inertního plynu;

MIG – svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře z inertního plynu;

PAC – řezání plazmovým proudem;

PAW – svařování mikroplazmovým obloukem.

5. PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽITÍ:



POZOR! Před použitím svářečské přilby je třeba se bezpodmínečně seznámit s tímto návodem na obsluhu. Je třeba dodržovat pravidla BPOZ platná ve výrobním závodě. Pokud bude zjištěno ve fungování helmy cokoli nesprávného, vzniknou pochybnosti o jejím správném použití, je to třeba nahlásit nadřízenému nebo kontaktovat místní autorizovaný servisem.

- Je zakázáno používat helmu jinak, než je určeno.
- Před každým zahájením práce je třeba vyhodnotit technický stav a provozuschopnost svářečské helmy. Helma ztrácí použitelnost, pokud se vyskytnou poškození, matná místa, změny barev, škrábance a praskliny ochranného skla nebo helmy. V takovém případě je třeba helmu nebo sklo vyměnit za nové. **POZOR!** Na výměnu lze použít pouze originální a správně zvolené části.
- V závislosti na postupu sváření, jaké chce uživatel vykonávat, měl by zvolit stupeň ztmavení filtru.
- V případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí s fungováním helmy, především nesprávného fungování samostmavujícího filtru (například: zatmívání filtru nefunguje, příliš pozdní zatmívání, příliš rychlé zesvětlení), poškození těla helmy apod., je třeba okamžitě přerušit práci a nahlásit problém nadřízenému nebo kontaktovat místní autorizovaný servis.
- Helma nechrání proti vymrštěným předmětům.
- Helma není ochranou proti žíravinám ani výbušninám.
- Je zakázáno pokládat helmu a samostmavící filtr na horkých plochách.
- Během používání helmy musí být vždy namontované vnější ochranné sklo. Práce bez namontovaného vnějšího ochranného skla může mít za důsledek poruchu helmy a ztrátu záruky.
- Pravidelně vyměňujte vnější ochranné sklo. Používejte původní skla.

- Je třeba se vyhnout polohám, které umožňují, aby se oku a záření dostaly na nechráněné části těla (sváření nad hlavou). Pokud by toto nebylo možné, je třeba používat dodatečné zajištění.
- Chraňte filtr proti kapalinám nebo špíně. Vyhnete se kontaktu s vodou nebo nadměrnou vlhkostí.
- Před každým použitím je třeba očistit helmu ze znečištění a zkontrolovat, zda fotočidla a solární články umístěné ve předu helmy nejsou zakryté.
- Chraňte helmu a její části proti rozpouštědům, k čištění používejte měkký vlhký hadřík.



POZOR! Provádění jakýchkoliv úprav svářečské helmy, používání helmy v nesouladu s jejím určením, neplnění pokynů uvedených v tomto návodu vystavuje uživatele nebezpečí úrazu a má za důsledek ztrátu záruky.

6. PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ:

Helma se dodává ve smontovaném stavu připravená k použití. Avšak před zahájením je třeba provést následující činnosti:

Zkontrolujte, zda je na vnějším a vnitřním ochranném skle filtru ochranná fólie, zda není solární článek poškozený nebo ucpaný prachem, věnujte zvláštní pozornost tomu, zda nejsou znečištěny fotosnímače (snímače svařovacího oblouku).

Zkontrolujte všechny díly, zda nejsou opotřebené nebo poškozené. Jakékoli poškrábané nebo poškozené díly by měly být okamžitě vyměněny, aby nedošlo ke zranění osob.

1. Při prvním použití svářečské helmy by měl svářeč sundat ochrannou folii ze samostmavujícího filtru, v jiném případě stupeň ztmavení může být nesprávný nebo filtr může nefungovat.
2. Přesvědčte se, že je helma vhodná pro plánovanou práci a že všechny části helmy jsou na svém místě, jsou správně namontované a správně fungují.
3. Proveďte nastavení soustavy zavěšení a upevnění na hlavu, aby optimálně drželo na hlavě uživatele.
4. Proveďte příslušná nastavení citlivosti, doby opoždění nebo úrovně zatemnění svářečského filtru.

7. PŘÍZPŮSOBENÍ HELMY (viz: obr. C, str. 2):

Před použitím helmy je jí třeba nastavit za účelem zajištění maximální ochrany a pohodlí při používání.

Díky správnému nastavení helmy získáte maximální ochranu očí proti ultrafialovému (UV) a infračervenému (IR) záření.

11. FILTRA APŽIMÉJUMU SKAIDROJUMS:

Markėjumi uz metināšanas maskas

DIN EN 175: GX EN 175 F CE

GX – ražotāja simbols

EN 175 – standarts

aizsardzība pret liela ātruma daļiņām – F (45 m/s)

EN ISO 16321: 16321 GXW14C 1-M CE

16321 – standarts

GX – ražotāja simbols

W14 – maksimālā metināšanas filtra aptumšošanas pakāpe

Triecienu līmenis – C (45 m/s)

Galvas modeļi: 1-M

Materiali: PA, PE, kokvilna, putas, nerūšējošais tērauds

Markėjums uz filtra:

16321 GXW4/5-8/9-13V2 CE WARRING – do not use above +55 °C

16321 – standarts

GX – ražotāja simbols

W4/5-8/9-13 - (W=metināšanas filtrs, 4=gaišais stāvoklis, 5-8/9-13=tumšais stāvoklis)

V2 – lēnārkāš atkarības klase,

WARRING – do not use above +55 °C – Uzmanību nelietot temperatūrā virs 55 °C

Markėjums uz priekšējā aizsargstikla

GX 1 B (skaidrojums GX=ražotāja identifikācija, 1=optiskā klase, B=enerģijas 120 m/s triecienizturība)

Markėjums uz iekšējā aizsargstikla

GX 1 F (skaidrojums GX=ražotāja identifikācija, 1=optiskā klase, F=zemas enerģijas 45 m/s triecienizturība)



Polityka firmy PROFIX jest polityką stałego udoskonalania swoich produktów i dlatego firma rezerwuje sobie prawo zmiany specyfikacji wyrobu bez uprzedniego zawiadomienia. Obrazki, podane w instrukcji obsługi, są przykładowe i mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu zakupionego urządzenia. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

IMPORTĒTĀJS/PILNVAROIS PĀRSTĀVIS:

Profix Sp. z o.o.,

ul. Marywilska 34,

03-228 Warszawa, Polija

12. GARANTĪJA:

Lai izmantotu garantijas pakalpojumus, bojāto produktu var nodot pirkšanas punktā vai pie autorizētā izplatītāja vai firmas PROFIX produktu pārdevēja, no kura dotais produkts tika nopirkts. Pirms produkta atgriešanas nepieciešams iegūt informāciju par atgriešanas nosacījumiem. Parasti nepieciešams ņemt vērā informāciju, kura dod iespēju identificēt produktu, ieskaitot modeļa un sērijas numuru, kā arī detalizētu problēmas aprakstu. Nepieciešams pievienot arī pirkšanas apliecinājumu mazumtirzniecības punktā, kurš apliecina, ka garantijas termiņš nav beidzies.

1. Garantija produktam sastāda divus gadus no pirkšanas datuma.
 2. Garantijas laikā atklātie defekti tiks bezmaksas novērtēti 14 darba dienu laikā no produkta piegādes uz pārdošanas firmas adresi, bet garantija laiks tiks pagarināts par remonta laiku.
 3. Garantijas karte ir derīga, ja tajā ir pārdošanas datums, pārdošanas punkta zīmogs vai pirkumu apliecināšais čeks.
 4. Garantijas remonta veikšanai produktam nepieciešams uz paša rēķina piegādāt pirkšanas punktā. Pēc remonta produkts tiks nosūtīts reklamētājam uz garanta rēķina.
 5. Reklamētājam nepieciešams piegādāt metināšanas ķiveri atbilstoši aizsargātu pret bojājumiem transporta laikā.
 6. Reklamējošais atbild par varbūtēju ķiveres pazušanu piegādes laikā, garantis turpretim apņemas piegādāt salaboto ķiveri reklamējošam un atbild par tās iespējamo pazušanu transporta laikā.
 7. Garantija laikā bojātā ierīce tiks bez maksas salabota, vai garantis to apmainīs pret tādu pašu, bez bojājumiem. Gadījumā, ja ierīces remonts vai apmaiņa pret jaunu nav iespējams, reklamētājam pienāks samaksātās summas atlīdzināšana, vai iespēja izvēlēties citu ierīci ar līdzīgām īpašībām un specifiku. Varbūtēju naudas starpību atlīdzinās garantis, vai arī reklamējošais, atkarībā no izvēlēta priekšmeta izmaksām.
 8. Šī garantija ietver ierīces defektus, kuri radušies pareizas ekspluatācijas laikā vai radīti ar rāžošanas procesa rezultātā neattiecas uz ekspluatācijas materiāliem vai citiem papildus aprīkojumiem.
 9. Garantija neattiecas uz defektiem, kuri radušies:
 - Lietotājam vai nepilnvarotai personai veicot remontu vai konstrukcijas izmaiņas.
 - Mehāniskie, termiskie, ķīmiskie bojājumi vai tīši ierīces bojājumi.
 - Lietotāja vainas dēļ radušies ķiveres bojājumi kā arī citi defekti radīti glabāšanas un konservācijas rezultātā.
 - Produkta kvalitātes samazināšanās dabīgā lietošanas procesa rezultātā piem. produkta ārējās virskārtas nolietošanās, švīkas, stikla plīsumi un tml.
 - Bojājumi radīti neievērojot pareizas ekspluatācijas principus, kā arī lietojot ierīci neatbilstoši tās pielietojumam.
- Garants var arī atteikt pieņemt reklamāciju formālu lietu gadījumā, saistītu ar pārdošanas dokumentiem, kā neaizpildīta garantijas karte, nav pirkšanas apliecināša dokumenta un tml.

.....
Pirkšanas datums un pārdevēja zīmogs

SERVISA ADRESE:

Profix Sp. z o.o.

ul. Dobra 3

Łomna-Las

05-152 Czosnów

e-mail: servis@profix.com.pl

tel. 022.785.96.75

CS

NÁVOD NA OBSLUHU SVĀRĒCĪ HELMA S AUTOMATICKÝM FILTREM L1540500

Překlad původního návodu



**PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ SI MUSÍTE PODROBNĚ PŘEČÍST
NÁVOD NA OBSLUHU VÝROBKU.**

Návod uchovejte pro případné pozdější využití.

1. URČENÍ A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

Svářecí helma LAHTI PRO L1540500 se samostmivacím filtrem je určená k ochraně obličeje a očí proti jiskrám, odstříkujícím kovu, okujím a škodlivému záření během sváření. Splňuje požadavky normy EN 175:1997; EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021a Nařízení 2016/425.

Internetová adresa, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě: www.lahtipro.pl

Zkoušky kukly proběhlo v: **DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany.

Č. notifikované jednotky: 0196.

Helmu lze použít také jako osobní ochranný prostředek během drobných a krátkodobých brusických prací (broušení kovových povrchů s použitím brusných listových kotoučů). Není vhodná k osobní ochraně během procesu řezání kovů brusnými kotouči.

Helma je vybavená velkým průzorem s rozměry 100 x 50 mm. Samostmivací filtr rozzáření oblouku se automaticky mění ze světlého na tmavý a po skončení sváření se opět zesvětluje.

Helma zajišťuje kompletní ochranu proti UV/IR záření (ultrafialové/infračervené), i tehdy když je filtr zesvětlený. Čtyři fotočidla zaručují správné fungování helmy za každých podmínek a v každé poloze.

Helma je připravená k okamžitému použití, je jí pouze třeba přizpůsobit podle velikosti hlavy svářeče a zvolit také nastavení správných uživatelských parametrů.

POZOR! Svářecí helma splňuje normy platné pro bezpečnost sváření.

Bezpečné používání tohoto výrobku vyžaduje řádné výškolení v oblasti sváření. Měli by ji používat pouze výškolení svářeči.

Nepoužívejte masku bez ochranného skla nebo bez filtru.

Nepoužívejte masku, pokud je jakákoliv její část poškozená. Používejte v prostředí s teplotním rozsahem od -5°C do +55°C.

VÝSTRAHA!

Svářecí helma není vhodná pro použití při řezání laserovými a acetyleno-kyslíkovými hořáky. Helma není ochranou proti výbušným látkám anebo žiravinám.

Helma není ochranou proti silným úderům, např. brusnými kotouči.

Nikdy nepokládejte helmu na rozehráté povrchy.

VÝSTRAHA!

Při práci v kukle nesvařujte v horní poloze.

Často kontrolujte filtr a vnější a vnitřní ochranné čočky filtru a okamžitě vyměňte jakýkoli poškrábaný nebo prasklý filtr anebo poškrábané nebo prasklé ochranné čočky filtru.

Vždy používejte pod svářecskou helmou ochranné brýle a také ochranný oděv, abyste chránili pokožku před zářením, popálením a potřísněním.

2. KONSTRUKCE HELMY:

Samostmivací svářecí helma je konstruovaná ze tří základních modulů:

- těla přilby, vyrobeného z termostabilního, odolného proti opotřebování polymeru, do kterého se nezataví okuje;
- soustavy zavěšení s upevněním na hlavě;
- samostmivacího filtru.

■ Části helmy (viz: obr. A, str. 2):

1. Tělo helmy
2. Nastavitelná připevnění
3. Mechanismus přizpůsobení upevnění k obvodu hlavy
4. Mechanismus nastavení úhlu sklonu přilby a vzdálenosti mezi očima svářeče a sklem ochranného filtru
- 5a. Kolečko nastavení pracovního režimu a stupně zatemnění

6. Vnější ochranné sklo

7. Kazeta filtru

8. Vnitřní ochranné sklo

■ Prvek samostmivacího filtru (viz: obr. B, str. 2):

1. Wewnętrzna szybka ochronna + panel samościemniący LCD

2. Przycisk TEST

3. Wskaźnik rozładowania baterii

4. Regulacja czasu rozjaśnienia po spawaniu

5. Przełącznik zakresu stopnia zaciemniania

6. Regulacja czułości

7. Komora baterii

8. FotoczuJNIKI

9. Ognia solarne

10. UV/IR filtr

3. TECHNICKE ÚDAJE:

MODEL	L1540500
Napájení:	solární články + 1 lithiová vyměnitelná baterie CR2032
Zapínání/vypínání napájení	automatické
Rozměry zorného pole	100x50 mm
Rozměr filtru	110x90x10 mm
Stupeň zatemnění ve světlém stavu	4 podle DIN
Stupeň ochrany před zářením UV/IR	Pevný - 13 podle DIN
Rozsah stupňů zatemnění	5-8/9-13 podle DIN
Indikátor TIG	>10 AMPS
Opoždění přepnutí - tmavý/světlý	0.1~1.0 s
Citlivost/opoždění	plynulé nastavení
Pracovní teplota	od -5°C do +55°C
Teplota uchovávání	od -20°C do +70°C
Počet fotočidel oblouku	4
Funkce „broušení“	ano
Materiál helmy	PA, PE, bavlna, pěna, nerez
Samokontrola filtru	ano
Celková hmotnost	480g
Rozměry krabičky	330x230x230 mm

Vnitřní ochranné sklo model IC-20 105,6 x 58 mm

Vnější ochranné sklo model FC-15 116,5 x 104mm

4. DOPORUČOVANÉ STUPNĚ ZATEMNĚNÍ:

Seznamte se s bodem „B“ návodu (POUŽITÍ/Výběr úrovně ztmavení průzoru). S použitím "přepínače rozsahu ztmavení (5-8 nebo 9-13)" (6) a „knoflíku pro nastavení provozního režimu a úrovně ztmavení“ (5a) (viz obr. B, C str. 2) zvolte potřebný stupeň ztmavení dle doporučení v tabulce níže.

V následující tabulce jsou prezentované doporučené stupně ztmavení pro určitou svářecskou metodu a hodnoty svářecího proudu. Na volbu stupně ztmavení má vliv také:

- druh základního kovu;
- stupeň osvětlení (hodnoty uvedené v tabulce odpovídají průměrným pracovním podmínkám, při nichž vzdálenost očí operátora od tavné lázně je cca 50 cm, a průměrná intenzita osvětlení je cca 100 lx);