



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Upper sliding path	Prowadnica wozzika góna	Направляющая штока верхняя
2	YTMR27WB		Reciprocating rod	Wozzik brzeszczotu	Шток
3			Down sliding path	Prowadnica wozzika dolna	Направляющая штока нижняя
4			Checking ring	Pierścień osadczy Segera	Пружинное кольцо
5			Roller sliding block	Zabierak wozzika brzeszczotu	Втулка
6			Small washer	Podkładka płaska mala	Плоская шайба малая
7	YTMR27PR		Gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
8			Balance block	Wahadło	Маятник
9			Pendulum support	Wspórnik wahadła	Упор маятника
10			Columned rolling needle	Rolka prowadząca wahadła	Ролик направляющий
11	YTMR27OB		Right housing	Prawa część obudowy	Правая половина корпуса
12			Needle bearing	Łożysko igielkowe	Подшипник игольчатый
13			Center support	Podpora przekładni	Супорт
14			Tapping screw ST4×29	Wkręt ST4×29	Шуруп ST4×29
15			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
16			Bearing 608ZZ	Łożysko kulkowe 608ZZ	Шарикоподшипник 608ZZ
17			Inductance ZX-02	Cewka indukcyjna	Индукционная катушка
18	YTMR27WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
19	YTMR27SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
19.1	YTMR27SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
20			Dust collector pipe	Króciec do podłączenia odkurzacza	Патрубок для подключения пылесоса
21			Tapping screw ST4×16	Wkręt ST4×16	Шуруп ST4×16
22	YTMR27SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
23			Bearing 607ZZ	Łożysko kulkowe 607ZZ	Подшипник шариковый 607ZZ
24	YTMR27WK		Laser sleeve	Ośłona lasera	Крышка лазера
25			Laser button	Przycisk włącznika laseru	Кнопка включения лазера
26	YTMR27WK		Laser circuit board	Włącznik laseru z płytką	Включатель лазера
27			Protection cover	Ośłona brzeszczotu metalowa	Скоба защитная пилки
28			Fixation board	Płyta stabilizująca wozzika	Пластина стабилизирующая
29			Recovery spring	Sprężyna	Пружина
30			Pendulum recovery pin	Trzpień prowadzący wozzika	Направляющий штифт
31	YTMR27LS		Laser tip	Laser	Лазер
32			Anti-dust clamp board	Zacisk uszczelki pyłoszczelnej	Фиксатор уплотнения
33			Anti-dust block	Uszczelka pyłoszczelna filcowa	Уплотнение войлочное пыленепроницаемое
34	YTMR27PO		Variable speed switch	Potencjometr obrotów silnika	Регулятор скорости электродвигателя
35			Tapping screw ST3×8	Wkręt ST3×8	Шуруп ST3×8
36			Blade holder assembly	Uchwyt szybko mocujący w komplecie	Быстро зажимной патрон комплекте
37	YTMR27WL		Switch	Włącznik	Включатель
38			Eccentric shaft	Oś zabieraka	Ось втулки
39	YTMR27PN		Resistance transformation board	Przetwornik napięcia lasera	Преобразователь напряжения лазера
40			Anti-dust block	Uszczelka pyłoszczelna filcowa	Уплотнение войлочное пыленепроницаемое
41			Terminal block	Kostka elektryczna	Электрический разъем
42			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
43			Tapping screw ST4×14	Wkręt ST4×14	Шуруп ST4×14

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
44			Transparent protective cover	Przezroczysta ochronna osłona	Прозрачный защитный экран
45			Adjustable knob	Przełącznik ruchu podcinającego brzeszczotu	Переключатель маятникового механизма
46			Checking ring	Pierścień osadczy Segera	Пружинное кольцо
47	YTMR27OB		Left housing	Lewa część obudowy	Левая половина корпуса
48			Adjustable pendulum shaft	Trzpień przełącznika mechanizmu podcinania	Ось переключателя маятникового механизма
49			Steel ball	Kulka stalowa	Стальной шарик
50			Spring	Sprężyna	Пружина
51			Pendulum holder	Wspórnik kółka prowadzącego	Кронштейн направляющего ролика
52			Guide wheel	Kółko prowadzące	Направляющий ролик
53			Guide wheel shaft	Oś kółka prowadzącego	Ось направляющего ролика
54			Pendulum support shaft	Oś mechanizmu podcinania	Ось маятникового механизма
55			Recovery spring	Sprężyna	Пружина
56			Cable sleeve	Osłona przewodu	Оплетка питательного шнура
57	YYPZE001		Power cord with plug	Przewód zasilający z wtyczką	Шнур питания с вилкой
58			Hexagonal screw M4×8	Śruba z łbem sześciokątnym M4×8	Болт с шестигр. головкой M4×8
59	YTMR27ST		Base	Stopa	Опорная плита
60			Fixation board	Płyta mocująca stopę	Пластина крепления
61			Base press plate	Płyta dociskowa stopy	Прижимная пластина
62			Hexagonal screw M4×14	Śruba z łbem sześciokątnym M4×14	Болт с шестигр. головкой M4×14
63	YTMR27PC		Guiding scale	Prowadnica cięcia równoległego	Параллельный упор - направляющая